22				KERGRIST I	MOET O	TT			
nº département	Commune								
				Kermablou	ze				
lieu-dit				· adresse					
GUINGAMP				Rostrenen					
arrondissement							cant	on	0.75.04
FERME édifice ou ensemble contenant									C 35 01 matricule
edifice od ensemble contenant									35 02
dénomination et titre de l'œuvre							••••••		matricule
						. 1	40000 l	124	
							MENNEY E		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						,	,	
Coordonnées. Lambert :	1	X =	I80,92			Υ =	82,15		
		XE =	į.			YS =			
Cadastre année :				navaella .					
Cadastre annee.		section :		parcelle :					
année :	I949	section:	M 1	parcelle :	17				
	± J + J		(' '				
Propriété :						÷			
Destination actuelle :									•
Protection :						-			
riotection.									
État de conservation :									
TOCC	T ~	*****							
Établi en 1966	par J.C.	MENOU							
_									
Revuen I976	parJ.₽.	DUCOUR	ET						

<u>Table des Illustrations</u>	
FIG.O - Plan au sol	82.22.08 P
Pl. 1 - Plan au sol et coupe longitudinale	
Pl. 2 - Extrait cadastral 1949	
Fig. 1 - vue générale Sud 1 bis : 82.22.238 - 1 ter : 82.22.239 Fig. 2 - vue générale Nord Est 2 bis : 82.22.241	66.22.755 Z
Fig. 2 - vue générale Nord Est 2 bis : 82.22.241	66.22.753 Z
Fig. 3 - rez-de-chaussée, mur Ouest, détail du corbeau portant la cheminée de l'étage 3 bis : 82.22.245	
de l'étage 3 bis : 82.22.245	69.22.1284 V
Fig. 4 - rez-de-chaussée, mur Sud, détail fenêtre et niches 4 bis 82.22.244	
Fig. 5 - escalier, vue générale prise du palier de l'étage 5 bis 82.22.340	X 69.22.1285 V
Fig. 6 - cage de l'escalier, palier de l'étage, détail des portes de distribut	ion 69.22.1286
Fig. 7 - true d'ensemble des dépendances et du puits	69.22.756 Z
7 bis Puits - vue générale	82.22.243

DEMEURE

35.01

Ferme

I. DESCRIPTION

1. SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

En écart. Maison indépendante et dépendances, déterminant une cour avec puits.

2. MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

Granite; grand appareil réglé plus régulier en façade antérieure. Appareil mixte en pignon, granite et schiste.

3. PARTI GENERAL - PLAN - COUPES - ELEVATIONS INTERIEURES

Plan rectangulaire avec tour d'escalier de plan rectangulaire en horsoeuvre sur la façade postérieure, flanqué d'un appentis au Nord-Est. Un étage carré

4. ELEVATIONS EXTERIEURES

- Façade Sud : Elévation irrégulière sans travées, disposition des baies des deux niveaux en quiconce; le linteau de la porte d'entrée est surmonté d'une plate-bande avec claveaucentral daté 1740.

Cadran solaire portant l'inscription :

FAIT PAR IVES LAFFERER LAN 1726

Corniche en cavet sous le toît.

- Façade Nord : peu ajourée; appentis aveugle, tour d'escalier ouverte sur son côté Nord de deux baies étroites, mur du corps antérieur aveugle.
- Façades latérales : murs-pignons aveugles. Demi-pignon Est de l'appentis Nord-Est ajouré de trois petites baies.

5. COMBLES ET COUVERTURES

Toit à deux versants en ardoise sur le corps principal, dont le versant Nord est pénétré par le toit à deux versants et croupe de la tour d'escalier; l'appentis Nord-Est prolonge le toit principal avec changement de pente. Deux souches de cheminée en pignon du corps principal dont les rampants Est sont découverts.

Charpente: quatre fermes, arbalétriers, entrait retroussé, poinçon et liens, deux cours de pannes latérales et panne faîtière. Charpente de même type sur la tour d'escalier.

35.02

FERME

6. <u>DISTRIBUTION INTERIEURE</u>

Cf. croquis

Division par cloison au rez-de-chaussée et à l'étage.

Au rez-de-chaussée, cheminée en pignon Est; à l'étage cheminée en pignon Ouest dont le foyer est porté par deux corbeaux, en granite, apparents sous le plancher.

La tour d'escalier dessert l'appentis Nord-Est et l'étage.

Cage de plan rectangulaire, escalier en bois, à deux volées droites en retour avec jour, palier et repos, marches d'assemblage; éclairage au Nord au niveau des repos. Couvrement en charpente.

II. NOTE DE SYNTHESE

Maison proche, par sa situation (maison indépendante), son volume et sa structure, de l'architecture des manoirs.

Porte la date 1740.

FOUR A PAIN

DESCRIPTION

- Au Sud-Ouest de la maison : fournil indépendant, plan rectangulaire, porte en pignon Nord, cheminée et four en pignon Sud.


Le four lui-même est adossé au pignon Sud, à l'intérieur il est précédé d'une cheminée (linteau disparu).

PUITS

Le puits, devant la maison. En granite, grand appareil réglé, plan circulaire, margelle monolithe saillante, montants moulurés, traverse de section triangulaire, mécanisme en place. Grande auge à côté.




2




Kengrist Modern


PL II


Plan au sol 82.22.08 P-cliché ARTUR/LAMBART FIG. O





Demenre Jenne





KERMABLOUZE - MAISON

Elévation Sud Cliché DUCOURET 66.22.755 Z



KERMABLOUZE

Elévation Sud

82.22.238 - cliché ARTUR / LAMBART

Fig. 1 bis



KERMABLOUZE

Elévation Sud

82.22.239 - cliché ARTUR/LAMBART

Fig. 1 ter




KERMABLOUZE - MAISON

Elévation Nord

Cliché DUCOURET

66.22.753 Z




KERMABLOUZE - MAISON

Elévation Nord

82.22.241 - cliché ARTUR/LAMBART

Fig. 2 bis



KERMABLOUZE - MAISON

Rez-de-chaussée, pignon Ouest Détail des deux pierres en saillie Cliché DAGORN

69.22.1284 V



> Cheminée ortant la chaminés da 115tana, dátail;

82.22.245 - cliché ARTUR/L. FIG.3 bis

Bord Parte fisil 2200537



Cuve - Rez-de-chaussée, pièce gauche 82.22.244 X - Cliché ARTUR/LAMBART FIG.4 bis



KERMABLOUZE - MAISON Escalier - vue prise du ler étage Cliché DAGORN 69.22.1285 V



> Escalier, départ 82.22.240 X - Cliché ARTUR/LAMBART FIG.5 bis



KERMABLOUZE - MAISON

ler étage - palier - détail des ouvertures

Cliché DAGORN

69.22.1286 V



KERMABLOUZE - MAISON

Cour - vue générale communs et puits Cliché DUCOURET

66.22.756 Z



22 KERGRIST-MOELOU

KERMABLOUZE - MAISON

Puits - vue générale

82.22.243 - cliché ARTUR/LAMBART

Fig. 7 bis

