

n° département

commune

Lustruyen

adresse ou lieu-dit

Guingamp**Rostrenen**

arrondissement

canton

ferme (1)**C 35 01**

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

1A00004128**35 02**

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/25000	feuille : Carhaix 7-8	Lambert : 1 X 181 80
			Y 79 85
Cadastre	année :	section :	parcelle :
	année : 1949	section : E 1	parcelle : 141

Propriétaire :

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le :	1966	par	Ducouret - Cebron
revu le :	1976	par	Ducouret

Table des figures

Fig.1 Ferme 1 - Vue générale Sud	66.22.742 Z
Fig.2 Ferme 1 - Vue générale Nord	66.22.743 Z
Fig.3 Ferme 1 - Façade Nord, détail touralle	66.22.744 Z
Fig.4 Ferme 1 - Rez-de-chaussée, pièce Est	69.22.1282 V
Fig.5 Ferme 1 - Etage, pièce centrale	69.22.1283 V

Table des relevés

Pl.I - relevé cadastral - 1949 - 1/2500

Pl.II- Plan au sol

I. DESCRIPTION

1. SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

En écart; deux corps de bâtiment en alignement; cour ouverte devant avec puits et auge. Façade antérieure au Sud.

2. MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

Granite et schiste. Façade antérieure en grand appareil de granite. Autres murs en petit appareil de schiste sauf chaînages et encadrements des baies.

3. PARTI GENERAL - PLAN - COUPES - ELEVATIONS INTERIEURES

Plan rectangulaire allongé divisé par un mur de refend; un étage carré.

4. ELEVATIONS EXTERIEURES

- Façade Sud : élévation irrégulière sans travées, deux niveaux d'ouvertures; une porte en plein cintre, deux fenêtres à linteau mouluré en accolade, une porte rectangulaire murée.

- Façade Nord : peu ajourée, une porte plein cintre murée, une fenêtre à linteau en accolade sur la tour d'escalier. Pignons aveugles.

5. COMBLES ET COUVERTURES

Toit à deux versants en ardoise. Tour d'escalier couverte en appentis (prolongement du versant principal).

6. DISTRIBUTION INTERIEURE

Une pièce de chaque côté du mur de refend aux deux niveaux. Salle commune à l'Est avec cheminée sur le refend, porte d'accès à la pièce Ouest murée, porte également au Nord, sol en terre battue; la tour d'escalier est située au droit du refend, accès à l'escalier dans l'angle Nord-Ouest de la pièce Est.

A l'étage deux pièces avec cheminée desservies par l'escalier.

Escalier intérieur hors-oeuvre, en granite, en vis à marches monolithes portant noyau, tournant à gauche.

Puits de type local mais sans décor.



II. NOTE DE SYNTHESE

Maison non datée, probablement du 17^e siècle.

Maison à mur de refend avec tour d'escalier en hors oeuvre au droit du refend pour desservir indépendamment les deux pièces de l'étage.

2 KERGRIST MOELOU.

LUSTRUWEN.



Kergrist Moelou

E 1

1969

$\frac{1}{2500}$

PL I



22 KERGRIST MOELOU.

LUSTRUYEN (4)

Demeure

terme

plan au sol.



KERGRIST-MOELOU 22

LUSTRUYEN - FERME N°1

Maison - élévation Sud

Cliché DUCOURET

66.22.742 Z



LUSTRUYEN - FERME N°1

Maison - élévation Nord

Cliché DUCOURET

66.22.743 Z



KERGRIST-MOELOU 22

LUSTRUYEN - FERME N°1

Maison - façade Nord - détail de la
tourelle

Cliché DUCOURET

66.22.744 Z



KERGRIST-MOELOU 22

LUSTRUYEN. - FERME N°1

Pièce à l'Est - rez-de-chaussée - vue
de l'angle Nord-Ouest

Cliché DAGORN

69.22.1282 V



LUSTRUYEN - FERME N°1

Partie centrale - étage - mur Ouest
cheminée

Cliché DAGORN

69.22.1283 V

