

22

n° département

PLOUGUERNEVEL

commune

Kerdeven

adresse ou lieu-dit

ROSTRENEV

GUINGAMP

arrondissement

canton

DEMEURE

35.01

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Manoir

140000446

Repérage 2,5 kms Sud-Sud-Ouest

Carte I.G.N.	échelle : 1/50.000	feuille : Rostrenev	Lambert :	X	184 30
				Y	73 20
Cadastre	année : 1946	section : G 1	parcelle :		
			parcelle :	35	

Propriétaire :Destination actuelle :Protection M.H. :Etat de conservation :

<u>Dossier</u> établi le :	1966	par	DUCOURET	CEBRON
revu le :	1976	par	DUCOURET	

TABLE DES PLANCHES

Pl. I - Plan	76.22.43 P
Pl. II- Extrait Cadastral 1/2500 1946	

TABLE DES PHOTOGRAPHIES

Fig. 1 - Vue de situation prise du Sud-Ouest	66.22.6I4 Z
- 2 - Façade antérieure, vue générale	76.22.I74 X
- 3 - Elévation Ouest	66.22.645 Z
- 4 - Façade postérieure, vue générale	76.22.I76 X
- 5 - Façade antérieure, détail fenêtre	76.22.I75 X
- 6 - Façade Sud - 1er niveau - Détail de la fenêtre à l'Est	66.22.6I6 Z
- 7 - Façade Nord - Tourelle d'escalier Détail du dernier niveau et de la toiture	66.22.6I7 Z
- 8 - Portes antérieures de distribution	76.22.I77 X
- 9 - Escalier, première volée	76.22.I78 X
- 10- Plancher de l'étage	76.22.I80 X
- 11- Charpente de la tour d'escalier	76.22.I79 X

## I. HISTORIQUE ./.

## II. DESCRIPTION

### 1- SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

Manoir isolé, cour ouverte devant, bordée, à l'est, de dépendances; autres dépendances au Nord-Ouest, puits dans la cour. Corps de logis indépendant orienté au Sud.

### 2. MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

Granite, schiste. Gros oeuvre en schiste en petit appareil; chaînages et baies en grand appareil de granite.

### 3. PARTI GENERAL - PLAN - COUPES - ELEVATIONS INTERIEURES (cf. relevé graphique).

Bâtiment à deux corps dont un corps principal de plan rectangulaire peu allongé, sans refend qui est le logis et un corps secondaire en retour d'équerre dans l'axe de la façade postérieure, de plan rectangulaire massé, qui est une tour d'escalier; ce corps est plus élevé que le corps principal, lequel comporte rez-de-chaussée, étage et comble.

### 4. ELEVATIONS EXTERIEURES

\* Façade Sud : élévation sans ordonnance; à gauche porte en arc brisé à trois claveaux, moulurée de deux cavets séparés par une feuillure; l'arc est souligné d'une archivoltte à retour sommée d'un écu muet; au-dessus fenêtre à linteau en accolade; au centre fenêtre seule à linteau en accolade; à droite fenêtre à traverse et meneau; ceux-ci ainsi que le linteau et les piédroits sont moulurés d'un cavet; au-dessus fenêtre à linteau en accolade. Corniche disparue.

\* Façade Nord : la tour d'escalier occupe le centre de la façade; les parties apparentes de celle-ci à droite et à gauche de la tour sont ajourées d'une fenêtre au deuxième niveau. La tour est ajourée sur son côté Nord d'une travée comportant une porte et deux fenêtres, sur son côté Ouest d'une petite baie rectangulaire et d'un oculus.

\* Façades latérales : Mur-pignon Ouest ouvert d'une porte; mur-pignon Est ouvert d'une porte faisant communiquer le logis et l'appentis Est.

5. COMBLES ET COUVERTURES

Toit à deux versants, pignons couverts sur le corps principal et souche de cheminée en pignon.

Toit à deux versants et croupe sur la tour d'escalier; ces deux toits sont reliés par un court toit à deux versants qui couvre le passage du dernier étage de la tour au comble du corps principal.

- Couverture en ardoise.

- Charpente du corps principal : quatre fermes composées de arbalétrier entrant retroussé, poinçons, liens, panne faitière et trois cours de pannes latérales

- Charpente de la tour : trois fermes composées de arbalétriers, entrant retroussé, poinçon, panne faitière et sous-faitière reliées par une croix de St-André.

6. DISTRIBUTION INTERIEURE

Les divisions intérieures par cloisons de bois sont modernes; pièce unique à l'origine avec cheminée sur les pignons; mur Est, cheminée en granite, de type engagé, piédroits chanfreinés, consoles en cavet, linteau monolithe à crosettes; à droite de la cheminée porte à linteau sur corbelets donne sur l'appentis Est, mur Ouest cheminée moderne.

Au Nord porte en anse de panier moulurée d'un cavet, donne accès à la cage d'escalier.

L'étage est desservi par la cage d'escalier; pièce unique également, une cheminée sur chaque pignon; mur Est cheminée identique à celle du rez-de-chaussée et porte rectangulaire moulurée d'un cavet avec griffes à la base des piédroits donnant sur l'appentis Est; mur Ouest conserve le linteau de la cheminée. Mur Nord, deux portes jumelées ouvrant sur le palier de la cage d'escalier, en anse de panier avec feuillure.

L'escalier : cage rectangulaire; premières marches en pierre, ensuite marches en bois, escalier à deux volées droites en retour sur mur-noyau, palier et repos; l'escalier dessert l'étage et le comble; couverture de la cage en charpente.


III. NOTE DE SYNTHESE


Bâtiment homogène; non daté. L'absence de divisions intérieures par mur de refend dans un bâtiment d'une certaine importance est à noter; à noter également l'importance de la tour d'escalier qui s'explique par le type de celui-ci.

Datation : 17<sup>e</sup> siècle (incertain).

IV. DOCUMENTATION ./.

0 7	2 2	2 2 0	0 0 0 0	0 0 0	3 5 0 1	0 0 0 0	0 0 0 6	1
PLOGUERNEVEL Cotes du Nord								
Manoir de Kerdeven								
P. Tromeur Y. Charpentier							1966	





Kerdeven  
commune de Plougerveid  
section G feuille n° 1

1946

1/2500

PLOUGUERNEVEL 22

MANOIR DE KERDEVEN

Vue de situation prise du Sud-Ouest

Cliché BRULON

66.22.614 Z



PLOUGUERNEVEL 29

MANOIR DE KERDEVEN

Façade antérieure, vue générale

Cliché DAGORN

76.22.174 X



PLOUGUERNEVEL 22

MANOIR DE KERDEVEN

Elévation Ouest

Cliché BRULON

66.22.645 Z



MANOIR DE KERDEVEN

Façade postérieure, vue générale

Cliché DAGORN

76.22.176 X



MANOIR DE KERDEVEN

Façade antérieure; détail fenêtre

Cliché DAGORN

76.22.175 X



MANOIR DE KERDEVEN

Façade Sud - 1er niveau - Détail de  
la fenêtre à l'Est

Cliché BRULON

66.22.616 Z



MANOIR DE KERDEVEN

Façade Nord - Tourelle d'escalier  
Détail du dernier niveau et de la  
toiture

Cliché BRULON

66.22.617 Z



MANOIR DE KERDEVEN

*1<sup>er</sup> étage*  
Portes antérieures de distribution

Cliché DAGORN

76.22.177 X



PLUGUERNEVEL

22

MANOIR DE KERDEVEN

Escalier, première volée

Cliché DAGORN

76.22.178 X



MANOIR DE KERDEVEN

Plancher de l'étage

Cliché DAGORN

76.22.180 X



MANOIR DE KERDEVEN

Charpente de la tour d'escalier

Cliché DAGORN

76.22.179 X

