

n° département	commune		
	saint Tho		
lieu-dit	adresse		
GUINGAMP	ROSTRENEEN		
arrondissement	canton		
EGLISE dite chapelle	33.04		
édifice ou ensemble contenant	matricule		
dénomination et titre de l'œuvre	matricule		

1A00004149

Coordonnées Lambert :
Carte au 1/50000

1 x = 188,25

y = 76,90

(non repérée sur la carte ^{XE} = 1/25000)

YS =

Cadastre année : section : parcelle :
année : 1946 section : C 1 parcelle : 109

Propriété : commune

Destination actuelle :

Protection :

État de conservation : ruines

Établi en février 1978 par G. LE LOUARN

Revu en par

Table des Illustrations photographiques

Fig. 1 - vue générale Sud	78.22.72 Z	Fig. 1 bis 82.22.255
- 2 - Porte de l'élévation Sud de la nef	78.22.73 Z	
- 3 - Vue générale Ouest	78.22.74 Z	
- 4- Elévation antérieure Ouest	78.22.75 Z	
- 5- Vue générale prise du Nord Est	78.22.78 Z	
- 6- Porte de l'élévation Nord de la nef	78.22.79 Z	
- 7- Porte Ouest , vue prise de l'intérieur de la nef	78.22.77 Z	
- 8- Vue intérieure prise d'Ouest en Est	78.22.76 Z	

I- HISTORIQUE

1. Edifice antérieur ./.
2. Contexte historique ./.
3. Construction de l'édifice

Construction non datée.

Mars 1812 "La tour de Saint Tho" s'écroule. Le travail de restauration est confié à Jean Botorel de Sainte Tréphine (A.P. Plouguernevel. Comptes de fabrique, 1811-1904).

En 1963, le Conseil Municipal décide de laisser les ruines de la chapelle telles quelles (A.M. Plouguernevel, Registre délibérations du Conseil Municipal, 1962-1966).

II- DESCRIPTION

1. Situation et composition d'ensemble

Chapelle en ruines située au Nord de la route de Plouguernevel à Sainte Tréphine sur une hauteur.

2. Matériaux

Maçonnerie mixte de moellons de granite et de schiste; encadrements des baies en granite. Il subsiste par endroits (murs de la nef et bras Nord) des fragments de la corniche sous égoût en granite moulurée en cavet. Traces de dallage de schiste ardoisier dans tout l'édifice.

3. Structure, plan, coupe

Chapelle orientée de plan en croix latine symétrique à chevet plat. Nef et transept à vaisseaux uniques. Angles de la croisée abattus. Traces de crépi peint en rouge dans tout l'édifice. Choeur liturgique limité par un degré au profil complexe.

4. Elévations intérieures

* Nef

Mur Ouest : ouvert d'une porte (fig. 7) surmontée d'une fenêtre plein-cintre. De part et d'autre : contreforts carrés montant de fond. Mur Sud : ouvert d'une fenêtre en arc segmentaire et d'une porte en arc plein-cintre. Mur Nord symétrique.

* Transept

Mur Ouest et Est aveugles. Murs Sud et Nord ouverts d'une fenêtre identique à celles de la nef.

* Choeur

Mur Est ouvert à gauche d'une porte rectangulaire menant à la sacristie (détruite) . A droite et à gauche, deux consoles formées de pierres saillantes.

5. Elévations extérieures

* Elévation occidentale (fig. 3 et 4)

Mur-pignon ouvert d'une porte en arc plein-cintre encadrée de deux pilastres (sans doute sommés d'un tailloir). Larmier mouluré saillant au-dessus. La porte est surmontée d'une fenêtre en plein-cintre

* Elévation Sud (fig. 1 et 2)

Mur de la nef ouvert d'une fenêtre plein-cintre et d'une porte en arc plein-cintre mouluré de deux cavets et d'une colonnette à base prismatique

Mur Sud du transept ouvert d'une fenêtre identique à celle de la nef

* choeur

Mur Sud et Nord ouverts d'une fenêtre identique aux précédentes (fig. 1 et 5)

Mur Est ouvert d'une porte rectangulaire (fig. 5)

* Elévation Nord (fig. 3, 5 et 6)

* Elévation Nord (fig. 3,5 et 6)

Bras Sud symétrique du bras Nord. Porte (remontée). Cf fig. 6 dans le mur Nord de la nef au droit de celle du mur Sud.

III- CONCLUSIONS

La forme de la porte occidentale est celle de toutes les fenêtres : arcs plein-cintre appareillés conduisent à proposer le XVII e siècle pour datation de cette chapelle. Les fenêtres n'avaient pas de meneaux mais étaient fermés par de grands verres maintenus par des barlotières. Il semble que les portes Nord et Sud de la nef aient été remployés dans une construction qui présente par ailleurs une totale homogénéité.

IV- DOCUMENTATION

A.M. Plouguernevel. Registre des délibérations du Conseil Municipal. 1963


A.P. Plouguernevel. Comptes de fabrique de l'année 1812

CHAPELLE SAINT-THO

Vue générale Sud

Cliché TUGORES

78.22.72 Z



22 PLOUGUERNEVEL

CHAPELLE SAINT-THO

Vue générale Sud

82.22.255 - cliché ARTUR/LAMBART

Fig. 1 bis



CHAPELLE SAINT-THO

Porte de l'élévation Sud de la nef

Cliché TUGORES

78.22.73 Z



CHAPELLE SAINT-THO

Vue générale Ouest

Cliché TUGORES

78.22.74 Z



CHAPELLE SAINT-THO

Elévation antérieure Ouest

Cliché TUGORES

78.22.75 Z




CHAPELLE SAINT-THO

Vue générale prise du Nord-Est

Cliché TUGORES

78.22.78 Z



CHAPELLE SAINT-THO

Porte de l'élévation Nord de la nef

Cliché TUGORES

78.22.79 Z



CHAPELLE SAINT-THO

Porte Ouest, vue prise de l'intérieur
de la nef

Cliché TUGORES

78.22.77 Z



CHAPELLE SAINT-THO

Vue intérieure prise d'Ouest en Est

Cliché TUGORES

78.22.76 Z

