

n° département

commune

Guerdou

adresse ou lieu-dit

Guingamp

arrondissement

Rostrenen

canton

Maison

dénomination et titre de l'œuvre

C 35 01

matricule

35 02

Aneoo, 173

Repérage

Carte I.G.N.

échelle :

1/25000

feuille :

Carhaix 7-8

Lambert :

1

X 185 50

Y 80 15

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1938

section :

B 1

parcelle : 314

Propriétaire :

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation : vestige, mauvais état

Dossier établi le :

1966

par

Brun - Depierre

revu le :

1976

par

Ducouret

Table des figures

- Vue d'ensemble Sud-Ouest
- Elévation Sud

66.22.572 Z

66.22.573 Z

DESCRIPTION -

1. SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE : en écart, maison en ruine, indépendante.
2. MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE : schiste, appareil irrégulier; chaînages et encadrements en granite.

3. PARTI GENERAL - PLAN - COUPES - ELEVATIONS INTERIEURES

Plan rectangulaire allongé divisé par un mur de refend avec tour d'escalier en hors-oeuvre sur la façade antérieure; la tour est située au droit du mur de refend pour desservir directement les pièces latérales.

4. ELEVATIONS EXTERIEURES


Elévation Sud irrégulière; une porte datée 1817 (remaniement), autre porte en arc brisé. Une porte en façade Nord.

5. COMBLES ET COUVERTURES : toiture effondrée.

6. DISTRIBUTION INTERIEURE

Une pièce de chaque côté du refend, avec porte de communication; cheminée sur le mur de refend, en granite, type engagé, consoles en cavet, linteau à crossettes, quatre niches dans le coeur. Niche avec cuve saillante sur mur Sud; niches à côté de la cheminée; saillie de la tour d'escalier. Celle-ci contient un escalier en vis, en granite.

La date "1817" est celle d'un remaniement; datation 17ème siècle.



Guendou


POUNÉVEZ - QUINTIN
(cote du Nord)

selon B. et le du Bray
vue feuille

Plan n° 1938

Echelle = 1 / 2500

↑ Word -



l'ounevez Quintin - 22 -

Section I

Dr Bourg -

1^{re} feuille

1/2500

1826

Pl. 2

GUERDOU - MAISON

Vue de situation prise du Sud-Ouest

Cliché DUCOURET

66.22.572 Z



GUERDOU - MAISON

Vue d'ensemble de la façade Sud en
ruines

Cliché DUCOURET

66.22.573 Z

