PLOUNEVEZ QUINTIN

commune

Kerbrezot adresse ou lieu-dit

Guingamp

Rostrenen

canton

arrondissement

MOULIN

35.03

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

140000 4174

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/25000

feuille: Carhaix 7-8

Lambert:

× 185 75

82 27

Cadastre

année : année : section:

parcelle:

1938

section:

A 2

parcelle:

333

Propriétaire:

Destination actuelle:

Protection M.H.:

État de conservation :

vestige - mauvais état

Dossier établi le :

1966

Brun Depierre par

revu le :

1976

par Ducouret

Table des figures

1 - Moulin, vue générale Est

66.22.728 Z

2 - Moulin, détail de la roue

66.22.730 Z

3- Moulin, vue générale Sud

66.22.585 Z

Table des planches

Pl. 1 - Extrait dadastral 1/2500

35.03

MOULIN

DESCRIPTION


- Moulin situé immédiatement au Sud de la ferme Kerwezot. Façade antérieure en pignon Sud. En ruines.
- Matériau : granite, grand appareil réglé pignons Nord et Sud, moins régulier en murs gouttereaux.
- Plan rectangulaire; rez-de-chaussée sous comble; mécanisme ruiné sur le mur Sud partiellement écroulé.
 - Elévations irrégulières; la porte Sud porte des inscriptions :

à droite : I I P et fleur / J C

sur l'intrados : I H S J C

à gauche : une croix, un calice et FAIT FAIRE EN 1747
Une porte en pignon Sud porte la date 1779.

- Toit à deux versants en ardoise, pignons découverts.



Plounevez-Quintin SectionA dite de St. Colomban 2º feuille

PLOUNEVEZ-QUINTIN 22

KERVEZOT - MOULIN

Façade Est - vue d'ensemble

Cliché BRULON

66.22.728 Z



PLOUNEVEZ-QUINTIN

22

KERVEZOT - MOULIN

Façade Est - détail de la roue

Cliché BRULON

66.22.730 Z



PLOUNEVEZ-QUINTIN

KERVEZOT - MOULIN Elévation Sud Cliché BRULON 66.22.585 Z

