

22 n° département	Kérangoff commune	
Lannion arrondissement	Lézardrieux canton	
Eglise dite Chapelle du Calvaire		33.04
	dénomination et titre de l'œuvre	matricule
		1/100004583

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/25000ème	feuille : Pontrieux 1-2	Lambert zone 1 x	197,15
			y	132,88
Cadastre	année :	section :	parcelle :	
	année : 1952	section : D 1	parcelle : 191	

Propriétaire : commune

Dénomination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation : mauvais.

Dossier établi le : Mai 1977 par TOSKER/DOUARD  
revu le : par

Situation et composition d'ensemble : église non orientée. Enclos avec piliers d'entrée à l'Est. Croix au Sud, sur le mur d'enclos, base maçonnée (schiste et granite) fût et croix carrés chanfreinés. H. 0, 90m. Représentation : saint ou sainte non identifié (la Vierge ?).

Matériaux : appareil irrégulier en moellons de schiste.  
 Ouvertures : granite sauf porte Est : piédroits schiste et linteau de bois (disparu).  
 Toiture : ardoise.

Couvertures : toit à longs pans à croupes (à l'Est) à pignon à ruellée (à l'Ouest).

Couvrement : charpente lambrissée.

Distribution intérieure : entrée à l'Est. Nef éclairée par deux baies (murs Nord et Sud). Sol recouvert de tomettes. Dimensions 5x6m.


Etat de conservation : mauvais état de la couverture. Porte Est : linteau arraché.

Datation : fin 18ème sle.  
 D'après Couffon : "édifiée en 1769 - Réparée en 1784" (ne cite pas ses sources).

Documentation : Couffon (R.)- Répertoire des églises et chapelles..... St Briec.- Les Presses Bretonnes, 1901.



22. PLEUDANIEL  
KERANGOFF  
Chapelle du Calvaire




ELEVATION SUD

CROQUIS



PLAN AU SOL

CROQUIS



PLEUDANIEL 22

KERANGOFF - Chapelle du Calvaire

Enclos - Piliers d'entrée

Cliché ARTUR

77.22.666 X



PLEUDANIEL 22

KERANGOFF - Chapelle du Calvaire

Croix - face Sud

Cliché ARTUR

77.22.667 X

