



n° département

commune

**KERMENGUY****Lannion**

adresse ou lieu-dit

**LEZARDRIEUX**

arrondissement

canton

**MANOIR****35.01**

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

**1A00001612**Repérage

Carte I.G.N.	échelle :	1/25000	feuille :	Tréguier 5-6	Lambert :	1	x 196,68
							y 137,50
Cadastre	année :		section :		parcelle :		
	année :	1946	section :	A 2	parcelle :	424	

Propriétaire : privéDénomination actuelle : logis et exploitation agricoleProtection M.H. :Etat de conservation : assez bonDossier établi le : 12/1977

par Douard/Toscer

revu le :

par

Situation : au Nord du bourg.Composition d'ensemble : ensemble à cour fermée constitué d'un porche fortifié, d'un logis et de dépendances agricoles; à l'extérieur, étables et mare.1) le Porche (Corps de passage d'entrée)

## \* Matériaux

- . partie centrale : granite, pierre de taille.
- . partie Ouest : moëllons de schiste
- . partie Nord : torchis et pans de bois. Toiture en ardoise.

## \* Structure

Porche avec porte piétonne et porte cochère surmonté d'un étage habitable et flanqué au Sud-Ouest par une tourelle d'escalier.

## \* Couvertures

Toit à croupe, toit conique pour la tourelle, liaison à noue; corniches en granite.

## \* Elévation extérieure :

Porche avec un étage carré et comble à surcroît (partie Est), comble simple (partie Ouest).

## \* Distribution intérieure (cf. croquis)

Escalier hors-œuvre à vis en bois conservant des éléments de défense (meurtrières)

2) Le logis

## \* Matériaux

Appareil irrégulier en moëllons de schiste et de granite, encadrement des baies en granite, toiture en ardoise.

## \* Elévation extérieure (Sud)

Sans ordonnance, à un étage carré avec comble à surcroît. Décor : porte Renaissance.

## \* Couverture : toit à longs pans

## \* Distribution intérieure (cf. croquis)

Escalier dans-oeuvre droit à deux volées à mur d'échiffre, en granite.

Datation

Une première campagne de construction doit remonter à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle, le porche et ses volumes habitables remontent à cette époque. Le logis, dominé par sa belle porte en plein cintre à piédroits en forme de pilastres et son couronnement architecturé semble datée de la fin du XVIe siècle. Le logis a été transformé au XIXe siècle (agrandissement des fenêtres et percement de la porte centrale).

## pl. I. Extrait cadastral

pl. II Porche, plans au sol et à l'étage, croquis.

pl. III Logis, plans au sol et à l'étage, croquis.

Fig. 1 Vue de situations prise de l'Ouest 77.22.267 X

Fig. 2 Elévation Sud du porche, vue générale 77.22.269 X

Fig. 3 Elévation Nord du porche 77.22.268 X

Fig. 4 Logis, élévation Sud 77.22.270 X

Fig. 5 Logis, escalier 77.22.271 X

Doc. 4 Dessin de Frotier, 1930 77.22.871 V


Doc. 1.



PORCHE


Plan au sol :

(croquis  
12/1977)




- 1 - cheminée en granite
- 2 - fenêtre bouchée

Plan à l'étage :




- 1 - cheminée en granite
- 2 - Porte tēlée
- 3 - Petite ouverture bouchée
- 4 - 3 marches pour accéder au comble
- 5 - Vestiges d'une cheminée en granite

- Logis -




(Croquis  
12/1977)

Plan au sol:



1 - Cheminée disparte

Plan à l'étage:



- 1 - sol dallé de granite
- 2 - latrines
- 3 - mur d'échiffre

KERMENGUY


- Manoir -

Dessin de Frotier de la Messelière  
(1930)

Cliché Dagorn

77.22.871 V

Doc. 1



KERMENGUY - Manoir

Vue de situation de l'ensemble prise  
de l'Ouest

Cliché ARTUR

77.22.267 X

fig. 1



KERMENGUY -Manoir

Elévation Sud - vue générale du porche

Cliché ARTUR

77.22.269 X

fig. 2




KERMENGUY - Manoir

Elévation Nord - vue générale du mur porche

Cliché ARTUR

77.22.268 X

fig. 3



KERMENGUY - Manoir

Logis - Elévation Sud

Cliché ARTUR

77.22.270 X

fig. 4



KERMENGUY - Manoir

Logis - Escalier

Cliché ARTUR

77.22.271 X

fig. 5

