Protection M.H.:

État de conservation : fenêtres du rez-de-chaussée, transformées.

Dossier établi le :

5/1977

par Douard/Toscer

revu le :

10/1977

nar

<u>COMPOSITION D'ENSEMBLE</u>: logis et dépendances agricoles sont groupés autour d'une cour commune.

MATERIAUX : appareil en moellons de schiste et de granite jointoyés, encadrement des baies en granite et en béton, toiture en ardoise.

ELEVATION: rez-de-chaussée, un étage et comble simple.

<u>DISTRIBUTION INTERIEURE</u> (cf. plan.) Tourelle d'escalier hors-oeuvre intégrée dans un appentis ancien.

<u>DATATION</u>: probablement 17ème siècle avec transformations postérieures.


Pl. I Extrait cadastral


Pl. II Plan au sol

Fig. 1cl. 77.22.369 X

- 2cl. 77.22.370 X

- 3cl. 77.22.371 X





TREDARZEC 22

POUL AR FANTAN (ferme)

Elévation Sud

Cliché ARTUR

77.22.369 X

fig.1



TREDARZEC 22


POUL AR FANTAN (ferme)

Cheminée - rez-de-chaussée

Cliché ARTUR

77.22.370 X

f.g.2



TREDARZEC 22

POUL AR FANTAN (ferme)

Escalier en vis et porte d'accès

Cliché ARTUR

77.22.371 X

fg.3

