

Aire d'étude	: Caulnes
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Cadastré	: 1960 G 105
Commune	: Plumaugat
Coord. Lambert	: 0261900 ; 1067600
Copyright	: © Inventaire général, 1986
Couverture	: toit à longs pans ; pignon couvert ; flèche polygonale
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Date(s)	: 1585
Dénomination	: chapelle
Département	: 22
Dossier	: individuel
Etages	: 1 vaisseau
Etude	: inventaire topographique
Historique	: Chapelle construite en 1585, inscription : EN L' HONNEUR DE DIEV NRE DAME DE BONNE RACONTE PRYE EN CE LYEU MYS : 1585 ; très remaniée ; sur l' angle N. E. inscription : AVE MA (RIA)
Implantation	: isolé
INSEE	: 22240
Justif. datation	: porte la date
Lieu-dit	: Bonne Rencontre
Localisation	: Bretagne ; 22 ; Plumaugat
Murs gros-oeuvre	: granite ; quartzite ; moellon ; appareil mixte
Parties	: enclos ; croix monumentale
Plan	: plan allongé
REFERENCE	: IA00004693
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00004693
Siècle	: 4e quart 16e siècle
Siècle bis	: 16e s.
Statut propriété	: propriété de la commune
Titre courant	: Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Encontre
Toiture matériau	: ardoise
Vocabulaire	: Notre-Dame-de-Bonne-Encontre
Voûte couverture	: lambris de couverture
Zone Lambert	: Lambert1

MINISTRE D'ETAT
- AFFAIRES CULTURELLES -

NOTICE
DE REPERAGE

Commission Régionale
" BRETAGNE "

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

07.22.240.0000.000.33.04.01.00.0003

Commune	:	FLUMAUGAT	Lieu-dit	:	Bonne Rencontre
Département	:	22	Monument	:	Chapelle

SITUATION EXACTE

* 4	Ka	Sud - Est de Flumaugat	
* Carte E.M.		251,9	- 67,6
* Cadastre Ancien		Section	Parcelle
	Récent	Section	Parcelle

PROPRIETAI E ACTUEL

* Nom

* Adresse

PROTECTION M. H.

Inscrit
Classé

NOTICE ETABLIE

Le 15 / 11 / 66

Par NOVELLO CADIOU

Qualité

OBSERVATIONS

[illegible]

07.22.240.0000:000.33.04.01.00.0003

Les deux chapiteaux soutiennent un linteau monolithe portant inscription de bonne qualité :

EN L HONNEUR DE DIEU
DAME DE BONNERA CONTRE
PRYENCÉLYE VMYS : 1585

Au dessus du linteau corniche moulurée
Petite niche en plein cintre, creusée au dessus de la porte. (Appui saillant monolithe) surmontée d'une petite cavité en croissant
Fenêtre à l'Est de la porte, carrée, linteau et appui monolithes
Montants chanfreinés

FACE EST : Réparation de torchis sous le toit
Fenêtre axiale, étroite, arc en plein cintre.
Appui monolithe, chanfreinée.

FACE NORD :
Traces de reprises.
Une fenêtre de même type qu'à la face Sud
Une pierre du chaînage Nord Est porte inscription :

A V E M A

07.22.240.0000.000.33.04.01.00.0003

DESCRIPTION EXTERIEURE

Chapelle implantée dans un lieu désert, loin de tout hameau.
Orientée grossièrement Ouest Est. Au milieu d'un placître gazonné, ceint d'un talus planté de hauts arbres.
Accès au placître sur le côté Est.
L'angle Sud Ouest du placître est occupé par un emmarchement, muré en haut par une dalle monolithique placée debout.
Sur le côté Ouest du placître, subsiste un monticule gazonné, peut-être ancien piedestal de calvaire.
Croix moderne au centre du placître, sur la face Sud de la chapelle.
Edifice simple de plan rectangulaire, couvert d'une bâtière d'ardoises. Petit clocheton à chevet sur le faite.
Côté Ouest : base de section carrée, partie supérieure pyramidale à huit pans, très incurvés à la base.
Tout le clocheton est couvert d'ardoises, sommé d'une croix en fer forgé.
Matériau général homogène : appareil irrégulier de granit et quartzite.
Ajonctions par endroits (face Sud) de calcaire coquillages témoignant de reprises.
Châssages d'angles. Corniche de bois sous le toit aux murs Sud et Nord, soutenue par les abouts d'entrants de la charpente. Sculptés en modillons.

FACE OUEST :

Façade pignon, partie supérieure en torchis
Porte axiale, arc en plein cintre
Appareillée en granit
Chanfreinée

FACE SUD :

Montrant d'assez nombreuses reprises.
L'appareil n'y est plus homogène. Calcaire coquillages au-dessus de la porte.

Porte rectangulaire : appareillée en granit.

Piedroits soulignés par des pilastres, aux petits chapiteaux à volutes.



D. E. I

07.22.240.0000.000.33.04.01.00.0003

DESCRIPTION INTERIEURE

Plan rectangulaire

FACE OUEST :

Partie rectangulaire

FACE SUD :

Porte , ébrasement, arc surbaissé, accosté à l'Est d'un bénitier engagé de 0,35 mètre, daté 1585, granit.

Fenêtre carrée, ébrasement oblique linteau de bois.

Piscine en niche plein cintre, granit

MUR EST :

Fenêtre, arc surbaissé, ébrasement oblique

Flanquée de deux statues en plâtre moderne du XIX^{ème}, attitude ancienne
Saint Antoine et Saint Mathieu.

MUR NORD:

Fenêtre symétrique de celle du mur Sud

SOL : terre battue.

Choeur : plancher

PLAFONNAGE :


Entrails; angles abattus.

Lambris forme voute.

Le chœur est séparé du reste de la chapelle par une balustrade ancienne à balustres tournés.

Autel XVIII^{ème} en place (cf fiche mobile) surmonté d'une statue en plâtre moderne mais de tradition ancienne de la Vierge à l'enfant.

4



PLUVAUAT

1960

1/2500

GE

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- Vue générale Nord-Est	69.22.403 V
Façade Sud, vue générale	69.22.405 V
" " détail du linteau de porte	69.22.406 V
Vue générale Sud-Ouest	69.22.404 V
" " Sud-Est	69.22.402 V
Nef, vue intérieure d'Ouest en Est	69.22.407 V
" " " d'Est en Ouest	69.22.408 V
Maître-autel, vue générale	69.22.413 V
" " détail autel	69.22.415 V
" " détail du tabernacle	69.22.414 V
Niche-crédence, mur Sud du chœur	69.22.409 V
Table de communion	69.22.410 V
Statue de sainte Anne	69.22.412 V
Confessionnal : détail de la porte	69.22.416 V
Bénitier, mur Sud	69.22.411 V

PLUMAUGAT 22

CHAPELLE BONNE-ENCONTRE

Vue générale Nord-Est

Cliché ARTUR

69.22.403 V



CHAPELLE BONNE-ENCONTRE

Façade Sud - vue générale

Cliché ARTUR

69.22.405 V



CHAPELLE BONNE-ENCONTRE

Façade Sud - détail du linteau
inscrit

Cliché ARTUR

69.22.406 V



CHAPELLE BONNE - ENCONTRE

Vue générale Sud-Ouest

Cliché ARTUR

69.22.404 v



PLUMAUGAT 22

CHAPELLE BONNE-ENCONTRE

Vue générale Sud-Est

Cliché ARTUR

69.22.402 V



PLUMAUGAT 22

CHAPELLE BONNE-ENCONTRE

La nef - vue générale Ouest-Est

Cliché ARTUR

69.22.407 V



PLUMAUGAT 22

CHAPELLE BONNE-ENCONTRE

La nef - vue générale Est-Ouest

Cliché ARTUR

69.22.408 V



PLUMAUGAT 22

CHAPELLE BONNE-ENCONTRE

Table de communion

Cliché ARTUR

69.22.410 V



CHAPELLE BONNE-ENCONTRE

Crédence - (mur Sud du chœur)

Cliché ARTUR

69.22.409 v



PLUMAUGAT 22

CHAPELLE BONNE-ENCONTRE

Bénitier (mur Sud)

Cliché ARTUR

69.22.411 v

