

Aire d'étude : Caulnes  
Collectifs : 1 étudié ; 3 repéré ; 131 bâti  
Commune : Guenroc  
Coord. multiples : 0270500 ; 0274400 ; 1079400 ; 1076200  
Copyright : © Inventaire général, 1986  
Date bordereau : 1987 AVANT  
Date Mistral : 1987 AVANT  
Dénomination : maisons ; fermes  
Département : 22  
Dossier : collectif  
Etude : inventaire topographique  
Historique : Chronogrammes : 1634, 1732  
INSEE : 22069  
Localisation : Bretagne ; 22 ; Guenroc  
Murs gros-œuvre : granite ; schiste  
REFERENCE : IA00004728  
Région : Bretagne  
sauvegarde Ref. : 00004728  
Siècle : 17e siècle ; 18e siècle  
Siècle bis : 17e s. ; 18e s.  
Statut propriété : propriété privée  
Titre courant : Maisons, Fermes  
Toiture matériau : ardoise  
Zone Lambert : Lambert1

*messe 1, référée*

07.22.069.0000.000.35.01.00.00.0001.

#### D E S C R I P T I O N     E X T E R I E U R E

Maison de plan rectangulaire (rez de chaussée plus étages), couvert d'une bâtière dont la façade très remaniée montre encore deux travées encadrant une porte centrale surmontée d'une cuverture.

Toutes les couvertures ont été modifiées. Cependant les lucarnes semblent avoir été remontées dans leur forme primitive ; à ouvertures rectangulaires; frontons triangulaires, frappés celui du Sud de la date 1732 ; celui du Nord d'une niche (vide).

Le fronton Nord porte encore des acrotères. Les lucarnes interrompent une corniche à moulure simple.

Corbeaux des chevronnières incisés.

Aux pignons: deux souches de cheminée :

Faluns du Quiou ; probablement remontées.

Celle du Nord à triple moulure ; les deux supérieures formant corniche. Décor de bâtons brisés et d'incisions verticales.

Celle du Sud 4 moulures ; les trois supérieures forment corniche. Décor d'incisions verticales et de Croix de St André. Porte la date de 1732.

#### D E S C R I P T I O N     I N T E R I E U R E

Intérieur non visité.

Probablement entièrement moderne.

07.22.069.0000.000.39.04.03.00.0001.

FICHE - OBJET  
DE REPÉRAGE

07.22.069.0000.000.35.01.00.00.0001.

Commune GUENROC Lieu de Conservation Maison

Département 22 Définition Souche de cheminée

SITUATION DANS L'ÉDIFICE

PROPRIÉTAIRE

PROTECTION M--H

ÉPOQUE

MATÉRIAUX

TECHNIQUE

DIMENSIONS

THÈME ICONOGRAPHIQUE

DESCRIPTION ET ÉTAT DE CONSERVATION Au pignon : une souche de cheminée faluns du

Quicou probablement

Celle du Nord : à triple moulure ; les deux supérieures forment corniche.

Décor de bâtons brisés et d'incisions verticales.

07.22.069.0000.000.39.04.03.00.0002.

FICHE - OBJET  
DE REPÉRAGE

07.22.069.0000.000.35.01.00.00.0001.

Commune GUENROC

Lieu de Conservation Maison

Département 22

Définition Souche de cheminée

SITUATION DANS L'ÉDIFICE

PROPRIÉTAIRE

PROTECTION M-- H

ÉPOQUE

MATÉRIAUX

TECHNIQUE

DIMENSIONS

THÈME ICONOGRAPHIQUE

DESCRIPTION ET ÉTAT DE CONSERVATION

Quaine ?

Au pignon : une souche de cheminée, falun de

supérieures formant corniche.

Celle du Nord : 4 moulures : les trois

St ANDRE porte la date de 1732.

Décor d'incisions verticales et de croix de

---

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

---

Façade Est, vue générale	69.22.132 V
Iacarne et souche de cheminée Sud	69.22.133 V
" " " Nord	69.22.134 V
<del>Bonfire grillée</del>	<del>69.22.131 V</del>

GUENROC 22

BOURG - maison

Façade Est - vue générale

Cliché ARTUR

69.22.132 V



GUENROC 22

BOURG - maison

Lucarne et souche de cheminée Sud

Cliché ARTUR

69.22.133 V



GUENROC 22

BOURG - maison

Lucarne et souche de cheminée Nord

Cliché ARTUR

69.22.134 V



07.22.069.0000.000.39.04.03.03.0006.

FICHE - OBJET  
DE REPÉRAGE

07.22.069.0000.000.35.02.00.00.0001.

Commune GUEVROG

Lieu de Conservation Maison 2 (repérée)

Département 22

Définition une souche de cheminée

SITUATION DANS L'ÉDIFICE

PROPRIÉTAIRE

PROTECTION M-H

ÉPOQUE

MATÉRIAUX

TECHNIQUE

DIMENSIONS

THÈME ICONOGRAPHIQUE

DESCRIPTION ET ÉTAT DE CONSERVATION

Dans maison face au portail Ouest de l'église.

Maison ancienne très remaniée, une fenêtre rectangulaire, linteau monolithique échancre, appui saillant, feuillure.

Partie Ouest : conservent ornementation ancienne ; une travée d'ouverture sur trois niveaux (une lucarne, fenêtre triangulaire, dégradé au niveau des consoles) subsiste une corniche simple sous le toit ; corbeaux usés à l'extrémité des cheminées.

Une souche maison.

Bouclier et couronnement en dents de scie piqueté d'alvéoles : porte la date / 1730.

07.22.069.0000.000.39.04.03.03.0007.

FICHE - OBJET  
DE REPÉRAGE

07.22.069.0000.000.35.02.00.00.0001.

Commune GUERROG

Lieu de Conservation

Maison 2 (référée)

Département 22

Définition une souche de cheminée

SITUATION DANS L'ÉDIFICE

PROPRIÉTAIRE

PROTECTION M-H

ÉPOQUE

MATÉRIAUX

TECHNIQUE

DIMENSIONS

THÈME ICONOGRAPHIQUE

DESCRIPTION ET ÉTAT DE CONSERVATION

Dans la même maison que précédemment

la maison, une souche identique à (0006).

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

Souches de cheminées

69.22.128 V

GUENROC 22

BOURG - maison, Route de Caulnes

Souches de cheminées

Cliché ARTUR

69.22.128 V



07.22.069.0000.000.39.04.03.03.0004.

FICHE - OBJET  
DE REPÉRAGE

07.22.069.0000.000.35.02.00.00.0001.

Commune GUENROC Lieu de Conservation Maison

Département 22 Définition une souche de cheminée

SITUATION DANS L'ÉDIFICE

PROPRIÉTAIRE

PROTECTION M- H

ÉPOQUE

MATÉRIAUX

TECHNIQUE

DIMENSIONS

THÈME ICONOGRAPHIQUE

DESCRIPTION ET ÉTAT DE CONSERVATION

Maison du bourg, route de Caulnes, 100 m de

l'église.

Une souche de cheminée, moulurée sur maison très remaniée, probablement faluns de Quicou.

4 moulurations trois formant consoles

de bâtons brisés et d'entailles verticales.

07.22.069.0000.000.39.04.03.03.0005.

FICHE - OBJET  
DE REPÉRAGE

07.22.069.0000.000.35.02.00.00.0001.

Commune GUENROC Lieu de Conservation Maison

Département 22 Définition une souche de cheminée

SITUATION DANS L'ÉDIFICE

PROPRIÉTAIRE

PROTECTION M-- H

ÉPOQUE

MATÉRIAUX

TECHNIQUE

DIMENSIONS

THÈME ICONOGRAPHIQUE

DESCRIPTION ET ÉTAT DE CONSERVATION

Même maison que précédemment (0004)

Maison du bourg, route de Caulnes, 100 m de  
l'église.

Une souche moulurée maison très remaniée

probablement faluns de Quiou.

Description : identique à la (0004) ; la souche

Ouest porte la date 1710 ; sur face Nord Ouest et sur la face Ouest : signature

G. POTEL.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

Souches de cheminées

69.22.129 V

GUENROC 22

BOURG - maison, Route de CAULNES

Souche de cheminée

Cliché ARTUR

69.22.129 V



TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

Détail d'une souche de cheminée

69.22.130 V

07.22.069.0000.000.39.04.03.0008.

FICHE - OBJET  
DE REPÉRAGE

07.22.069.0000.000.35.02.00.00.0001.

Commune GUENROC

Lieu de Conservation Maison

Département 22

Définition une souche de cheminée

SITUATION DANS L'ÉDIFICE

PROPRIÉTAIRE

PROTECTION M-- H

ÉPOQUE

MATÉRIAUX

TECHNIQUE

DIMENSIONS

THÈME ICONOGRAPHIQUE

DESCRIPTION ET ÉTAT DE CONSERVATION Maison du bourg dans une cour à 50 m seuil de l'église.

Maison complètement remaniée qui conserve cependant au rez de chaussée une couverture rectangulaire, granit, chanfreinée ; linteau monolithique frappé d'une accolade ; couverture présentant une grille ancienne, fers méplats, deux montants pénétrant 4 traverses.

Souche de cheminée mur de repand (faluns de Quicou) surmontée d'un fronton curviline. Sur les pièces Nord et Sud, frontons garnis de plumets et soulignés de pastilles.

GUENROC 22

BOURG - maison

Fenêtre grillée

Cliché ARTUR

69.22.131 V



GUENROC 22

BOURG - maison

Souche de cheminée

Cliché ARTUR

69.22.130 V



*Le Faunay, maison  
(repérée)*

07.22.069.0000.000.35.01.00.00.0002.

D E S C R I P T I O N    E X T E R I E U R E

S O M M A I R E

Bâtiment rectangulaire flanqué d'un pavillon actuellement couvert d'une bâtière. Mais des modillons sur les 4 faces, des différences dans l'appareil montrent que la couverture était primitivement du type en pavillon.

Bâtiment rectangulaire à deux niveaux flanqué d'un pavillon à trois niveaux.

La façade Nord du pavillon comporte à l'Est un bâtiment en appentis (appentis ajouté postérieurement) (toiture en décrochement).

A l'Ouest : une tourelle d'escalier décapitée. La toiture actuelle en appentis prolonge celle du pavillon.

Façade de la partie basse : aspectée au Sud remaniée ; souche de cheminée à triple corniche dont une gravée d'un décor en bâtons brisés (pignon) ; signature Louis (C. F. La GIGUAIS)

PAVILLON :

Façade Sud : remaniée

une travée de fenêtre à linteau monolithique droit.

A l'Ouest : une porte à linteau droit monolithique, déchargé par une plate-bande

une souche de cheminée à corniche simple.

Pignon Est : aveugle - remaniements.

D. E. 1

07.22.069.0000.000.35.01.00.00.0002

FACADE NORD :

Partie Est : le pavillon est masqué par une construction originelle en appentis dont la toiture en décrochement laisse apparaître les modillons qui soulignaient la corniche du pavillon.

une couverture rectangulaire sur la construction en appentis

cette construction en appentis est flanquée d'une tourelle d'escalier en avancée sur la face Nord de l'appentis et sur le pignon Ouest du pavillon.

tourelle décapitée ; rythmée par deux bandes saillantes :

- un à la partie médiane
- l'autre à la partie supérieure

tourelle percée d'une petite ouverture rectangulaire grillée (fers méplats ; un montant pénétrant deux traverses).

Partie Ouest : aveugle

trous de boulins

Pignon Ouest : une ouverture rectangulaire appareillée en granit, grillée masquée par une construction en appentis.

Appareil général : granit (de grain plus serré pour les ouvertures)

faluns de Quicou ; cheminées.

07.22.069.0000.000.35.01.00.00.0002.

DESCRIPTION INTERIEURE

PAVILLON :

Une pièce par étage (trois niveaux).

L'accès aux étages se fait par un escalier à vis placé dans la tourelle.  
Escalier en bois, noyau central, marches et contre-marches.

Rez de chaussée : mur Sud : porte et fenêtre à ébrasements obliques

mur Est : cheminée, linteau monolithique avec corniches supérieure ; consoles en talon droit.  
Piedroits rectilignes. Ecu lisse sur le linteau.  
Ratelier de bois sur le manteau

mur Nord : une porte rectangulaire chanfreinée

mur Ouest : porte en plein cintre, appareillée en granit  
chanfreinée (ancienne porte de communication  
avec la partie basse).

Sol : terre battue

Plafond : solives et solivesaux.

Premier étage : mur Sud : fenêtre rectangulaire, linteau de bois ébrasements obliques

mur Est : cheminée de même type qu'au rez de chaussée  
(sans écu)

mur Nord : fenêtre; ébrasements obliques ; larges allèges

07.22.069.0000.000.35.01.00.00.0002.

échancrée

porte donnant accès au palier, rectangulaire ayant conservé une boiserie sans doute originelle.

2e étage : même disposition des portes et fenêtres

plafond : solives et soliveaux soutenus par des corbeaux

restes d'une cheminée sur le mur Est (consoles en talon droit et piedroits rectilignes)

Charpente plus récente (C. F. Description Extérieure).

D. I. 2

- TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES -

Façade Sud, vue générale	68.22.2079 V
Vue générale Sud-Ouest	68.22.2080 V
Vue générale Nord-Ouest	68.22.2082 V
Dépendances, vue Sud-Ouest	6822.2081 V

GUENROC 22

LAUNAY - maison

Façade Sud - vue générale

Cliché ARTUR

68.22.2079 V



GUENROC 22

LAUNAY - maison

Vue générale Nord-Ouest

Cliché ARTUR

68.22.2082 V



GUENROC 22

LAUNAY - maison

Dépendances - vue Sud-Ouest

Cliché ARTUR

68.22.2081 V



GUENROC 22

LAUNAY - maison

Vue générale Sud-Ouest

Cliché ARTUR

68.22.2080 V

