

Aire d'étude : Caulnes
 Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
 Cadastre : 1951 C 235
 Commune : Guitté
 Coord. Lambert : 0270700 ; 1075300
 Copyright : © Inventaire général, 1986
 Couverture : toit à longs pans ; croupe ; pignon couvert
 Date bordereau : 1987 AVANT
 Date Mistral : 1987 AVANT
 Date protection : édifice non protégé MH
 Date(s) : 1744
 Dénomination : chapelle
 Département : 22
 Dossier : individuel
 Etages : 1 vaisseau
 Etude : inventaire topographique
 Historique : Chapelle construite en 1744, inscription : Saint-Mathurin 1744
 Implantation : en écart
 INSEE : 22071
 Justif. datation : porte la date
 Lieu-dit : Saint-Mathurin
 Localisation : Bretagne ; 22 ; Guitté
 Murs gros-oeuvre : schiste ; granite ; moellon ; enduit partiel
 Plan : plan allongé
 REFERENCE : IA00004737
 Région : Bretagne
 sauvegarde Ref. : 00004737
 Siècle : 2e quart 18e siècle
 Siècle bis : 18e s.
 Statut propriété : propriété de la commune
 Titre courant : Chapelle Saint-Mathurin
 Toiture matériau : ardoise
 Vocabulaire : Saint-Mathurin
 Voûte couvrement : lambris de couvrement
 Zone Lambert : Lambert1

INVENTAIRE GENERAL
DES MONUMENTS
ET DES RICHESSES ARTISTIQUES
DE LA FRANCE

MINISTERE D'ETAT
- AFFAIRES CULTURELLES -

NOTICE
DE REPERAGE

Commission Régionale
" BRETAGNE "

07. 22. 071. 0000. 000. 33. 04. 01. 00. 0002

Commune : GUITTE

Lieu-dit :

Département : 22

Monument : Chapelle Saint Mathurin

SITUATION EXACTE

I Km Sud-Ouest de Guitté

* Carte E.M. 270₇ 75₃

* Cadastre Ancien

Section

Parcelle

Récent R 1951

Section C

Parcelle

235

PROPRIETAIRE ACTUEL

* Nom

* Adresse

PROTECTION M. H.

Inscrit

Classé

NOTICE ETABLIE

Le 15/3/66

Par CADIOU NOVELLO

Qualité Prospecteurs

OBSERVATIONS

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

DESCRIPTION EXTERIEURE

A un croisement de route.

Plan rectangulaire, chevet polygonal (trois pans). Couverture ardoise, bâtière et croupe à trois pans.

Aspectée au Sud.

FACADE SUD

Porte d'entrée précédée d'un emmarchement. Arc en anse de panier. Claveaux appareillés en crossettes. Clé et sommiers saillants. Piedroits harpés. Granit.

Surmontée d'un oculus, appareil en béton.

Bâtière et corbeaux en béton.

Sur le toit, clocheton à tambour polygonal, paré d'ardoises. Couverture d'ardoise en chapeau tartare.

FACADE EST

Porte linteau monolithe, intrados incurvée. Piedroits harpés. Surmontée d'une pierre portant l'inscription :

S A I N T
M A T H U R I N
1744

Fenêtre en plein cintre au Nord, linteau monolithe incurvé.

Piedroits harpés, grille fer néplats, montants pénétrant des traverses par des œils percés de rivets.

Corniche de bois sous le toit, embravant les abouts de solives apparentes.

CHEVET

Aveugle. Appareil de schiste apparent.

FACE OUEST

Identique à la Face Nord-Est, moins la porte.

APPAREIL

Crépi, sauf ouverture, et chevet appareil de schiste.

07. 22. 071. 0000. 000. 33. 04. 01. 00. 0002

DESCRIPTION INTERIEURE

Plan rectangulaire. Choeur polygonal.

FACE SUD

Porte ébrasement droit surmontée de l'ébrasement droit de l'oculus.

FACE EST

Ebrasement droit de la porte, flanquée d'un Bénitier circulaire cannelé, engagé dans le mur.

Ebrasement évasé de la fenêtre donnant sur le Choeur.

CHOEUR

Autel et Rétable (cf notice mobilier)

FACE OUEST

Ebrasement évasé de la fenêtre donnant sur le Choeur.

PLAFOND

Voûte berceau et cul-de-four à pans (six) lambrisé.


TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- Vue générale Nord-Ouest	66.22.795 V
Maître-autel et retable	66.22.796 V
Statue de Saint-Mathurin	66.22.795 V

↑
1951.

C. 1.

Parcelle
235



GUITTE 22 .

CHAPELLE SAINT-MATHURIN

Vue générale Nord-Ouest

Cliché DAGORN

66.22.795 V

