

Aire d'étude	: Caulnes
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Commune	: Guitté
Coord. Lambert	: 0270100 ; 1075800
Copyright	: © Inventaire général, 1986
Couverture	: toit à longs pans ; pignon couvert
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Dénomination	: manoir
Département	: 22
Dossier	: individuel
Élévation	: élévation à travées
Escaliers	: escalier dans-oeuvre ; escalier tournant à retours avec jour
Etages	: 1 étage carré
Etude	: inventaire topographique
Implantation	: en écart
INSEE	: 22071
Lieu-dit	: Touches (les)
Localisation	: Bretagne ; 22 ; Guitté
Murs gros-oeuvre	: schiste ; granite ; calcaire ; moellon ; enduit partiel
Parties	: parties agricoles
REFERENCE	: IA00004741
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00004741
Siècle	: 18e siècle (?)
Siècle bis	: 18e s.
Statut propriété	: propriété privée
Titre courant	: Manoir
Toiture matériau	: ardoise
Zone Lambert	: Lambert1

INVENTAIRE GENERAL
DES MONUMENTS
ET DES RICHESSES ARTISTIQUES
DE LA FRANCE

MINISTERE D'ETAT
- AFFAIRES CULTURELLES -

NOTICE
DE REPERAGE

Commission Régionale
" BRETAGNE "

07. 22. 071. 0000. 000. 35. 01. 00. 0006

Commune : GUITTE

Lieu-dit : LES TOUCHES

Département : 22

Monument : Mandoir

SITUATION EXACTE

I Km 300 à l'Ouest de GUITTE

* Carte E.M. 270_I 75₈

* Cadastre Ancien

Section

Parcelle

Récent

Section

Parcelle

PROPRIETAIRES ACTUEL

* Nom

* Adresse

PROTECTION M. H.

Inscrit

Classé

NOTICE ETABLIE

Le 21 Mars 1966

Par CADIOU NOVELLO

Qualité Prospecteurs

OBSERVATIONS

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

07. 22. 07I. 0000. 000. 35. 0I. 00.00. 0006

DESCRIPTION EXTERIEURE

A trois niveaux. (Rez-de-chaussée et deux étages). L'aile Est marquant un léger décrochement.

Maison en L couverte en batières, aspectée au Sud, formant le fond d'une cour, dont les autres côtés sont délimités par diverses bâtiments de ferme. Celui qui constitue le côté Est de la cour est ancien et probablement sensiblement contemporain du logis principal.

LOGIS FACADE SUD

Sensiblement symétrique.

Deux travées de fenêtres encadrent la porte d'entrée, au rez-de-chaussée, un fronton réduit à ses seuls rampants, au niveau du toit et interrompant l'égout.

Rez-de-chaussée :

Deux fenêtres rectangulaires à feuillure, linteau monolithe et piedsroits harpés, encadrent une porte en plein cintre chanfreinée, le tout en granit. Le linteau de la fenêtre Est est masqué d'une accolade. La porte est surmontée d'un arc de décharge, précédée d'un triple emmarchement et légèrement décalée vers l'Est, par rapport à l'axe de la façade.

Premier étage :

Deux fenêtres plus petites que les précédentes mais de même type.

Deuxième étage (combles) :

Deux lucarnes rectangulaires, accostant les rampants du fronton. Linteau monolithe, mouluré formant corniche, frontons triangulaires arrondis dans le plan horizontal, sommés d'un globe. Lucarnes entièrement en faluns du Quion. Sous le toit, à l'Est et à l'Ouest des lucarnes, une corniche non moulurée sur modillons en faluns.

Couverture :

Ardoises. Le fronton est couvert d'une bâtière pénétrant la bâtière principal. Deux souches de cheminées en faluns au droit des pignons. Celle de l'Ouest conserve une corniche et des modillons.

Pignon Est :

Aveugle.

07. 22. 071. 0000. 000. 35. 01. 00. 00. 0006

DESCRIPTION EXTERIEURE

FACE EST de l'AILE EST

* la gouttière
Deux fenêtres rectangulaires superposées, linteaux monolithes, celui de la fenêtre inférieure porte un écu lisse, piedroits harpés, granit, ayant conservé des grilles de fer forgé, fers carrés, six traverses pénètrent quatre montants, par œils en losanges saillants. Sous l'égout corniche et modillons identiques à ceux de la façade.

Pignon Nord de l'aile Est : aveugle -

Face Ouest de l'aile Est

Deux fenêtres identiques à celles de la face Est, hormis l'écu, et le chanfrein existant à la fenêtre supérieure.

Au rez-de-chaussée une ouverture moderne.

Sous ^{gouttière} l'égout abouts de solives forment modillons.

FACE NORD DU CORPS PRINCIPAL

Une ouverture carrée de taille médiocre au rez-de-chaussée. Linteau monolithe, chanfreinée, grillée, trois traverses pénètrent trois montants.

Pignon Ouest :

Aveugle, en partie masqué par une porcherie récente.

APPAREIL

Schiste irrégulier, crépi par endroit, traces de remaniement, particulièrement à la façade Sud, sous le fronton on distingue la forme d'une ouverture ou d'une niche en plein cintre. Porte et fenêtres en granit, souches de cheminées, corniches et lucarnes en faluns.

BATIMENT DE COMMUN A L'EST DE LA COUR

Rectangulaire, un niveau, couvert d'ardoise en bâtière.

Face Ouest :

Deux portes rectangulaires en granit, linteaux monolithes, le linteau de la porte Sud porte un écu carré, actuellement lisse. De part de d'autre de cette porte, deux petites ouvertures carrées. Sous l'égout une corniche moulurée en faluns.

07. 22. 07I. 0000. 000. 35. 0I. 00. 00. 0006

DESCRIPTION EXTERIEURE

Pignon Nord :

Remanié.

Porte en appendice, l'hémi-cylindre du four couvert d'ardoise. Au droit du pignon, souche de cheminée, en faluns.

FACE EST

Aveugle.

Pignon Sud

Absent, consécutivement à un remaniement.

07. 22. 071. 0000. 000. 35. 01. 00. 00. 0006

DESCRIPTION INTERIEURE

REZ-de-CHAUSSEE

Entrée :

Dallée de granit. Porte d'accès (mur Sud) en arc surbaissé, aux ébrasements profonds.

Mur Ouest : porte en plein cintre, ébrasements chanfreinés.

PIECE SUD-EST : (I)


Mur Sud fenêtre à arc surbaissé et profonds ébrasements évasés.

Mur Est : cheminée appareillée en granit. Hotte droite, linteau monolithe, piedroits simples et verticaux.

Mur Nord : porte en plein cintre chanfreinée, donnant accès à la pièce Nord.

PIECE NORD (2)

Corps Nord du bâtiment.



Mur Est : fenêtre ébrasements évasés. Appui monolithe. (granit)

Mur Nord : cheminée monumentale. Appareil de granit, linteau monolithe à crossettes. (partie supérieure formant corniche) Consoles en talon droit. Piedroits chanfreinés.

Petites niches à gauche et à droite de la cheminée.

Mur Ouest : une ouverture en plein cintre, appareillée en granit. Murée. Une fenêtre appareillée en granit, à linteau monolithe, aux ébrasements évasés.

Appui monolithe sous la fenêtre, sur toute la largeur des ébrasements.

Une porte à chambranle de bois (ébrasements droits).

Mur Sud :

Porte rectangulaire d'accès à la pièce Sud (I). Linteau monolithe de granit, ébrasements droits. La porte de bois est ancienne.

07. 22. 071. 0000. 000. 35. 01. 00. 00. 0006

DESCRIPTION INTERIEURE

PIECE SUD-OUEST (3)

Mur Sud : fenêtre à ébrasements obliques.

Mur Nord : une petite lucarne à larges ébrasements.

CAGE D'ESCALIER

Escalier de bois.

Rampe soutenue par balustres cylindriques, simples. Au niveau du premier étage, l'escalier se scinde en trois volées menant aux trois pièces de l'étage. (placées à des niveaux sensiblement différents.)

La volée principale conduit à la pièce Sud-Est. Une volée conduit à la pièce Nord, une autre à la pièce Sud-Ouest. Les portes d'entrée des pièces Nord et Sud-Ouest sont en plein cintre, appareillées en granit et chanfreinées.

Au niveau des combles, l'escalier se divise en deux volées, menant à des pièces situées immédiatement au-dessus des pièces Nord et Sud-Ouest.

PREMIER ETAGE - PIECE SUD-EST

Mur Ouest : Cheminée monumentale dont la hotte n'existe plus (mur détruit). Cheminée appareillée en granit. Il reste le linteau monolithe à crossettes, les consoles en talon droit, et les piedsroits chanfreinés.

Mur Sud : fenêtre appareillée en granit, linteau monolithe, ébrasements profonds, évasés, soigneusement appareillés.
Une ouverture murée.

PIECE SUD-OUEST

Mur Sud : une fenêtre appareillée en granit, en arc surbaissé, ébrasements obliques.

Mur Ouest : cheminée monumentale, granit, linteau monolithe à crossettes formant corniche moulurée à la partie supérieure.
Consoles en talon droit. Piedsroits chanfreinés.

PIECE NORD

Murs Ouest et Est, deux ouvertures se faisant face.

Fenêtres : arc surbaissés, ébrasements obliques (granit).

07. 22. 07I. 0000. 000. 35. 0I. 00. 00. 0006

DESCRIPTION INTERIEURE

Mur Ouest : Une ouverture appareillée en granit. Arc plein cintre. Murée, correspondant à la porte semblable de la pièce du dessous.

Mur Nord : Cheminée en granit. Linteau monolithe, simples piedroits verticaux, s'épaississant sous le linteau pour imiter des consoles. Corniche à la partie supérieure du linteau.

DEUXIEME ETAGE - COMBLES

Egalement à des niveaux différents.

Eclairés par deux lucarnes, aux ébrasements évasés, sur le mur Sud.

CHARPENTE

Deux bâtières de même type se pénètrent. Charpente à fermes, à entrails et entrails retournés. Poinçons contreventés par liens droits embrévés dans la panne faîtière. (certaines parties de la charpente sont récentes).

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- Façade Sud, vue générale	69.22.122 V
Façade Sud, partie centrale et Est	69.22.121 V
" " détail souche de cheminée et lucarne Ouest	69.22.119 V
Façade Nord, vue Nord-Ouest	69.22.118 V
Escalier, vue prise du 1er palier	69.22.123 V
" vue plongeante prise du 1er palier	69.22.125 V
Cheminée, 1er étage, pièce Ouest	69.22.124 V
Dépendances à l'Est, façade Ouest	69.22.120 V

GUITTE 22

LES TOUCHES - MANOIR

Vue de situation Sud-Est

Cliché ARTUR

69.22.122 V



LES TOUCHES - MANOIR

Façade Sud - partie centrale et partie
Est

Cliché ARTUR

69.22.121 V



GUITTE 22

LES TOUCHES - MANOIR

Vue Nord-Ouest

Cliché ARTUR

69.22.118 V



GUITTE 22

LES TOUCHES - MANOIR

Façade Sud - détail lucarne et souche
de cheminée Ouest

Cliché ARTUR

69.22.119 V



LES TOUCHES - MANOIR

Cheminée - (premier étage - pièce Ouest)

Cliché ARTUR

69.22.124 V



LES TOUCHES - MANOIR

Escalier - vue prise du premier palier

Cliché ARTUR

69.22.123 V



GUITTE 22

LES TOUCHES - MANOIR

Escalier - détail vue plongeante

Cliché ARTUR

69.22.125 V



LES TOUCHES - MANOIR

Dépendances Est - vue générale de la
façade Ouest

Cliché ARTUR

69.22.120 V

