Brun

Ducouret

Depierre

## Table des figures

revu le:

État de conservation :

Dossier établi le :

- Vue générale Sud

69.22.566 V

par

par

1966

1976

35.01 (

Maison (1)

### DESCRIPTION

- En écart; maison indépendante orientée au Sud.
- Construction en granite.
- Plan rectangulaire allongé, rez-de-chaussée et comble à surcroît.
- Elévation Sud remaniée au deuxième niveau, irrégulière, une porte en anse de panier. Elévation Nord peu ajourée. Murs-pignons aveugles à rampants découverts portant souche de cheminée.
- Couloir central entre cloisons desservant les pièces latérales (cuisine et chambre). A l'extrémité du couloir un escalier de bois monte au grenier actuellement occupé par des chambres. Charpente apparente.

#### **Kerblouz**

#### Ferme.

Logis et dépendances de construction relativement homogène datée 1669; le logis porte l'inscription : IHS 1669 VINCANT LELAY.

Logis et dépendances forment trois ailes non orthogonales autour d'une cour. Construction en moellons et en pierre de taille de belle qualité; il est exceptionnel de trouver des dépendances agricoles construites de cette manière. Le logis comporte un rez-de-chaussée, un étage et un comble; dans l'état actuel, pièce unique à chaque niveau; les cheminées sont superposées sur le mur-pignon Est. L'escalier a été remplacé par une échelle.

La ferme de Kerblouz se range dans une catégorie supérieure de l'habitat rural, différente cependant de l'architecture des manoirs.


Inventaire Général (J.-P. Ducouret)

Kerblouz

Plan au sol

82.22.05 P - cliché Artur

P1 . 1



# GLOMEL 22

KERBLOUZE - MAISON 1

Elévation Sud - vue prise du Sud-Ouest

Cliché DAGORN

69.22.566 V

