

Adresse : Oberhausen (rue) 2
 Aire d'étude : Carhaix-Plouguer
 Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
 Cadastre : 1820 F3 530
 Commune : Carhaix-Plouguer
 Coord. Lambert : 0161300 ; 1081330
 Copyright : © Inventaire général, 1986
 Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert
 Date bordereau : 1987 AVANT
 Date Mistral : 1987 AVANT
 Date protection : édifice non protégé MH
 Dénomination : maison
 Département : 29
 Dossier : individuel
 Élévation : élévation ordonnancée
 Escaliers : escalier dans-oeuvre ; escalier tournant à retours
 Etages : 1 étage carré
 Etude : inventaire fondamental
 Implantation : en ville
 INSEE : 29024
 Localisation : Bretagne ; 29 ; Carhaix-Plouguer
 Murs gros-oeuvre : granite ; schiste ; grès ; appareil mixte ; moellon
 REFERENCE : IA00004944
 Région : Bretagne
 sauvegarde Ref. : 00004944
 Siècle : 18e siècle
 Siècle bis : 18e s.
 Statut propriété : propriété privée
 Titre courant : Maison
 Toiture matériau : ardoise
 Typologie : maison de type rural
 Zone Lambert : Lambert1

1A0000 4944

07.29.024 0000.000 - 35 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 2 4

MAISON A CARHAIX

HISTORIQUE

CONSTRUCTIONS ANTERIEURES

CAMPAGNES DE CONSTRUCTION

CONSTRUCTION DEFINITIVE

Date

XVIIIe S. ?.

Constructeur
Architecte

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

Date
Architecte

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

INSCRIPTION AU TITRE DES M.H.

DOCUMENTATION

Archives :

Vues et plans anciens :

Bibliographie :

07.29.024 0000.000 - 35 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 2 4

MAISON A CARHAIX

DESCRIPTION

SITUATION

2, rue Oberhausen
Cadastre de 1820, feuille 3., parcelle 530.

DISPOSITIONS PRIMITIVES

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

ETAT ACTUEL

Maison "d'angle", avec façade principale au N., côté rue Oberhausen.

EXTERIEUR

- Facade Nord :
de type classique :

En étage, mur gouttereau, cheminées en pignons.
Petit appareil de grès et de schiste recouvert à la chaux.

Ouvertures :

Au rez-de-chaussée : Une porte centrale à linteau appareillé, en anse de panier, encadrée de deux fenêtres à feuillure externe.

A l'étage : Trois fenêtres rectangulaires disposées symétriquement.

INTERIEUR

Mauvais état. Maison condamnée.
Escalier central en bois, à rampe sur rampe.
Cheminées latérales dans les pièces, sans intérêt.
Sol de terre battue.

MATERIAUX

Schiste, grès.
Toiture en ardoise(bon état au N., très mauvais au Sud).

EDIFICES COMPARABLES

Type de maison courant à Carhaix et dans la région.

CARHAIX

MAISON

2, rue Oberhausen

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

VUES EXTERIEURES

1 La façade

64.29.7.V.

07-29-024-0000-000-35-01 00-00-0024

CARHAIX

MAISON 2 RUE OBERHAUSEN
FAÇADE



64-29-V2-7