

Adresse	: Félix Faure (rue) 19
Aire d'étude	: Carhaix-Plouguer
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Cadastre	: 1820 F3 742, 743
Commune	: Carhaix-Plouguer
Coord. Lambert	: 0161360 ; 1081190
Copyright	: © Inventaire général, 1986
Couverture	: toit à longs pans
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Dénomination	: maison
Département	: 29
Dossier	: individuel
Élévation	: élévation à travées
Etages	: 2 étages carrés
Etude	: inventaire fondamental
Historique	: Maison 18e siècle ; remployant des cheminées 16e siècle
Implantation	: en ville
INSEE	: 29024
Localisation	: Bretagne ; 29 ; Carhaix-Plouguer
Murs gros-œuvre	: grès ; granite ; appareil mixte
REFERENCE	: IA00004945
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00004945
Siècle	: 18e siècle
Siècle bis	: 18e s.
Siècle détail	: 16e siècle
Statut propriété	: propriété privée
Titre courant	: Maison
Toiture matériau	: ardoise
Zone Lambert	: Lambert1

 07.29.024 0000.000 - 35 - 01 - 00 - 00 - 0023

MAISON A CARHAIX

HISTORIQUE

CONSTRUCTIONS ANTERIEURES

Anciennes maisons de bois.

CAMPAGNES DE CONSTRUCTION

XVIe et XVIIIe S.

CONSTRUCTION DEFINITIVE

Date
 Constructeur
 Architecte

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

Date
 Façades refaites au XVIIIe S.
 Architecte

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

INSCRIPTION AU TITRE DES M.H.

DOCUMENTATION

Archives ; ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LOIRE-ATLANTIQUE :
 P. 1082, B. 1106 et P. 1123 (cf. dossier spécial
 "documentation maisons de Carhaix").

Vues et plans anciens :

Bibliographie :

07.29.024 0000.000 - 35 - 01 - 00 - 00 - 0023

MAISON A CARHAIX

DESCRIPTION

SITUATION

19, rue Félix Faure.
Cadastre de 1820, feuille 3°, parcelles 742 et 743.

DISPOSITIONS PRIMITIVES

Probablement anciennes maisons de bois (disposition des pièces en profondeur ; cheminées).

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

ETAT ACTUEL

EXTERIEUR

Longue façade de pierre de deux étages, sous versant droit.
Bel appareil de grès (et granit pour quelques linteaux).
La distribution des ouvertures du rez-de-chaussée fait supposer l'existence de deux maisons :
A gauche : une fenêtre, une porte.
A droite : une porte une fenêtre.
Quatre fenêtres à chacun des étages.
Toutes les ouvertures ont une feuillure externe.
Cheminées latérales.
Toit à faible pente et à coyaux.

INTERIEUR

Quincaillerie au rez-de-chaussée.
Etages modernisés.
Dans la pièce du fond au rez-de-chaussée, contre le mur de refend Ouest, une cheminée monumentale ancienne avec piédroits et linteau de granit ; consoles de profil biaux. Piédroits sculptés géométriquement, avec certaine élégance. Une autre cheminée ancienne dans la pièce du fond à droite a été masquée.

07.29.024 0000.000 - 35 - 01 - 00 - 00 - 0023

MAISON A CARHAIX

Au fond de la cour, dans un bâtiment donnant 5, rue Hollo, les montants d'une cheminée ancienne subsistent contre le mur de refend Sud.

Il s'agit probablement de maisons anciennes (cheminée) dont les façades ont été refaites au XVIIIe S.

MATERIAUX

Grès, graniç, ardoise.

EDIFICES COMPARABLES :

07.29.024 0000.000 35.01.00.00 0023

CARHAIX

MAISON

19, rue F. Faure

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

VUES EXTERIEURES

1 La façade

64.29.17.V

07-29-024-0000-000-35-01-00-00-0023

CARHAIX

MAISON 19 RUE F FAURE

FACADE



64-29-E17

64-29-V2-17