

Adresse	: Félix Faure (rue) 21
Aire d'étude	: Carhaix-Plouguer
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Cadastre	: 1820 F3 740, 741
Commune	: Carhaix-Plouguer
Coord. Lambert	: 0161370 ; 1081190
Copyright	: © Inventaire général, 1986
Couverture	: toit à longs pans ; croupe
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Date(s)	: 1771
Dénomination	: maison
Département	: 29
Dossier	: individuel
Élévation	: élévation ordonnancée
Étages	: 2 étages carrés
Etude	: inventaire fondamental
Implantation	: en ville
INSEE	: 29024
Justif. datation	: porte la date
Localisation	: Bretagne ; 29 ; Carhaix-Plouguer
Murs gros-oeuvre	: grès ; schiste ; moellon
REFERENCE	: IA00004946
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00004946
Siècle	: 3e quart 18e siècle
Siècle bis	: 18e s.
Statut propriété	: propriété privée
Titre courant	: Maison
Toiture matériau	: ardoise
Zone Lambert	: Lambert1

 07.29.024 0000.000 - 35 - 01 - 00 - 00 - 0022

MAISON A CARHAIX

HISTORIQUE

CONSTRUCTIONS ANTERIEURES

CAMPAGNES DE CONSTRUCTION

CONSTRUCTION DEFINITIVE

Date

1771 (linteau de fenêtre au premier étage).

Constructeur
 Architecte

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

Date
 Architecte

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

INSCRIPTION AU TITRE DES M.H.

DOCUMENTATION

Archives : ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LAIRE ATLANTIQUE
 B. 1082 (Avenx et dénombrements, 1443 - 1773).

Vues et plans anciens :

Bibliographie :

07.29 024 0000.000 - 35 - 01 - 00 - 00 - 0022

MAISON A CARHAIX

DESCRIPTION

SITUATION

21, rue Félix Faure.
Cadastre de 1820, feuille 3°, parcelles 740 et 741.

DISPOSITIONS PRIMITIVES

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

ETAT ACTUEL

Ce sont en fait deux maisons accolées (léger décrochement de la façade).

EXTERIEUR

Longue et haute façade sous versant droit de deux étages.
Assez bel appareil mais sombre (grès et schiste).

Chaque étage est percé de cinq fenêtres semblables à linteau courbe. Seules les deux fenêtres de la partie gauche du premier étage ont un linteau d'une seule pièce (celle de droite porte la date 1771) tandis que les autres ont un linteau appareillé.

Un décrochement de la façade et de la corniche s'observe du haut en bas entre les deuxième et troisième ouvertures en partant de la gauche. Il correspond à un mur de refend en pierre contre lequel est adossée une grande cheminée qui sépare deux maisons, d'un style absolument identique.

Sous le toit, corniche de pierre imposante et d'une mouluration soignée.

INTERIEUR

Sans intérêt.

MATERIAUX

Grès, schiste, ardoise?

EDIFICES COMPARABLES

07.29.024 0000.000 35.01.00.00 0022

CARHAIX

MAISON

21, rue F. Faure

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

VUES EXTERIEURES

1 La façade

64.29.14.V

07-29-024-0000-000-35-01-00-00-0022

CARHAIX

MAISON 21 RUE FFAURE

FACADE



64-29-V2-14