

Aire d'étude	: Carhaix-Plouguer
Collectifs	: 1 étudié ; 3 repéré ; 260 bâti
Commune	: Kergloff
Coord. multiples	: 0152500 ; 0159700 ; 1084600 ; 1079550
Copyright	: © Inventaire général, 1986
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date Mistral	: 1987 AVANT
Dénomination	: maisons ; fermes
Département	: 29
Dossier	: collectif
Etude	: inventaire fondamental
Historique	: Chronogrammes : 1760, 1767, 1797
INSEE	: 29089
Localisation	: Bretagne ; 29 ; Kergloff
Murs gros-oeuvre	: granite ; grès ; schiste
REFERENCE	: IA00004990
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00004990
Siècle	: 18e siècle
Siècle bis	: 18e s.
Statut propriété	: propriété privée
Titre courant	: Maisons, Fermes
Toiture matériau	: ardoise ; chaume
Zone Lambert	: Lambert1

ENSEMBLE DE MOBILIER
A GARS AN GROAS - EN KERGLOFF

DECOR - MOBILIER

<u>SITUATION DANS L'EDIFICE</u>	: Pièce commune au rez-de-chaussée : (Maison - cad. 1944 B 561).
<u>PROVENANCE</u>	
<u>MATERIAU</u>	: Merisier - chataignier.
<u>DIMENSIONS</u>	
<u>EPOQUE</u>	: Fin XIX ^e s.
<u>PROTECTION M.H.</u>	

THEME ICONOGRAPHIQUE

TECHNIQUE

DESCRIPTION

: Ensemble de deux lits clos, une armoire, un vaisselier et une pendule disposés autour de la pièce en terre battue sur un plancher étroit. Constitue un ensemble de mobilier familial.

Lit Clos (cl. 260) en merisier et marquetterie (noir et jaune) - clous en laiton - daté 1893 .

Armoire - Vaisselier (cl. 258) : chataignier - clous en laiton - Meubles fabriqués chez BRANTHROME à ROSTRENEN.


Lit clos (cl. 259) : merisier et marquetterie noir et jaune - clous laiton.

Pendule (cl. 258) : merisier et clous laiton.

BIBLIOGRAPHIE

07-29-089 - 0000-000 - 61-01-00-00-0001

KERGLOFF.
Mobilier à GARS-AN-GRO
CAD. 1944
section B3



07.29.089 0000.000 61.01.00.00 0001

KERGLOFF

FERME GARS AN GROAS

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

MOBILIER

ENSEMBLE DE MOBILIER

1	Vue d'ensemble de la pièce	67.29.15.V
2	Vue d'ensemble en mobilier	67.29.16.V
3	Lit-clos	64.29.259.V
4	Lit-clos 1893	64.29.260.V

07.29.089 0000.000 61.01.00.00 0001

KERGLOFF

Ensemble de mobilier rural

à Gars an Groas

Cliché DAGORN
67.29.15.V.



07.29.089 0000.000 61.01.00.00 0001

KERGLOFF

Ensemble de mobilier

à Gars an Groas

Cliché DAGORN


67.29.16.V.



07-29-089-0000 000-61- 1-00-00-0001

KERGLOFF

MOBILIER & GARS-AN-GROAS



64-29-V2-259

07-29-089-0000 000-61- 1-00-00-0000A

KERGLOFF

MOBILIER A GARS-AN-GROAS



64-29-V2-260

07-29-088-0000-000-35-1-00-00-000 3

KERGLOFF

Maison à GOASNERGA

Cadastre 1944

Section B₁



ech: $\frac{1}{1250}$

07.29.089 0000.000 35-01-00-00- 0003

MAISON A GOASNERGAZ
EN KERGLOFF

HISTORIQUE

CONSTRUCTIONS ANTERIEURES

CAMPAGNES DE CONSTRUCTION

CONSTRUCTION DEFINITIVE

Date
Constructeur
Architecte

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

Date
Architecte

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

INSCRIPTION AU TITRE DES M.H.

DOCUMENTATION

Archives :

Archives Départementales du Finistère ;

Séries - J : 51 - J - XL - Titres d'approprié-
té, XVe au XIXe S., Kergloff
(Fonds Leclerc)

- ~~L : 10-L - 149-150. Visites domi-
ciliaires, an IV, an VI.~~

- Q : Biens nationaux.

Vues et plans anciens :

Bibliographie :

07.29.089 0000.000 35-01-00-00-0003

MAISON A GOASNERGAZ
EN KERGLOFF

DESCRIPTION

SITUATION

A gauche au début du village.

Cadastre 1944 : B 254 - E.M. HUELGOAT 157₂ 82₈

DISPOSITIONS PRIMITIVES

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

Très homogène

ETAT ACTUEL

Maison de plan rectangulaire. Toit en bâtière à coyaux.
Une cheminée de section carrée en bel appareil de grès pignon Ouest.

Façade principale au Sud - Deux niveaux.

au rez-de-chaussée : porte plein cintre flanquée à droite d'une porte en anse de panier et à gauche d'une fenêtre rectangulaire à large feuillure externe et allège moulurée en forme de console.

A l'étage à l'aplomb de la fenêtre, fenêtre identique un peu plus grande.

Au-dessus de la porte ouverture rectangulaire, à linteau de bois, postérieure.

INTERIEUR

Au premier étage cheminée à linteau de bois reposant sur deux pieds en granit appareillé par l'intermédiaire de consoles en granit.

Hotte en petit appareil de schiste.

MATERIAUX

Petit appareil de schiste et grès.

Ouvertures en granit - appareil extrêmement soigné.

EDIFICES COMPARABLES

07.29.089 0000.000 35.01.00.00 0003

KERGLOFF

MAISON

GOASNERGAZ

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

VUES EXTERIEURES

1 Angle S.O., pignon - façade

64.29.252.V

VUES INTERIEURES

2 Cheminée O., 1er étage

64.29.253.V

07-29-089 - 0000-000-35- 1-00-00-0003

KERGLOFF

MAISON A GOASNERGÂZ

FACADE ET PIGNON



64-29-V2-252

07-29-089-0000-000-35-1-00-00-0003

KERGLOFF


MAISON A GOASNERGAZ
CHEMINEE



64-29-V2-253

07-29-089-0000-000 - 39-03-06.00-0001

KERGLOFF
Linteau à KERGLOVIA
CAD. 1944
Section B3



07.29. 089 0000.000 39-03-05-00- 0001

LINTEAU DE FENÊTRE A KERGROVIAN
EN KERGLOFF

DECOR - MOBILIER

SITUATION DANS L'EDIFICE

Carte E.M. Huelgoat 53₄ 47₅ (U.T.M.)
Pignon E. de la maison sous appentis.
Ced 1944 D 766 -

CLASSEMENT M.H.

MATIERE

Grès.

EPOQUE

Deuxième moitié XVIIe S. (une date incomplète 165.).

DIMENSIONS

HISTOIRE

THEME ICONOGRAPHIQUE

Motif décoratif de losanges et de cercles,

RESTAURATION

DESCRIPTION

Il s'agit du réemploi grossier d'un très beau linteau et
de deux montants d'une fenêtre dans une maçonnerie moderne.

BIBLIOGRAPHIE

07.29.089 0000.000 39.03.05.00.0001

KERGLOFF

MAISON KERGROVIAN

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

VUES EXTERIEURES

- 1 Vue générale de la maison
- 2 Linteau de fenêtre

64.29.513.V

64.29.514.V

07-29-089-0000-000-39- 3-05-00-0001

KERGLOFF

LINTEAU de FENETRE a KERGROIAN

VUE GENERALE DE LA MAISON



64-29-V2-513

07-29-089-0000-000-39- 3 05-00-0001

KERGLOFF

LINTEAU DE FENETRE A KERGR OYAN
DETAIL



64-29-V2-514


07-29-088-0000-000-35- 1-00-00-0002

MAISON A RESTANLERN

KERGLOFF

Cadaastre 1823

Section C₁



ech : $\frac{1}{2500}$

07.29.009 0000.000 35-01-00-00- 0002

MAISON A RESTANLERN
EN KERGLOFF

HISTORIQUE

CONSTRUCTIONS ANTERIEURES

CAMPAGNES DE CONSTRUCTION

CONSTRUCTION DEFINITIVE

Date

1747 (date sur le pignon).

Constructeur
Architecte

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

Date
Architecte

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

INSCRIPTION AU TITRE DES M.H.

DOCUMENTATION

Archives :

Archives Départementales du Finistère :

Séries - J : 51 - J - XL . Titres de propriété,
XVe au XIXe S. (Fonds Leclerc).

Q : Biens nationaux.
Vues et plans anciens :

Bibliographie :

07.29.089 0000.000 35-01-00-00- 0002

MAISON A RESTANLERN
EN KERGLOFF

DESCRIPTION

SITUATION

E.M. Huelgoat 519 467 (U.T.M.)
Cadastre 1823 € 181 1944 c 197
En bas du village à gauche.

DISPOSITIONS PRIMITIVES

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

Suppression d'un escalier extérieur pour monter au grenier
sur le pignon daté. Modification ouvertures rez-de-chaussée.

ETAT ACTUEL

Maison restée très homogène et très peu transformée.
Toit à deux pentes, deux cheminées pignon; un étage.
Schiste et grès.
Fenêtres du premier étage à claveaux appareillés (niveau
Façade postérieure aveugle. (sorte plein cintre - curviligne)
châssis d'angles harpés

MATERIAUX

Schiste et grès., ardoise.

EDIFICES COMPARABLES

07.29.089 0000.000 35.01.00.00 0002

KERGLOFF

MAISON

RESTANLERN

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

VUES EXTERIEURES

1 Vue angle S.O. - pignon - façade

64.29.249.V

07-29-089-0000-000-35- 1-00-00-00002

KERGLOFF

MAISON A RESTANLERN

FACADE ET PIGNON



64-29-V2-249