

Aire d'étude	: Carhaix-Plouguer
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Cadastre	: 1944 C1 89
Commune	: Kergloff
Coord. Lambert	: 0157200 ; 1080700
Copyright	: © Inventaire général, 1986
Couverture	: toit à longs pans ; pignon couvert
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Date(s)	: 1760 ; 1767
Dénomination	: ferme
Département	: 29
Dossier	: individuel
Escaliers	: escalier hors-oeuvre ; escalier en vis sans jour
Etages	: 1 étage carré
Etude	: inventaire fondamental
Historique	: Ferme portant les dates 1760 et 1767, remaniée
Implantation	: en écart
INSEE	: 29089
Justif. datation	: porte la date
Lieu-dit	: Poulfanc
Localisation	: Bretagne ; 29 ; Kergloff
Murs gros-oeuvre	: granite ; grès ; moellon sans chaîne en pierre de taille
REFERENCE	: IA00004995
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00004995
Siècle	: 3e quart 18e siècle
Siècle bis	: 18e s.
Statut propriété	: propriété privée
Titre courant	: Ferme
Toiture matériau	: ardoise ; chaume
Typologie	: tour d' escalier en façade
Zone Lambert	: Lambert1

07.29.089 0000.000 35-01-00-00-0001

1A0000 4995
MAISON AU POULFANG
EN KERGLOFF

HISTORIQUE

CONSTRUCTIONS ANTERIEURES

CAMPAGNES DE CONSTRUCTION

CONSTRUCTION DEFINITIVE

Date

1760, 1767 (dates sur l'édifice).

Constructeur

Architecte

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

Date

Architecte

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

INSCRIPTION AU TITRE DES M.H.

DOCUMENTATION

Archives :

Archives départementales du Finistère :

Séries - J : 51 - J - XL . Titres de propriété,
XVe au XIXe S. (Fonds Leclerc).

- Q : Biens nationaux.
Vues et plans anciens :

Bibliographie :

07.29.089 0000.000 35-01-00-00- 0001

MAISON AU FOULFANC
EN KERGLOFF

DESCRIPTION

SITUATION

E.M. HUELGOAT 157₂ - 80₇ - Cadastre 1944 (- C 89

DISPOSITIONS PRIMITIVES

Petit édifice rectangulaire à toit à deux pentes, deux cheminées en pignon, tourelle d'escalier d'angle saillante (?).

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

ETAT ACTUEL

L'ensemble a été profondément remanié (appareil du pignon Nord) et augmenté vers le Sud, à partir de la tourelle (décrochements appareils, ligne des toitures.

Construction primitive (Nord) rustique à un étage en schiste et grès, datée 1760, montant droit fenêtre 1er étage) et 1767 (cheminée Sud). Ouvertures rectangulaires remaniées (linteau de bois)

A l'angle Sud-Est, tourelle d'escalier à pan coupé. La saillie, encore visible au Nord, a disparu, masquée au Sud par des constructions postérieures. Percée d'une fenêtre à linteau curviligne monolithe, pénédroits harpés. Un barreau vertical plat épineux de fer en défend l'entrée. Toit à une pente dans le prolongement du toit de la maison à laquelle elle s'accolle. Abrite un escalier à vis en bois.

Façade postérieure : escalier d'accès extérieur, moderne.

MATERIAUX

EDIFICES COMPARABLES


07-29-088-0000-000-35- 1-00-00-00001

KERGLOFF

Maison au Poulfanc

Cadastre 1944

Section C1



ech : $\frac{1}{1250}$

07.29.089 0000.000 35.01.00.00 0001

KERGLOFF

MAISON

LE POULFANC

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

VUES EXTERIEURES

- 1 Façade principale (E.)
- 2 Appentis en chaume

64.29.250.V

64.29.251.V

07-29-089-0000-000-35- 1-00-00-0001

KERGLOFF

MAISON A POULFANC

FACADE



64-29-V2-250

07-29-089-000

00-35- 1-00-00-0001

KERGLOFF

MAISON A POULFANC

LES APPENTIS ENCHAUME



64-29-V2-251