Aire d'étude : Carhaix-Plouguer

Auteur(s) Commune : Herbault (maître de l'oeuvre)

Commune : Kergloff
Coord. Lambert : 0158100 ; 1081300
Copyright : © Inventaire général, 1986

Couverture : toit à longs pans ; pignon découvert ; noue ; toit en pavillon ; flèche en maçonnerie : 1987 AVANT : 1987 AVANT Date Mistral : 1987 AVANT
Date protection : 1927 : inscrit MH
Date(s) : 1697 ; 1720 ; 1736 ; 1751
Dénomination : église paroissiale
Département : 29
Dossier : individuel
Escaliers : escalier dans-oeuvre ; escalier droit
Etages : 3 vaisseaux

: inventaire fondamental : Ancienne trêve dépendant de Cléden-Poher ; église 16e siècle ; sacristie en 1697 ; clocher remanié en 1720, 1736 ; vitrail 16e siècle ; lambris du choeur et du transept peint par Herbault en 1751 ; restauré en 1858 Historique

peint par Herbault en 1751 ; restauré en 1858 : en village

Implantation Insee
Intérêt : a signature
Justif. attrib. : signature
Justif. datation : porte la date
Localisation : Bretagne ; 29 ; Kergloff
Murs gros-oeuvre : granite ; pierre de taille
Plan : plan en croix latine
: inscrit MH
: IA00005002

Région : Bretagne : 00005002 : 00005002 : 16e siècle ; 4e quart 17e siècle ; 1ère moitié 18e siècle ; 3e quart 18e siècle : 17e s : 18e s.

Siècle bis : 16e s. ; 17e s. ; 18e s.
Statut propriété : propriété de la commune
Technique décor : vitrail ; peinture
Titre courant : Eglise Paroissiale Saint Tremeur
Toiture matériau : ardoise

Toiture matériau : ardoise Vocable : Saint-Trémeur

Voûte couvrement : lambris de couvrement

Zone Lambert : Lambert1 07.029.039 0000.000 33-04-01-00=

1200005002

EGLISE SAINT TREMEUR A KERGLOFF

I - H I S T O R I Q U E

CONSTRUCTIONS ANTERIEURES

CAMPAGNES DE CONSTRUCTION

CONSTRUCTION DEFINITIVE

Début XVI° siècle Constructeur Architecte

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

Date - 1697 - 1697 - 1720 et 1736, restauration du clocher

- 1858 , restauration du choeur,

Deschamps, recteur.

(Cf. Couffon - Le Bars p. 154). -1892 - docher Resauratur 1892 par J. L. LE NAOUR or Quimper Architecte PROPRIETAIRES SUCCESSIFS 1964 - 1- LXV)

(ou pour une église, droit de présentation : abbaye, seigneur).

1771, Yves HOURMAN, curé, présenté par l'evêque (Cf. D. Bernard). INSCRIPTION MON. HIST. Su private et de fundation (of Thezau f. 344)

Edifice inscrit à 1'I.S. (26-12-1)27) verrière classee - - (31- 1-1931)

DOCUMENTATION

Archives: Bibliothique Nationale, Fonds François, 31153, Archives départementales du Finistère: Séries: - E : E 453^{2à5} (Famille de Ploeuc)
- G : 2 G 49 (Annates Cleden-Poher, 1595-1688)
: 43 G 1 (B.M.S. 1709)

EGLISE SAINT TREMEUR A KERGLOFF

Notices sur les paroisses du diocèse de Quimper et de Léon. Bull. Diocésain d'Histoire et d'Archéolo-

gie, 1915, p. 5 à 8.

- J: 34 J 12 (Fonds Le Guennec) : 76 J 5,6,8 (Fonds Waquet)

Bibliographie: 18902 1891;1	le concordataire 1879: reconstruction du clocher V 890, budgets et comples
- Abbé J.M. ABGRALL :	Architecture bretonne, étude des monuments du dio cèse de Quimper, Quimper, 1904, p. 361.
	Relevé d'actes concernant les mutations de recteurs dans les paroisses de Cor- nouaille au XVIII° siècle, Bull. Diocésain d'Histoire et d'Archéologie, 1939, p.70
	Réprtoire des églises et Chapelles du diocèse de Quimper et de Léon,p.154
- Vte H. FROTIER de la MESSELIERE:	Côtes-du-Nord, St Brieuc, 1949, p. 11.
- Vto H. FROTIER de la MESSELIERE:	Les Seigneurs du Tymeur, dans la verrière de Ker- gloff, la Bretagne Touris- tique Illustrée, Oct. 1926 p. 223-224.
	Carhaix et le district de Carhaix pendant la Révolution. 1912, p. 303.
	Eglises et Chapelles du Finistère, B.S.A.F., 1909, T.XXXVI,p. 315.
DEVELOW - + ABODIES	

- THEZAN (Marquis de), Benezogie de la Maison de Blonce, #2 Beauvais, 1873, 1.344.

- PEYRON et ABGRALL

07.29.089 0000.000 33-04-01-00-0004 4 EGLISE SAINT TREMEUR A KERGLOFF

II - DESCRIPTION

SITUATION

Carte E.M. HUELGOAT 1581 - 813

Sur un placitre ombragé en bordure de la route de COLLOREC.

DISPOSITIONS PRIMITIVES

Eglise du XVIº siècle.

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

Sacristie construite en 1697 (date à l'angle Sud-Ouest).

Clocher restauré en 1720-1736 (dates sur la façade Ouest) et à une époque récente.

Choeur restauré en 1858 (lambris peint du cheour).

ETAT ACTUEL

Edifice en croix latine à nef et bas-côtés de quatre travées, et chevet plat. Flnaqué d'un porche saillant au Sud; et d'une sacristie accolée au croisillon Sud du transept.

- FACADE OCCIDENTALE

Façade à pignon à deux rampants symétriques mais interrompus par le fort décrochement horizontal d'un massif saillant correspondant à la nef.

Le clocher de type cornouaillais de plan carré, encastré dans la nef, est en légère saillie sur ce massif et contrebuté par deux contreforts amortis en pinacle, qui soulignent fortement l'élévation verticale de la tour :

arc brisé formant arc de décharge,

étage de la balustrade en encorbellement sur une forte corniche. Aux quatre angles gargouilles dans le plan diagonal, balustrade : série d'arcatures plein cintre.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 07.29.089 0000.000 EGLISE SAINT TREMEUR A KERGLOFF chambre des cloches : deux ouvertures vers l'Ouest et l'Est, une vers le Nord et le Sud : ouvertures rectangulaires à linteau reposant sur deux consoles en 1/4 de cercle. La flèche en granit, à crochets, repose sur la tour par l'intermédiaire d'un entablement qui se développe en gâbles aigus sur les quatre faces. Aux quatre angles, pinacles. Sur la tour deux dates : 1720 et 1736 auprès d'une ouverture étroite entre la porte et la balustrade. La partie haute, à partir de la balustrade est plus récente (sécheresse de l'exécution). - FACE SUD Assez chaotique avec les saillies successives du porche, du croisillon du transept et de la sacristie. - L'ouest du porche : deux ouvertures rectangulaires, dont une en lucarne éclairant les fonts-baptismaux et la première travée du bas-côté . - Le porche en forte saillie (3m75) se termine au Sud par un vaste pignon à deux rampants symétriques à crochets contrebuté par deux contreforts situés dans le plan diagonal. Il s'ouvre sur l'extérieur par une porte en arc brisé, extrados à choux en accolade, flanquée de deux fins pilastres amortis en pinacles. La porte d'accès à l'intérieur de l'église est en arc brisé avec colonnettes à chapiteaux à décor floral, Deux bancs de pierre courent sur les parois latérales Ouest ot Est. Charpente ancienne à fermes, entraits retroussés et jambettes courbes affermissant la ferme au niveau de l'entrait et de la sablière. Une entretoise moulurée est sythmée de place en place par une grosse clé cubique à décor végéral. Sablières décorées aux extrémités de corbelets (humains à droite, animaux à gauche) ; de motifs végétaux, de têtes en basrelief entre les corbelets. D2

33-04-01-00-0004 07,29,089 0000,000 EGLISE SAINT TREMEUR A KERGLOFF - Entre le porche et le croisillon grande fenêtre formant lucarne, en arc brisé (à remplage fleurdelysé, trois lancettes) et dominée d'un grand fronton appareillé sommé d'une fleur de lys. - Le croisillon du transept a également un vaste pignon trian-gulaire sommé d'un pinacle. Il est percé d'une grande baie à remplage simple (deux lancettes). - Sacristie : datée 1697 à l'angle Sud-Ouest, de plan carré à toit en pavillon à coyaux reposant sur un entablement par l'intermédiaire d'une corniche. à la base du mur, bandeau mouluré. Sur les murs Est et Ouest fenêtre rectangulaire accostée de pilastres et défendue par une grille de fer forgé à montants pénétrant les traverses. Un couloir oblique avec porte au Sud relie cet édifice à l'angle Sud-Est du croisillon. Le Bas-côté Sud, à son extrémité Est ouvrait vers l'extérieur par une porte en arc brisé, maintenant murée. - CHEVET Plat à pignon triangulaire à crochets. A la base des rampants, la pierre angulaire formant corbeau est dominée d'un pinacle à crochets orné à sa base d'une figure animale s'enroulant autour de lui à gauche, d'une tête à droite. Contrebuté dux angles de contreforts, situés dans le plan diagonal et terminés par un double glacis en marches d'escalier. Vaste baie en arc brisé à remplage flamboyant de soufflets. Quatre lancettes en plein cintre. constitué Une fenêtre en arc brisé, de petite taille et situé très bas éclaire le croisillon Nord sur sa face Est. - FACE NORD A la différence de la face Sud elle présente une ordonnance architecturale constituée par les trois pignons du croisillon et des deux fenêtres du bas-côté formant un étagement décroissant d' D3

97.29.089_ 9090.090_ _ 33-04-01-00- 0004 A

EGLISE SAINT TREMEUR A KERGLOFF

Une fenêtre en plein cintre éclaire le choeur au Nord.

Une petite fenêtre rectangulaire avec lintean en accolade occupe l'extrémité Ouest.

INTERIEUR

Outre la travée du clocher encastré, une nef avec bas-côtés, de quatre travées, un transept séparé des bas-côtés par un arc diaphragme.

Fonts baptismaux à l'extrémité du bas-côté Sud.

- LA NEF :

se continue à l'Ouest jusqu'au clocher par un mur plein supports octogonaux surhaussés du côté Nord par un socle cubique.
Arcs brisés à nervures pénétrantes. Les supports forts de la
croisée du transept sont coupés brusquement au niveau du départ
des arcades et forment ainsi contreforts et servent de supports
à des statues.

AL'extrémité Ouest la tour du clocher est contrebutée par deux contreforts massifs. Le massif Sud est occupé par un petit escalier à vis ouvrant à l'Est.

- BAS-COTE NORD :

occupé à l'Ouest par une petite pièce rectangulaire, symétrique des fonts baptismaux ouvrant par une petite porte en plein cintre à feuillure externe.

Près de cette porte, donnant sur le bas-côté, cheminée avec hotte (un enduit cache l'appareil).

- BAS - COTE SUD :

Occupé à l'Ouest par les fonts-baptismaux. On y accède par un double emmarchement - Entièrement lambrissés (panneaux XVIII o s.). The belle cure peligonale sur pire polygonal (4 d cofés) fin finement et abondement montiné - A l W est acrolé une cure secon sur heagonale (4 goan)

La nef et le transept sont couverts d'un lambris plein cintre reposant sur les murs par l'intermédiaire de sablières à denticules, ornées aux quatre angles de la croisée et à ceux du choeur de figures orantes, mains croisées sur la poitrine, formant corbelets et d'une très bonne facture; une lime continue en souligne

D4.

Do not be seed to be s

07.29.089 0000.000 33.04.01.00 0004

KERGLOFF

EGLISE SAINT-TREMEUR

DOCUMENTS GRAPHIQUES


1 Plan


2 Plan de situation Détails de modénature


EGLISE PAROISSIALE SAINT-TREMEUR

PI. I Extrait cadastral, cadastre de 1823 et détails de modénature (Rel. G. Lefranc, 1964)

CI. Inventaire général 67.29.93 V







07.29.089 0000.000 33.04.01.00 0004

KERGLOFF

EGLISE SAINT TREMEUR

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

711124	12/2/2	באכם ישורים	C 1224	HD INC
VUES	Est.A.	LESISI	LEA.	TRES

VU	UES EXTERIEURES	
1	Vue générale prise du N.O.	64.29.297.V
2	Façade 0.	64.29.285.V
3	Face S., vue générale	64.29.286.V
4	Face S:, le porche	64.29.289.V
5	Face S., fenêtre entre porche et cro:	isil-
	lon S.	64.29.288.V
6	The second secon	
	lon S.	64.29.293.V
	Face S., Sacristie	64.29.287.V
	Vue générale, prise du N.E.	64.29.296.V
	Face N., chevet, sacristie Pinacle, angle S. du chevet	64.29.294.V
	rinacie, angle 5. du chevet	. 64.29.295.V
VU	JES INTERIEURES (Porche)	
11	Charpente, vue générale	64.29.290.V
12	Charpente, sablière E.	64.29.291.V
13	Charpente, sablière O.	64.29.292.V
14	Vue générale de la nef vers le choeur	
15	Vue générale nef et bas-côté S., pris	
.,	du choeu	
16	Vue générale nef et bas-côté N., pris	
10	Buthalati O has alti N du choeu	
17	Extrémité 0., bas-côté N., cheminée	
18	Fonts-baptismaux MAITRESSE-VITRE	64.29.323.V
19	Vue générale	6h 20 222 V
20	Moitié inférieure :	64.29.322.V
	au tombeau	6 5. 29.456.V
1000	ad comocae	03.29.430.1
MO	BILIER	
	RETABLE (Bas-côté N.)	
21	Vue générale	64.29.314.V
	RETABLE (Croisillon Sud)	
22	Vue générale	67.29.14.V
	AUTEL EN PIERRE (Nef - côté Cuest)	41
£ 23	Vue générale	64.29.313.V
24	GRILLE DE COMMUNION (entrée du choeur Porte centrale	
25	1er panneau à gauche	64.29.309.V
	la porte centrale	64.29.310.V
26	2º panneau à gauche	
	la porte centrale	64.29.311.V
27	Porte latérale N.	64.29.312.V
23	(fis) Autel; rue générale.	68.29.07. V.

07.29.089 0000.000 33.04.01.00 0004

KERGLOFF

EGLISE PAROISSIALE

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

VU	ES INTERIEURES		
28 29 30 31 32 33 34	Lam Lam Lam Lam Cho	bris du choeur, côté S. bris du choeur, côté N. bris, croisée du transept bris, troisillon S. bris, croisillon N. eur, sablière N. lière N.: ange à l'angle du choeur et du croisil-	64.29.302.V 64.29.301.V 64.29.298.V 64.29.300.V 64.29.304.V 64.29.304.V
мо	BILIER		
	2 STATUES D'ANGES (P.	resbytère)	
35 36		générale - 1er ange générale - 2° ange	64.29.283.V 64.29.284.V
	STATUE DE SAINT SEBA	STIEN (Presbytère)	
37	Vue	générale	64.29.282.V
	STATUE D'EVEQUE (Pre	sbytère)	
38 39		générale générale	64.29.281.V 64.20.279.V
	STATUE DE DIEU LE PER	RE (Presbytère)	
40	Vue	générale	64.29.280.V
	STATUE DE SAINT TREM	EUR (Porche)	
41	Vue	générale	65.29.451.V
	STATUE		
42	Vue	générale	64.29.317.V
	STATUE DU CHRIST VIC	CORIEUX	
43	Vue	générale	64.29.316,V
	STATUE DE SAINT YVES		
44	Vue	générale	64.29.324.V
	STATUE DE SAINT JEAN	BAPTISTE	
45	Vue	générale	64.29.328.V

07.29.089 0000.000 33.04.01.00 0004

KERGLOFF

EGLISE PAROISSIALE

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

MOE	ILIER		
46	STATUE D'EVEQUE	Yue générale	64.29.321.V
47	STATUE DE SAIN	T DIBOAN Vue générale	64.29.325.V
48	STATUE DE SAINT	Vue générale	64.29.320.V
49	STATUE DE SAINT	Vue générale	64.29.319.V
50	STATUE DE SAINT	TREMEUR Vue générale	64.29.318.V
51 52	STATUE DE MOINE	Vue générale Vue générale	64.29.327.V 64.29.326.V
53	VIERGE A L'ENFA	NT (Sainte Anne)	65.29.457.V
54 54 (A	is) Pieta (1000		67.29.13.V 62.13.06.Y
55 56	CALICE ET PATEN	Vue générale Pied du calice face inter	
0,		ne Calice : noeud de la tige	65.29.453.V 65.29.454.V
58	BAISER DE PAIX	(Presbytère) Vue générale	65.29.455.V
	CLOCHE (Presbyt	ère)	
59		Vue générale	64.29.278.V

KERGLOFF

EGLISE ST TREMEUR

Vue generale



64-29-V2-297

KERGLOFF

EGLISE ST TREMEUR

Fagada occidentala



64-29-V2-285

KERGLOFF

EGLISE ST TREMEUR

façade sud



07-29-089-0000 000-33 - 4-01-00-0004

KERGLOFF

EGLISE ST TREMEUR

1e Porche



64-29-V2-289

KERGLOFF

EGLISE ST TREMEUR

façade sud a l'est du porche



64-29-V2-288

KERGLOFF EGLISE ST TREMEUR

Fenetre a L'est Du Porche



64-29-V2-293

KERGLOFF

EGLISE ST TREMEUR

lasacristic



64-29-V2-287

07-29-089-000-000-0004

KERGLOFF EGLISE ST TREMEUR

VUE GENERALE PRISE DUNE.



64-29-V2-296

EGLISE ST TREMEUR

Pagade nord chevet sacristic



KERGLOFF

EGLISE ST TREMEUR

Pinacle angle sud du chevet



04-29-V2-295

KERGLOFF

EGLISE ST TREMEUR

Sharpente du porche



04-29-V2-290

KERGLOFF EGLISE ST TREMEUR

CHarpente Du Porche Sabliere EST.



64-29-12-291 ...

KERGLOFF EGLISE ST TREMEUR

CHarpente Du Porche Sabliere Quest




64-29-V2-292

KERGLOFF

EGLISE ST TREMEUR

vue axiale de lanef vers le choeur



64-29-V2-307

07-29-089-0000-000-3 3- 4-01-00-0004 KERGLOFF

EGLISE ST TREMEUR

nef et bas coté sud



04-29-V2-305

KERGLOFF
EGLISE ST TREMEUR



64-29-V2-306

07-29-089-0000-000-33-4-01-00-0004 KERGLOFF EGLISE ST TREMEUR

Bas core NORD (Cheminée)



64-29-V2-308

KERGLOFF EGLISE ST TREMEUR

FONTS baptismaux



64-29-V2-323

07-29-089-0000-000-39- 5-02-06-0001

07.29.089 0000.000 33-04-01-00- 0004 4

BENITIER EGLISE DE KERGLOFF

III - DECOR - MOBILIER

SITUATION DANS L'EDIFICE

Contre le pilastre intérieur du clocher, côté sud.

CLASSEMENT M.H.

MATIERE

Granit

EPOQUE

DIMENSIONS cure rectaugulaire 40 x 68 cm

HISTOIRE

THEME ICONOGRAPHIQUE

RESTAURATION

DESCRIPTION

Décor floral

BIBLIOGRAPHIE

ouvre signale voir res étudite et res illestré.

07-29-089-0000-000-42-01-06-00-0001

07.29.089 0000.000 33-04-01-00-0004

STATUE DE SAINT JEAN BAPTISTE EGLISE DE KERGLOFF

III - DECOR - MOBILIER

SITUATION DANS L'EDIFICE

Dans les fonts baptismaux (bas-côté Sud, extrémité occidentale).

CLASSEMENT M.H.

MATIERE

Plan - polychromie récente.

EPOQUE

XVIIº s. XIX .

DIMENSIONS

H = 0.82 m.

HISTOIRE

THEME ICONOGRAPHIQUE

Saint Jean Baptiste.

RESTAURATION

DESCRIPTION

Le Saint, vêtu d'une peau de bête, a la poitrine en partie découverte, ainsi que les jambes.

Il lève le bras gauche.

Un agneau est couché à ses pieds.

BIBLIOGRAPHIE

O eune sipole mais no studice et un illustree.

DM22