

Aire d'étude : Fougères-Sud  
Collectifs : 4 étudié ; 13 repéré ; 213 bâti  
Commune : Billé  
Coord. multiples : 0330900 ; 0336740 ; 1074800 ; 1070100  
Copyright : © Inventaire général, 1969  
Date bordereau : 1979  
Date d'enquête : 1969  
Date mise à jour : 1993/10/20  
Date Mistral : 1987 AVANT  
Dénomination : maisons ; fermes  
Département : 35  
Dossier : collectif  
Etude : inventaire topographique  
INSEE : 35025  
Localisation : Bretagne ; 35 ; Billé  
Murs gros-oeuvre : granite ; schiste ; grès  
REFERENCE : IA00006835  
Région : Bretagne  
sauvegarde Ref. : 00006835  
Siècle : 2e moitié 16e siècle ( ? ) ; 17e siècle ; 18e siècle  
Siècle bis : 16e s. ; 17e s. ; 18e s.  
Statut propriété : propriété privée  
Titre courant : Maisons, Fermes  
Toiture matériau : ardoise  
Zone Lambert : Lambert1

D. C. Maisons-jumeaux

35

BILLE

Au bourg  
DEMEURE

35.01

--	--

Maison

(reprise)

LOCALISATION : Bourg

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Fougères Lambert X 334.0

Y 71.50

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année 1938 Section D 2 Parcelle 362

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom Rahuel Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 7.1969

Par Lecrubier - Joubert Qualité enquêteurs

Revu le 10.1973

Par Ducouret Qualité rédacteur

Maison

Cf. photos  
DESCRIPTION

- En village, façade antérieure Nord.
- Murs : granite, grès.  
Ouvertures : granite.
- Maison à escalier extérieur  
Plan rectangulaire.  
Rez-de-chaussée, étage et comble.
- Elevations sans travées  
Les façades antérieure et postérieure sont ajourées.
- Toit à longs pans non brisés. Pignons couverts.  
Couverture en ardoise.
- Une pièce par niveau.  
Escalier extérieur , en pierre, droit, plaqué sur la façade Sud.
- Cheminée au rez-de-chaussée, pignon Est  
Cheminée à l'étage, pignon Ouest.
- Ecu martelé sur l'arc de la porte en façade Nord.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- Façade Sud. Vue générale 72.35.424 V
- Façade Nord. Vue générale 72.35.423 V

BILLE 35

BOURG - MAISON RAHUEL

Cliché DAGORN

72.35.424 V



BILLE 35

BOURG - MAISON RAHUEL

Façade Nord

Cliché DAGORN

72.35.423 V



D.C. Maisons-junis

35

BILLE

Le Bois Grenier  
DEMEURE

35.01

--	--

Maison

(réparé)

LOCALISATION : .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 2 km .....

Carte E. M. Echelle 1/50.000 .....

Feuille Fougères .....

Lambert X 332 40 .....

Y 72 30 .....

Cadastre Ancien : année .....

Section .....

Parcelle .....

Revisé : année 1938 .....

Section D 1 .....

Parcelle 649, 650, 651 .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom .....

Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : cellier - étable .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 24.7.1969 .....

Par Nervaux - Loyer .....

Qualité enquêteurs .....

Revu le 10.1973 .....

Par Ducouret .....

Qualité rédacteur .....

Cf. photos

DESCRIPTION

- 1- En écart  
Façade au Sud.
- 2- Matériaux  
Mur en grès  
Ouvertures en granite  
Deux linteaux en bois.
- 3- Parti général  
Maison avec habitation et étable sous le même toit.  
Rez-de-chaussée et comble à surcroît.
- 4- Elévations  
Elévation sans travées  
Une fenêtre à grille.
- 5- Combles et couvertures  
Toit à longs pans nonbrisés.  
Pignons couverts  
Couverture à ardoise.
- 6- Distribution intérieure  
Habitation et étable séparées par une cloison en pan de bois.  
Grenier dans le comble, accès par l'échelle.

Habitation désaffectée, actuellement cellier.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 1- Façade Sud. Vue générale | 72.35.456 V |
| 2- Intérieur. Salle commune | 72.35.457 V |


Bill

6 Bois Premier

Castroville 1938

D<sub>1</sub>  $\frac{1}{2500}$

N



BILLE 35

LE BOIS GRENIER - MAISON

Façade Sud

Cliché DAGORN

72.35.456 V



BILLE 35

LE BOIS GRENIER - MAISON

Salle commune

Cliché DAGORN

72.35.457 V



D. C. Maisons - fumes

Maison

(régérée)

--	--

LOCALISATION : .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Fougères Lambert X 335 60

Y 70 40

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année 1938 Section C. 3 Parcelle .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : habitation .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabl le 8.1967 .....

Par Le Marois .....

Qualité Enquêteur .....

Revu le .....

Par DUCOURET .....

Qualité REDACTEUR .....

Maison

Cf. Photo

DESCRIPTION

- En écart. Maison indépendante. Façade antérieure au Sud.
- Plan rectangulaire. Rez-de-chaussée et comble à surcroît.
- Élévation sans travées. Une porte plein cintre à deux rangs de claveaux.
- Toit à longs pans non brisés. Pignons couverts. Couverture en ardoise.
- Pièce unique. Cheminée sur le pignon Est

Table des Illustrations photographiques

- Façade Sud, vue générale

72.35.505 V

BILLE 35

LE BUISSONNET - MAISON

Façade Sud

Cliché DAGORN

72.35.505 V



D. C. Marois - furs

35

BILLE

Courgoulu  
DEMEURE

35.01

MAISONS (2)

(regués)

--	--

LOCALISATION : .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Fougères Lambert X 336 00

Y 72

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle 50

Revisé : année 1938 Section C 3 Parcelle 140

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : ferme .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 8/1967

Par LE MAROIS

Qualité ENQUÊTEUR

Revu le .....

Par DUCOURET

Qualité REDACTEUR

Cf. photos

MAISON (1)

- Maison en écart.  
Puits devant façade.
- Murs : granite, grès.  
Ouvertures : granite.
- Habitation et étable sous le même toit.  
Plan rectangulaire.  
Rez-de-chaussée et comble à surcroît.
- Elévation sans travées.  
Une porte plein cintre moulurée d'un cavet et d'un tore sur l'arc et les piédroits.
- Toit à longs pans non brisés.  
Pignons couverts.  
Couverture en ardoise.
- habitation et étable séparées par cloison.

MAISON (2) (même type que maison 1)

- Deux portes en plein cintre chanfreinées
- Une fenêtre à appui saillant et mouluré.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1 - Maison (1). Façade antérieure	72.35.492 V
2 - Maison (1). Façade, détail de la porte	72.35.493 V
3 - Maison (2). Façade antérieure	72.35.494 V

BILLE 35

COURGOULU - MAISON

Maison (1) - Façade antérieure

Cliché DAGORN

72.35.492 V




BILLE 35

COURGOULU - MAISON

Maison (1) - Façade antérieure - détail  
porte

Cliché DAGORN

72.35.493 V



BILLE 35

COURGOULU - MAISON

Maison (2) - Façade antérieure

Cliché DAGORN

72.35.494 V




D.C. Maisons - Jura

35

BILLE

Le Domaine  
DEMEURE

35.01



Maison

(regénérée)

LOCALISATION : .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Fougères Lambert X 333<sup>00</sup>

Y 73<sup>60</sup>

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année 1938 Section A Parcelle .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : ferme .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 8.1967 .....

Par Le Marois .....

Qualité enquêteur .....

Revu le .....

Par .....

Qualité .....

Cf. photos

DESCRIPTION

- En écart.  
Deux habitations et dépendances en alignement.  
Façade au Sud.
  
- Matériau : granite
  
- Plan rectangulaire.  
Rez-de-chaussée, étage et combles.
  
- Élévation sans travées, remaniée.
  
- Toit à longs pans non brisés.  
Pignons couverts  
Couverture en ardoise.
  
- Intérieur modernisé.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| - Façade antérieure, détail | 72.35.490 V |
| - Façade antérieure, détail | 72.35.491 V |


BILLE 35

LE DOMAINE - MAISON

Façade antérieure

Cliché DAGORN

72.35.490 V



BILLE 35

LE DOMAINE - MAISON

Façade antérieure

Cliché DAGORN

72.35.491 V




D.C. Marois - Jours

35

BILLE

La Haute Cosvinière  
DEMEURE

35.01



Maison  
(requis)

LOCALISATION : .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 2 km Est .....

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Fougères Lambert X 335 60

Y 71 80

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année 1938 Section C<sub>3</sub> Parcelle .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : ferme .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 8.1967 .....

Par Le Marois ..... Qualité enquêteur .....

Revu le .....

Par ..... Qualité .....

Cf. photo

DESCRIPTION

- En écart, façade au Sud.
- habitation et dépendances en alignement.
- plan rectangulaire,  
rez-de-chaussée, étage et comble.
- Elévations sans travées.
- Toit à longs pans non brisés.  
Pignons couverts.  
Couverture en ardoise (moderne).  
en 1967, couverture en bardeaux.
- Intérieur modernisé.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1 - Façade Sud	72.35.500 V
2 - Façade Nord	72.35.501 V

BILLE 35

LA HAUTE COSVINIERE - MAISON

Façade Sud

Cliché DAGORN

72.35.500 V




BILLE 35

LA HAUTE COSVINIERE - MAISON

Façade Nord

Cliché DAGORN

72.35.501 V



D.C. Maizer-June

35

BILLE

Le Haut Monceau  
DEMEURE

35.01



Maison

(regirée)

LOCALISATION : .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 3 km Est .....

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Fougères Lambert X 336<sup>00</sup>  
Y 71<sup>40</sup>

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....  
Revisé : année 1938 Section C 3 Parcelle 783

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : ferme .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 8.1.1967

Par Le Marois

Qualité enquêteur

Revu le .....

Par Ducourét

Qualité rédacteur

Cf. photos

DESCRIPTION

- En écart, façade au Sud.
- Plan rectangulaire.
- Rez-de-chaussée, étage, comble.
- Elevations sans travées.
- Toit à longs pans non brisés. Pignons couverts. Couverture en ardoise.
- Une pièce par niveau.
- Au rez-de-chaussée, cheminée à type incorporé, granite, piédroits chanfreinés, consoles moulurées de quart de rond, cavet, quart de rond, cavet et bandeau; linteau monolithe à crossettes. Corniche moulurée. Hotte droite. Dimensions : 1.2,30 m.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1- Vue générale Nord

72.35.502 V

2- Cheminée

72.35.503 V

BILLE 35

LE HAUT MONCEAU - MAISON

Façade Nord

Cliché DAGORN

72.35.502 V



BILLE 35

LE HAUT MONCEAU - MAISON

Cheminée

Cliché DAGORN

72.35.503 V




D.C. Marais - Jura

35

BILLET

Launay  
DEMEURE

35.01



Maison  
(révisée)

LOCALISATION : .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle ..... 1/50.000

Feuille ..... Fougères

Lambert X ..... 333 40

Y ..... 71 40

Cadastre Ancien : année .....

Section .....

Parcelle .....

Revisé : année ..... 1938

Section ..... D. 2

Parcelle ..... 443

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : ..... ferme .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le ..... 10.1967 .....

Par ..... Le Marcis .....

Qualité ..... enquêteur .....

Revu le .....

Par ..... Ducouret .....

Qualité rédacteur .....

Cf. photos

DESCRIPTION

- En écart. Façade à l'Est. Trois corps de bâtiment dont l'un en retour d'équerre sur la façade postérieure.
- Habitation et étable sous le même toit.
- Maison de plan rectangulaire. Rez-de-chaussée, étage et comble.
- Elevations sans travées. Deux portes en façade.
- Toit à longs pans non brisés. Pignons couverts. Couverture en ardoise.
- Habitation et étable séparées par une cloison. Cheminée sur le pignon Nord

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| - Façade Est, vue générale   | 72.35.459 V |
| - Façade Ouest, vue générale | 72.35.460 V |

BILLE 35

LAUNAY - MAISON

Façade Est

Cliché DAGORN

72.35.459 V



BILLE 35

LAUNAY - MAISON

Façade Est

Cliché DAGORN

72.35.460 V



D. C. Marois - fils

35

BILLE

La Renouardière  
DEMEURE

35.01

Maison

(révisée)

--	--

LOCALISATION : .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 2 km Sud-Est .....

Carte E. M. Echelle 1/50.000

Feuille Fougères

Lambert X 33560

Y 7070

Cadastre Ancien : année .....

Section .....

Parcelle .....

Revisé : année 1938

Section C 3

Parcelle .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom JAVELLE ..... Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 8.1967

Par LE MAROIS

Qualité ENQUÊTEUR

Revu le .....

Par DUCOURET

Qualité REDACTEUR

## Maison

Cf. Photo

- Maison isolée.  
Maison indépendante.  
Façade antérieure au Sud.
- Matériau : granite.
- Habitation et étable sous le même toit.  
Plan rectangulaire.  
Rez-de-chaussée et comble à surcroît.
- Elévation sans travées.
- Toit à longs non brisés.  
Pignons couverts.  
Couverture en ardoise.
- Deux pièces par niveau.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- Façade Sud, vue générale

72.35.504 V

BILLE 35

LA RENARDIERE - MAISON

Façade Sud

Cliché DAGORN

72.35.504 V

