

Aire d'étude : Fougères-Sud
Collectifs : 2 étudié ; 16 repéré ; 136 bâti
Commune : Combourtillé
Coord. multiples : 0330100 ; 0334950 ; 1070900 ; 1067600
Copyright : © Inventaire général, 1969
Date bordereau : 1979
Date d'enquête : 1969
Date mise à jour : 1993/10/20
Date Mistral : 1987 AVANT
Dénomination : maisons ; fermes
Département : 35
Dossier : collectif
Etude : inventaire topographique
INSEE : 35086
Localisation : Bretagne ; 35 ; Combourtillé
Murs gros-oeuvre : granite ; grès
REFERENCE : IA00006849
Région : Bretagne
sauvegarde Ref. : 00006849
Siècle : 17e siècle ; 18e siècle
Siècle bis : 17e s. ; 18e s.
Statut propriété : propriété privée
Titre courant : Maisons, Fermes
Toiture matériau : ardoise
Zone Lambert : Lambert1

D.C. Roisars-Jours


1A00006849

35.

COMBOURTILLE

LA BASSE HERMENTIERE (1)
DEMEURE

35.01



Maison (résidence)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille FOUGERES Lambert X 332,20

Y 70,50

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1935 Section B Parcelle 206

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Ncm Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : Résidence secondaire

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 10.1967

Par LE MAROIS

Qualité Enquêteur

Revu le 1973

Par J.P. DUCOURET

Qualité Rédacteur

Cf. 4 photos.

DESCRIPTION

- Situation et composition d'ensemble

En écart.

Maison indépendante.

Façade au Sud.

- Matériaux et leur mise en oeuvre

Maison remaniée, amputée d'une partie à l'Est, en cours de transformation en 1972.

- Parti général - plan - coupes - élévations intérieures

Plan rectangulaire.

Rez-de-chaussée, étage et comble.

- Élévations extérieures

Élévation sans travées.

Fenêtre à appui saillant.

- COMBLES ET COUVERTURES

Toit à longs pans non brisés.

Pignons couverts.

Ardoise.

- Distribution intérieure

Pièce unique à chaque niveau.

Cheminée sur pignon Ouest.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- Façade Sud, vue générale	72.35.632 V
- " " détail des ouvertures	72.35.633 V
- Vue générale Sud-Est	72.35.634 V
- Cheminée	72.35.635 V

COMBOURTILLE 35

LA BASSE HERMIERE - maison (1)

Façade Sud

Cliché MONNERAIS

72.35.632 V



COMBOURTILLE 35

LA BASSE HERMENIERE - maison (1)

Façade Sud - ouvertures

Cliché MONNERAIS

72.35. 633 V



COMBOURTILLE 35

LA BASSE HERMENIERE - maison (1)

Vue générale Sud-Est

Cliché MONNERAIS

72.35.634 V




COMBOURTILLE 35

LA BASSE HERMENIERE - maison (1)

Cheminée

Cliché MONNERAIS

72.35.635 V



D. e. Maisons - Jura

35

COMBOURTILLE

LA BASSE HERMIERE (2)
DEMEURE

1A00006849

35.01

--	--

Maison (regime)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle 1/50 000

Feuille FOUGERES

Lambert X 332,20

Y 70,50

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année

Section

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom

Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : dépendances

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 10.1967

Par LE MAROIS

Qualité Enquêteur

Revu le 1973

Par J.P. DUCOURET

Qualité Rédacteur

Cf. 2 photos.

DESCRIPTION

- Situation et composition d'ensemble

En écart.

Maison et dépendance en alignement, remaniées.

- Matériaux et leur mise en œuvre

Maison et dépendance sous le même toit.

Plan rectangulaire.

Rez-de-chaussée et comble à sucroît.

- Élévations extérieures

Élévation sans travées.

Une porte plein cintre à petits claveaux rayonnants de schiste.

Une fenêtre porte la date 1656!

- Combles et couvertures

Toit à longs pans non brisés.

Pignons couverts.

Ardoise.

- Distribution intérieure

Maison désaffectée.

- Datation : 1656!

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- Façade antérieure	72.35.636 V
- " " " détail des ouvertures	72.35.637 V

COMBOURTILLE 35

LA BASSE HERMENIERE - maison (2)

Façade antérieure

Cliché MONNERAIS

72.35.636 V



COMBOURTILLE 35

LA BASSE HERMIÈRE - maison (2)

Façade antérieure - ouvertures

Cliché MONNERAIS


72.35.637 V



D. C. Maisons-ferrés
35 COMBOURTILLE

LA BRIAUDIERE
DEMEURE

1A00006849
35.01



Maison (maison)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille FOUGERES Lambert X 332,30
Y 70,40

Cadastre Ancien : année Section Parcelle
Revisé : année 1935 Section B Parcelles 49-48

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité
Adresse

DESTINATION ACTUELLE : ferme

PROTECTION M.-H.

Inscrit le
Classé le

DOSSIER

Etabli le 10.1967
Par LE MAROIS Qualité Enquêteur
Revu le 7.1969
Par J.C. GROUSSARD Qualité Rédacteur

Cf. 3 photos.

DESCRIPTION

- Situation et composition d'ensemble

En écart.

Maison et dépendance en alignement.

Façade au Sud.

- Matériaux et leur mise en oeuvre

Grès.

Ouvertures : granite, bois.

- Parti général - plan - coupes - élévations intérieures

Plan rectangulaire.

Rez-de-chaussée, étage, comble.

- Élévations extérieures

Élévation sans travées, remaniée.

Une porte en plein cintre moulurée d'un tore dessinant une accolade.

- Combles et couvertures

Toit à longs pans non brisés.

Pignons couverts.

Ardoise.

- Distribution intérieure

Une fenêtre porte la date 1758, qui est celle d'un remaniement, la porte d'entrée datant du début du 17^e siècle.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- Façade Sud, vue générale	72.35.593 V
- " " détail porte	72.35.594 V
- Façade Nord, vue générale	72.35.595 V


COMBOURTILLE 35

LA BRIANDIERE - maison

Façade Sud

Cliché DAGERN

72.35.593 V




COMBOURTILLE 35

LA BRIANDIERE - maison

Façade Sud - porte

Cliché DAGORN

72.35.594 V



COMBOURTILLE 35


LA BRIANDIERE - maison

Façade Nord

Cliché DAGORN

72.35.595 V





MAISON (maison)

non rep.

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille TOUGERES Lambert X 332,40
Y 69,60

Cadastre Ancien : année Section Parcelle
Revisé : année 1935 Section B 1 Parcelle 136

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité
Adresse

DESTINATION ACTUELLE : détruite en 1971

PROTECTION M.-H.

Inscrit le
Classé le

DOSSIER

Etabli le 10.1967
Par LE MAROIS Qualité Enquêteur

Revu le 7.1969
Par J.C. GROUSSARD Qualité Rédacteur

Cf. 1 photo.

DESCRIPTION

- Situation et composition d'ensemble

En écart.

Maison et dépendances en alignement.

Façade au Sud.

- Matériaux et leur mise en oeuvre

Murs : grès.

Ouvertures : granite.

- Parti général - plan - coupes - élévations intérieures

Plan rectangulaire.

Rez-de-chaussée, étage et comble.

- Élévations extérieures

Élévation sans travées.

Porte moulurée d'un tore.

Fenêtre à grilles.

- Combles et couvertures

Toit à longs pans non brisés.

Pignons couverts.

Couverture en ardoise.

- Distribution intérieure

Pièce unique à chaque niveau.

Cheminées superposées sur pignon Ouest.


COMBOURTILLE 35

LE HAUT CLAIRAY - maison

Façade Sud

Cliché LE MAROIS

72.35.609 Z



D.C. Maisons-juris


IA00006849

35

COMBOURTILLE

LA HAUTE RICHARDIERE
DEMEURE

35.01



MAISON (reprise)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille FOUGERES Lambert X 332,45
Y 68,60

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Ncm Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : ferme

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 11.1967

Par LE MAROIS Qualité ENQUÊTEUR

Revu le 1973

Par J.P. DUCOURET Qualité REDACTEUR

Cf. 1 photo.

DESCRIPTION

-- Situation et composition d'ensemble.

En écart.

Maison indépendante.

Façade au Sud.

-- Parti général -- plan -- coupes -- élévations intérieures

Plan rectangulaire.

Rez-de-chaussée, étage, comble.

-- Elévations extérieures

Elévation à travées, sans ordonnance.

-- Combles et couvertures

Toit à longs pans non brisés.

Pignons couverts.

Ardoise.

-- Distribution intérieure

Escalier intérieur dans oeuvre, en vis, sans jour, en bois, détruit.

-- Datation

17^{ème} siècle.

COMBOURTILLE 35


LA HAUTE RICHARDIERE - maison

Façade Sud

Cliché DAGORN

72.35.615 V





Maison (repérée)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle 1/50 000

Feuille FOUGERES

Lambert X 333,80

Y 68,15

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année

Section

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : ferme

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 10.1967

Par LE MAROIS

Qualité Enquêteur

Revu le 1973

Par J.P. DUCOURET

Qualité Rédacteur

Cf. 2 photos.

DESCRIPTION

- Situation et composition d'ensemble

Isolée.

Maison et dépendance en alignement.

Façade à l'Est.

- Parti général - plan - coupes - élévations intérieures

Plan rectangulaire.

Rez-de-chaussée et comble à surcroît.

- Élévations extérieures

Élévation sans travées.

- COMBLES ET COUVERTURES

Toit à longs pans non brisés.

Pignons couverts.

Ardoise.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- Vue générale Nord	72.35.630 V
- Façade Est	72.35.631 V

COMBOURTILLE 35

LE MARAIS - maison

Vue générale Nord

Cliché MONNERAIS

72.35.630 V



COMBOURTILLE 35

LE MARAIS - maison

Façade Est

Cliché MONNERAIS

72.35.631 V



D.C. Maisons-junis

35


COMBOURTILLE

LA MARITIERE

1A00006849

DEMEURE

35.01



MAISON (répérée)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle 1/50 000

Feuille FOUGERES

Lambert X 332.70

Y 69.10

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année 1935

Section A

Parcelle 908

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom

Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : Ferme

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 7.1919

Par J.C. GROUSSARD

Qualité Enquêteur

Revu le 1973

Par J.P. DUCOURET

Qualité Rédacteur

Cf. photos.

DESCRIPTION

- Situation et composition d'ensemble

En écart.

Maison et dépendances en alignement.

Façade au Sud.

- Matériaux et leur mise en oeuvre

Grès armoricain.

Ouvertures : granite, bois.

- Parti général - plan - coupes - élévations intérieures

Plan rectangulaire.

Rez-de-chaussée, étage, comble.

- Elévations extérieures

Elévation sans travées.

Une fenêtre à appui mouluré, avec grille.

- Combles et couvertures

Toit à longs pans non brisés.

Pignons couverts.

Ardoise.

- DISTRIBUTION INTERIEURE

Deux pièces à chaque niveau.

Mur de refend au rez-de-chaussée.

Cloison en pans de bois à l'étage.

Escalier intérieur dans oeuvre, en bois, en vis sans jour.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- Façade Sud, vue générale	72.35.616 V
- " " détail porte	72.35.617 V
- " " détail fenêtre	72.35.618 V
- Façade Nord, vue générale	72.35.619 V
- Escalier en vis	72.35.620 V
- Maison (2)- vue de situation	72.35.621 V

COMBOURTILLE 35

LA MARITIERE - maison

Façade Sud

Cliché DAGORN

72.35.616 V



COMBOURTILLE 35

LA MARITIERE - maison

Façade Sud - porte

Cliché DAGORN

72.35.617 V




COMBOURTILLE 35

LA MARITIERE - maison

Façade Sud - fenêtre

Cliché DAGORN

72.35.618 V



COMBOURTILLE 35

LA MARITIERE - maison

Façade Nord

Cliché DAGORN

72.35.619 V



COMBOURTILLE 35

LA MARITIERE - maison

Escalier en vis

Cliché DAGORN

72.35.620 V



COMBOURTILLE 35

LA MARITIERE - maison

Maison (2)

Cliché DAGORN

72.35.621 V



D.C. Roisier - Jans

1A00006849

35

COMBOURTILLE

LA PELLERIE (1)

DEMEURE

35,01



Maison (maison)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle 1/50.000

Feuille FOUGERES

Lambert X 333,30

Y 69,20

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année 1935

Section A

Parcelles 307-308-309

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : Ferme

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 9.1967

Par LE MAROIS

Qualité Enquêteur

Revu le 7.1969

Par J.C. GROUSSARD

Qualité Rédacteur

Cf. 6 photos.

DESCRIPTION

- Situation et composition d'ensemble

En écart.

Maison et petite dépendance en alignement.

Façade au Sud-Ouest.

- Matériaux et leur mise en oeuvre

Murs : grès.

Ouvertures : granite.

- Parti général - plan - coupes - élévations intérieures

Plan rectangulaire.

Rez-de-chaussée, étage, comble.

- Élévations extérieures

Élévations sans travées.

Porte moulurée d'un tore.

Fenêtre moulurée à grille.

Fenêtre à appui saillant mouluré.

- Combles et couvertures

Toit à longs pans non brisés.

Pignons couverts.

Couvertures en ardoise.

- Distribution intérieure

Une pièce par niveau.

Cheminée au rez-de-chaussée (3 photos).

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- Façade antérieure Sud-Ouest, vue générale	72.35.624 V
" " " " détail fenêtre	72.35.596 V
" " " " " "	72.35.597 V
- Cheminée, vue générale	72.35.598 V
" détail piédroit	72.35.599 V
" " "	72.35.600 V

COMBOURTILLE 35

LA PELLERIE - maison (1)

Façade Sud-Ouest

Cliché DAGORN

72.35.624 V



COMBOURTILLE 35

LA PELLERIE - maison (1)

Façade Sud-Ouest - fenêtre

Cliché DAGORN

72.35.596 V



COMBOURTILLE 35

LA PELLERIE - maison (1)

Façade Sud-Ouest - fenêtre

Cliché DAGORN

72.35.597 V



COMBOURTILLE 35

LA PELLERIE - maison (1)

Cheminée

Cliché DAGORN

72.35.598 V



COMBOURTILLE 35

LA PELLERIE - maison (1)

Cheminée - piédroit

Cliché DAGORN

72.35.599 V



COMBOURTILLE 35

LA PELLERIE - maison (1)

Cheminée - piédroit

Cliché DAGORN

72.35.600 V



D. L. Maisons - fermes

35

COMBOURTILLE

LA PELLERIE (2)
DEMEURE

1A00006849

35.01

--	--

MAISON (maison)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille FOUGERES Lambert X 333,30
 Y 69,20

Cadastre Ancien : année Section

Revisé : année 1935 Section A Parcelle 315

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Ncm Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : ferme

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 11.1967

Par LE MAROIS Qualité Enquêteur

Revu le 1973

Par J.P. DUCOURET Qualité Rédacteur

Cf. photos.

DESCRIPTION

- Situation et composition d'ensemble

En écart.

Maison et dépendances en alignement.

- Matériaux et leur mise en oeuvre

Murs : grès.

Ouvertures : granite.

- Parti général - plan - coupes - élévations intérieures

Plan rectangulaire.

Rez-de-chaussée et comble à surcroît.

- Élévations extérieures

Élévation sans travées.

Une porte en plein cintre ornée d'un cordon torsadé sur l'arc, et portant à hauteur d'imposte un anneau métallique.

- Combles et couvertures

Toit à longs pans non brisés.

Pignons couverts.

Couverture en ardoise.

- Datation 1ère moitié du 17^e siècle.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- Vue générale de l'alignement	72.35.606 V
- Détail porte	72.35.605 V
- Porte, détail de l'anneau	72.35.607 V
- Maison (3), vue générale	72.35.603 Z
- " charpente	72.35.604 Z

COMBOURTILLE 35

LA PELLERIE - maison (2)

Vue générale

Cliché DAGORN

72.35.606 V



COMBOURTILLE 35

LA PELLERIE - maison (2)

détail porte

Cliché DAGORN

72.35.605 V




COMBOURTILLE 35

LA PELLERIE - maison (2)

Porte - détail de l'anneau

Cliché DAGORN

72.35.607 V



COMBOURTILLE 35

LA PELLERIE -

Maison (3)

Cliché LE MAROIS

72.35.603 Z



COMBOURTILLE 35

LA PELLERIE

Maison (3) - charpente

Cliché LE MAROIS

72.35.604 Z



D. C. maison-jans
35 COMBOURTILLE

LA PELLERIE (3)
DEMEURE

1A0000 6849

35.01

--	--

Maison (maison)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille FOUGERES Lambert X 333,30
Y 69,20

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : Ferme

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 11.1967

Par LE MAROIS Qualité Enquêteur

Revu le 1973

Par J.P. DUCOURET Qualité Rédacteur

5

Cf. 1 photo.

DESCRIPTION

- Situation et composition d'ensemble

En écart.

Deux maisons en alignement.

Façade au Sud.

- Matériaux et leur mise en oeuvre

Présence de revêtement.

- Parti général - plan - coupes - élévations intérieures

plan rectangulaire.

* l'une à rez-de-chaussée, étage, comble.

* l'autre à rez-de-chaussée et comble.

- Élévations extérieures

Élévations sans travées.

- Combles et couvertures

Toit à longs pans non brisés.

Pignons couverts.

Ardoise.

COMBOURTILLE 35

LA PELLERIE - maison (3)

Façade Sud

Cliché LE MAROIS

72.35.608 Z



D.C. Maisons - Jura
35 COMBOURVILLE

LA PELLERIE(4)
DEMEURE

IA 0000 6849

35.01

--	--

Maison (régulée)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille FUGERES Lambert X 333,30
Y 69,20

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : Ferme

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 11.1967

Par LE MAROIS

Qualité Enquêteur

Revu le 1973

Par J.P. DUCOURET

Qualité Rédacteur

Cf. photos (2)

DESCRIPTION

- Situation et composition d'ensemble

En écart.

Maison et dépendances en alignement.

Façade au Sud.

- Matériaux et leur mise en oeuvre

Grès.

Ouverture : granite.

- Parti général - plan - coupes - élévations intérieures

Plan rectangulaire.

Rez-de-chaussée, étage, comble.

- Elévations extérieures

Elévation sans travées.

- Combles et couvertures

Toits à longs pans non brisés.

Pignons couverts.

Ardoise.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- Façade Sud, vue générale

72.35.601 Z

" " " "

72.35.602 Z

COMBOURTILLE 35

LA PELLERIE - maison (4)

Façade Sud

Cliché LE MAROIS

72.35.601 Z



COMBOURTILLE 35

LA PELLERIE - maison (4)

Façade Sud

Cliché LE MAROIS

72.35.602 Z



D.C. Maisons - Jura


1A00006849

35

COMBOURTILLE

LA ROCHE
DEMEURE

35,01



Maison (régérée)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle 1/50.000

Feuille FOUGERES

Lambert X 333,60

Y 68,60

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année

Section

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : ferme

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 10.1967

Par LE MAROIS

Qualité Enquêteur

Revu le 1973

Par J.P. DUCOURET

Qualité Rédacteur

Cf. 1 photo.

DESCRIPTION

- Situation et composition d'ensemble

Isolée.

Maison indépendante.

Façade au Sud.

- Parti général - plan - coupes - élévations intérieures

Plan rectangulaire.

Rez-de-chaussée, étage, comble.

- Élévations extérieures

Élévation sans travées.

Une porte plein cintre moulurée d'un tore.

Une fenêtre à appui saillant.

- Combles et couvertures

Toit à longs pans non brisés.

Pignons couverts.

Ardoise.

- Datation : 17^e siècle.

COMBOURTILLE 35


LA ROCHE - maison

Façade Sud

Cliché MONNERAIS

72.35.626 V





MAISON (reglée)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille FOUGERES Lambert X 333,35

Y 68,30

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : Ferme

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 10.1967

Par LE MAROIS

Qualité Enquêteur

Revu le 1973

Par J.P. DUCOURET

Qualité Rédacteur

Cf. photos (3).

DESCRIPTION

- Situation et composition d'ensemble

En écart.

Maison et dépendances en alignement.

Façade au Sud.

- Parti général - plan - coupes - élévations intérieures

Plan rectangulaire.

Rez-de-chaussée et comble à surcroît.

- Élévations extérieures

Élévation sans travée.

- Combles et couvertures

Toit à longs pans non brisés.

Pignons couverts.

Ardoise.

- Distribution intérieure

Pièce unique.

- Datation

17^e siècle.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- Façade Sud, vue générale	72.35.612 V
- " " détail porte	72.35.613 V
- " " détail fenêtre	72.35.614 V

COMBOURTILLE 35

LA RUSARDIERE - maison (1)

Façade Sud

Cliché DAGORN

72.35.612 V




COMBOURTILLE 35

LA RUSARDIERE - maison (1)

Façade Sud - porte

Cliché DAGORN

72.35.613 V




COMBOURTILLE 35

LA RUSARDIERE - maison (1)

Façade Sud - fenêtre

Cliché DAGORN

72.35.614 V



D.C. Maisons - Fours


35

COMBOURTILLE

LA RUSARDIERE (2)
DEMEURE

IA00006849

35.01



Maison (résidence)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille FOUGERES Lambert X 333,35

Y 68,30

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : dépendance

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 10.1967

Par LE MAROIS

Qualité Enquêteur

Revu le 1973

Par J.P. DUCOURET

Qualité Rédacteur

Cf. 2 photos.

DESCRIPTION

- Situation et composition d'ensemble.

En écart.

Maison indépendante, remaniée.

Façade à l'Ouest.

- Parti général - plan - coupes - élévations intérieures

Plan rectangulaire.

Rez-de-chaussée et comble à surcroît.

- Élévations extérieures

Élévation sans travées.

- Combles et couvertures

Toit à longs pans non brisés.

Pignons couverts.

Ardoise.

- Distribution intérieure

Pièce unique.

- Datation : 17^e siècle.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- | | |
|------------------------------|-------------|
| - Façade Ouest, vue générale | 72.35.610 V |
| - " " détail des ouvertures | 72.35.611 V |

COMBOURTILLE 35

LA RUSARDIERE - maison (2)

Façade Ouest

Cliché DAGORN

72.35.610 V



COMBOURTILLE 35


LA RUSARDIERE - maison (2)

Façade Ouest - ouvertures

Cliché DAGORN

72.35.611 V





Maison (maison)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 1,5 km au Sud

Carte E. M. Echelle 1/50 000

Feuille FOUGERES

Lambert X 333,90

Y 68,40

Cadaastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année

Section

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom

Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : Ferme

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 10.1967

Par LE MAROIS

Qualité Enquêteur

Revu le 7.1969

Par J.C. GROUSSARD

Qualité Rédacteur

Cf. photos.

DESCRIPTION

- Situation et composition d'ensemble

En écart.

Maison et dépendances en alignement.

Façade à l'Est.

- Matériaux et leur mise en oeuvre

Murs : grès.

Ouvertures : granite, bois.

- Parti général - plan - coupes - élévations intérieures

plan rectangulaire divisé par deux cloisons en pans de bois.
rez-de-chaussée, étage, comble.

- Elévations extérieures

Elévation sans travée.

Une porte moulurée d'un tore.

Une fenêtre à appui saillant mouluré.

- Combles et couvertures

Toit à longs pans non brisés.

Pignons couverts.

Ardoise.

Un pignon essenté.

- Distribution intérieure

Etable et habitation séparées par une cloison.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- Façade Sud, détail fenêtre	72.35.627 V
" " détail porte	72.35. 628 V
Puits	72.35.629 V


COMBOURTILLE 35

LA VALLOIR - maison

Façade Sud - fenêtre

Cliché MONNERAIS

72.35.627 V




COMBOURTILLE 35

LA VALLOIR - maison

Façade Sud - porte

Cliché MONNERAIS

72.35.628 V



COMBOURTILLE 35


LA VALLOIR - maison

Puits

Cliché MONNERAIS

72.35.629 V





Maison (*requise*)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km
Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille FOUGERES Lambert X 333,65
Y 69,00
Cadastre Ancien : année Section Parcelle
Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Ncm Qualité
Adresse

DESTINATION ACTUELLE : Ferme

PROTECTION M.-H.

Inscrit le
Classé le

DOSSIER

Etabli le 10.1967
Par Le MAROIS Qualité Enquêteur
Revu le 1973
Par J.P. DUCOURET Qualité Rédacteur

cf. 2 photos.

DESCRIPTION

- Situation et composition d'ensemble

Isolée.

Maison et dépendances en alignement.

Façade au Sud.

- Parti général - plan - coupes - élévations intérieures

Plan rectangulaire.

Rez-de-chaussée, étage et comble.

- Élévations extérieures

Élévation sans travées.

Une porte en plein cintre moulurée d'un tore.

Une fenêtre à linteau mouluré en accolade.

- Combles et couvertures

Toit à longs pans non brisés.

Pignons couverts.

Ardoise.

- Distribution intérieure

Une pièce par niveau.

- Datation : 17^e siècle.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- Façade Sud, vue générale	72.35.622 V
- Cheminée détruite	72.35.623 Z

COMBOURTILLE 35

LE VERGER - maison

Façade Sud

Cliché DAGORN

72.35.622 V



COMBOURTILLE 35

LE VERGER - maison

Cheminée

Cliché LE MAROIS

72.35.623 Z

