

Adresse : à 50 m à l'ouest de l'église  
Aire d'étude : Fougères-Sud  
Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu  
Cadastre : 1936 A1 74  
Commune : Combourtillé  
Coord. Lambert : 0334150 ; 1069730  
Copyright : © Inventaire général, 1969  
Couverture : toit à longs pans brisés ; croupe  
Date bordereau : 1979  
Date d'enquête : 1969  
Date mise à jour : 1993/10/20  
Date Mistral : 1987 AVANT  
Date protection : édifice non protégé MH  
Dénomination : presbytère  
Département : 35  
Dossier : individuel  
Élévation : élévation à travées  
Escaliers : escalier dans-oeuvre ; escalier tournant  
Etages : 1 étage carré ; étage de comble  
Etude : inventaire topographique  
Implantation : en village  
INSEE : 35086  
Localisation : Bretagne ; 35 ; Combourtillé  
Murs gros-oeuvre : granite ; grès ; appareil mixte  
REFERENCE : IA00006851  
Région : Bretagne  
sauvegarde Ref. : 00006851  
Siècle : 17e siècle  
Siècle bis : 17e s.  
Statut propriété : propriété de la commune  
Titre courant : Presbytère  
Toiture matériau : ardoise  
Zone Lambert : Lambert1

IA00006851

## II. DESCRIPTION

### 1. SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

Le presbytère est situé à l'Ouest de l'église, près de l'accès occidental du placître. Il est aspecté au Sud, où s'étend une cour, un jardin potager, un verger, une basse-cour.

### 2. MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

Grès armoricain, petit appareil irrégulier. Encadrements des ouvertures en granite et en grès.

### 3. PARTI GENERAL - PLAN - COUPES - ELEVATIONS INTERIEURES

Bâtiment à étages, de plan rectangulaire, simple en profondeur, comportant un rez-de-chaussée, un étage et un comble (comble brisé).

Espace intérieur divisé par deux cloisons transversales 'en terrasse' délimitant une travée axiale abritant : au Sud, un vestibule; au Nord, une cage d'escalier desservant l'étage et le comble.

### 4. ELEVATIONS EXTERIEURES

#### - Façade antérieure Sud.

Façade ordonnancée, comportant trois travées d'ouvertures sur deux niveaux, complétées par trois lucarnes dans le comble, et une fenêtre de part et d'autre au premier niveau.

#### - Façade postérieure Nord.

Façade peu ouverte, comportant une porte axiale au premier niveau et trois fenêtres au second.

#### - Façades latérales aveugles.

### 5. COMBLES ET COUVERTURES

Toiture en comble brisé avec coyaux, avec croupes de même à l'Est et à l'Ouest.

Charpente à fermes, quatre fermes : jambes de force, entrait de fermette, arbalétriers de fermette; poinçon et contrefiches portant sur l'entrait de fermette, soulagé par deux aisseliers portant sur les jambes de force; coyaux.

Contreventement assuré par les pannes latérales, la panne faitière reliée à la sous-faitière par deux entretoises obliques et une entretoise verticale entre chaque ferme; la sous-faitière est elle-même soulagée par des goussets.

6. DISTRIBUTION INTERIEURE

Deux pièces aux trois niveaux, de part et d'autre du vestibule et de la cage d'escalier.

Petites cheminées sur les murs Est et Ouest, aux trois niveaux.

III. NOTE DE SYNTHESE

Edifice homogène, non daté. L'intérieur a subi quelques transformations.

Datation : XVII<sup>e</sup> siècle.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1-	Vue de situation Nord-Oues	72.35.648 V
2-	Façade Sud, vue générale	72.35.647 V
3-	Façade Nord, vue générale	72.35.649 V
4-	Charpente,	72.35.650 Z
5-	Charpente, assemblage de la croupe	72.35.651 Z
6-	Charpente, vue générale	73.35.310 V

PRESBYTERE

Combouville

Section A gdt du Bourg

Famille dressée en 1879

mise à jour pour 1935

2<sup>e</sup> édition à jour pour 1966

1/2500



Mairie-Ecoles

Calvaire

Le Bourg

Eglise



COMBOURTILLE 35

BOURG - PRESBYTERE

Vue de situation Nord-Ouest

Cliché DAGORN

72.35.648 V



COMBOURTILLE 35

BOURG - PRESBYTERE

Façade Sud

Cliché DAGORN

72.35.647 V



COMBOURTILLE 35

BOURG - PRESBYTERE

Façade Nord

Cliché DAGORN

72.35.649 V




COMBOURTILLE 35

BOURG - PRESBYTERE

Charpente - contreventement

Cliché LE MAROIS

72.35.650 Z



COMBOURTILLE 35

BOURG - PRESBYTERE

Charpente - croupe

Cliché LE MAROIS

72.35.651 Z



COMBOURTILLE 35

BOURG - PRESBYTERE

Charpente

73.35.310 V



au bourg  
DEMEURE

35.01

Bas-relief

43.01



Panneau de bois sculpté

LOCALISATION : Presbytère

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle ..... Feuille ..... Lambert X .....

Y .....

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année ..... Section ..... Parcelle .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : salle à manger

PROPRIÉTAIRE : Ncm Mr Brionne Qualité Curé

Adresse Presbytère de Combourtille

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 7.1969

Par M. GROUSSARD

Qualité Rédacteur

Revu le .....

Par .....

Qualité .....

I. DESCRIPTION

- Dénomination et titre : bas-relief (panneau de bois sculpté).
- Matériau : bois (noyer).
- Dimensions : H. : 0, 96m - l. 0, 80m.

Panneau de bois sculpté représentant l'autel néo-gothique du chœur de saint Léonard de Fougères; situé dans la salle à manger du presbytère il appartient au curé dont le père Charles Brionne est l'auteur - Charles Brionne était sabotier - Il s'agit donc d'une oeuvre artisanale d'un spécialiste du travail sur bois et occasionnellement sculpteur.

Oeuvre datée et signée.

II. HISTOIRE DE L'OEUVRE

AUTEUR : Charles Brionne.

DATATION : 1881.

NB Oeuvre non illustrée d'une photo de vue.