Aire d'étude : Fougères-Sud

Collectifs : 3 étudié ; 14 repéré ; 263 bâti

Commune : Javené

Coord. multiples : 0334000 ; 0339750 ; 1077200 ; 1072600

Copyright : © Inventaire général, 1969

Date bordereau : 1979
Date d'enquête : 1969
Date mise à jour : 1993/10/20
Date Mistral : 1987 AVANT
Dénomination : maisons ; fermes

Département : 35

Dossier : collectif
Etude : inventaire topographique
Historique : Chronogramme : 1811
INSEE : 35137

Localisation : Bretagne ; 35 ; Javené Murs gros-oeuvre : granite ; schiste ; bois REFERENCE : IA00006862

REFERENCE : IA0000686 Région : Bretagne sauvegarde Ref. : 00006862

Siècle : 17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle Siècle bis : 17e s. ; 18e s. ; 19e s.

Siècle bis : 17e s. ; 18e s. ; 19e s.
Statut propriété : propriété privée
Titre courant : Maisons, Fermes
Toiture metérieu : ardeire

Toiture matériau : ardoise Zone Lambert : Lambert1

35 D, C:	JAVENE Moisons-Juras	Au bourg DEMEURE	1A00006862
		Maison (repu	(e)
LOCALISATI	ON :		
	CARTOGRAPHIQUE:		
	M. Echelle 1/50,000	Feuille Fougères	Lambert X 336,50
Cadastre	Ancien : année	Section	Parcelle
	Revisé : année	Section	Parcelle
	DANS L'ÉDIFICE : IRE : Nom BONNANT Adresse		
DESTINATIO	ON ACTUELLE :habitati	on	
PROTECTIO	on MH.		
2	Inscrit le		
DOSSIER			
	Etabli le 7, 1967		
	Par LE MAROIS		Qualité ENQUETEUR
	Revu le		
	Par		Qualité

Au bourg DEMEURE

Maison

iA00006862

STOUARTON BY COMPOSITION DIENSEMBLE

En village, façade au Sud-Est.

MATERIAU

Murs : granite, schiste Ouvertures : granite.

PARTI GENERAL. PLAN. COUPES

Plan rectangulaire, rez-de-chaussée, étage, comble.

ELEVATIONS EXTERIEURES

Elévation sans travées, deux portes en façade.

COMBINES EST CONVERMINES

Toit à longs pans non brisés, pignons couverts, couvertures en ardoise.

DATATION

XVIII^e siècle.

BOURG - maison

Façade Sud-Est

Cliché LE MAROIS

68.35.1027 Z



Qualité

Qualité

Classé le

Etabli le ... 7.. 1967.....

Revu le

Par LE MAROIS

Par

DOSSIER

Maison

SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

En village, maison indépendante flanqué d'un appentis sur pignon.

MATERIAU

Ouvertures en granite et bois.

PARTI GENERAL. PLAN. COUPES

Plan rectangulaire, rez-de-chaussée, étage et comble.

BINEVAULONS BXVVSRI BURBS

Elévations sans travées.

COMBLES EN CONVERMINES

Toit à longs pans non brisés, pignons couverts, couverture en ardoise, un pignon essenté, couvert de bardeaux.

BOURG - maison

Façade antérieure

Cliché LE MAROIS

68.35.1031 Z



La Baudussière DEMEURE

35.01

D.	C .	Maisers.	gens

Maison (reguer) 1A00006862

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

km

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Fougères Lambert X 335 90

Y 75 30

Cadastre Ancien : année Section

Revisé : année Section

Parcelle

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : dépendances

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 8. 1967

Par Le Marois

Qualité enquêteur

Revu le

Par

Qualité

SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

En écart, façade à l'Est

Maison servant de dépendances, conservant une porte en plein cintre moulurée et une fenêtre moulurée à grille.


JAVENE 35

LA BAUDUSSIERE - maison

Façade Est

Cliché LE MAROIS

68.35.1032 Z



	AVENE	La Boitardière DEMEURE		35.01
D.C. no	is a fun	Maison (~	sur)	
				10000681
LOCALISATION :	!			
REPÉRAGE CARTO	CRAPHIOLIE.			
	km			
Carte E. M. Eche	alle1/50.000	Feuille Rougères		339,35 76,85
Cadastre Ancien	: année	Section	Parcelle	
Revisé	: année	Section	Parcelle	
SITUATION DANS	L'ÉDIFICE :			
PROPRIÉTAIRE : N	om		. Qualité	
A	dresse			
DESTINATION ACT	UELLE:ferme			
PROTECTION MH.				
Inscri	t le			
Class	é le			
DOSSIER				
Etabli	le 11.1973			
Par	DUCOURET		Qualité	REDACTEUR

Qualité

Revu le

Par

La Boitardière DEMEURS Maison

STRUARTON ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

En écart, maison et dépendances en alignement, façade au Sud.

MATERIAU

35

Granite.

PARTI GENERAL. PLAN. COUPE

Plan rectangulaire, rez-de-chaussée, étage, comble.

BINEVATVONS BEAVER TEURBS

Elévations sans travées.

COMBLES ET COUVERTURES

Toit à longs pans non brisés, pignons couverts, égoûts retroussés, couverture en ardoise.

La Boitardière DEMEURE

35.01

CHEMINEES (3)

39.06

OCALISATIO	ON :		
REPÉRAGE C	ARTOGRAPHIQUE :		
*************************	km		
Carte E. I	M. Echelle	Feuitle	Lambert X
Codestus	Analas analas	0 "	Y
	Ancien : année		
	Revisé : année	Section	Parcelle
	E : Nom		Oualité
PROPRIÉTAIR	E : Nom		Oualité
PROPRIÉTAIR	E: NcmAdresse		
PROPRIÉTAIR DESTINATION	E: NcmAdresse		Oualité
PROPRIÉTAIR DESTINATION	E: NomAdresse I ACTUELLE: MH.		Oualité
PROPRIÉTAIR DESTINATION PROTECTION	E: Nom		Oualité
PROPRIÉTAIR DESTINATION	E: Nom		Oualité
PROPRIÉTAIR DESTINATION PROTECTION	E: Nom		Oualité
PROPRIÉTAIR DESTINATION PROTECTION DOSSIER	Adresse Adresse ACTUELLE: MH. Inscrit le Classé le Etabli le 11.1973		Oualité

La Boitardière DEMEURE CHEMINEES 35.01 39.06

CHEMINEE OI (cf. photos 2 et 3)

- Type incorporé,
- granite,
- piédroits chanfreinés à décor de boule,
- consoles moulurées de quart de rond, cavet, quart de rond, gorge, ban-

deau,

- linteau monolithe à crossettes,
- hotte droite.

CHEMINEE 02 (cf. photos 4,5,6)

- Type adossé,
- granite,
- piédroits en demie colonne à listel,
- consoles moulurées : volute rainurée,
- linteau monolithe à crossettes,
- hotte droite, portant des armoiries : deux lions affrontés tenant une tour.

CHEMINEE 03 (cf. photo 7)

- Partiellement détruite.
- Type engagé.
- Piédroit chanfreiné sur deux faces, à chapiteau.
- Consoles moulurées de cavet, quart de rond, gorge, bandeau.
- Linteau et hotte disparue.

La Boitardière DEMEURE Maison

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1- Vue générale Sud Est	67.35.421
2- Cheminée OI, vue générale	67.35.422
3- Cheminée 01, détail piédroit et console	67.35.423
4- Cheminée 02, vue générale	67.35.424
5- Cheminée 02, détail des armoiries	67.35.425
6- Cheminée, détail piédroit et console	67.35.426
7- Cheminée 03. détail piédroit et console	67 35 427 3

JAVENE 35

LA BOITARDIERE - maison

Vue générale Sud-Est

Cliché LE MAROIS

67.35.421 Z




LA BOITARDIERE - maison

Cheminée (01)

Cliché LE MAROIS

67.35.422 Z



JAVENE 35

LA BOITARDIERE - maison

Cheminée (01) - piédroit et console

Cliché LE MAROIS

67.35.423 Z




LA BOITARDIERE - maison

Cheminée (02)

Cliché LE MAROIS

67.35.424 Z



LA BOITARDIERE - maison

Che minée (02) - armoiries

Cliché LE MAROIS

67.35.425 Z



LA BOITARDIERE - maison

Cheminée (02) - piédroit et console

Cliché LE MAROIS

67.35.426 Z



JAVENE 35

LA BOITARDIERE - maison

Cheminée (03) - piédroit et console

Cliché LE MAROIS

67.35.427 Z



DOSSIER

Etabli le 8.1967 Par Le Marois Revu le

Qualitéenquêteur

Par

Qualité

Maison

SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

Isolé, maison et dépendances en alignement, façade au Sud-Est.

PARTI GENERAL. PLAN. COUPE

Plan rectangulaire, rez-de-chaussée, étage, comble.

ELEVATIONS EXTERIEURES

Elévations à travées sans ordonnance.

COMBLES ET COUVERTURES

Toit à longs pans non brisés, pignons couverts, couverture en ardoise.

La Chambre DEMEURE

Maison

TABLE D'ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

Façade Sud-Est

68.35.1034 Z

Dépendances, détail porte

68.35.1033 Z

JAVENE 35

LA CHAMBRE - maison

Façade Sud-Est

Cliché LE MAROIS

68.35.1034 Z




LA CHAMBRE - maison

Dépendances - porte

Cliché LE MAROIS

68.35.1033 Z



Par

35.01

Qualité

35

La Fraselière DEMEURE

Maison

DESCRIPTION

SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

En écart, façade au Sud-Est.

MATERIAU : granite

PARTI GENERAL. PLAN. COUPES

Plan rectangulaire, rez-de-chaussée et comble à surcroît.

PHARYAU (ONS PROPERTIONES

Elévations sans travées

COMBLES ET COUVERTURE

Toit à longs pans non brisés, pignons couverts, couverture en ardoise.

DISTRIBUTION INVERTIGUES

Pièce unique avec cheminée sur pignon Nord-Est

JAVENE 35

LA FRASELIERE - maison

Façade antérieure

Cliché LE MAROIS

68.35.1026 Z



Revu le

Par

Qualité

La Haute Marché DEMEURE

Maison

SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

En écart, maison dans alignement, façade au Sud.

PARTI GENERAL. PLAN. COUPE

Plan rectangulaire, rez-de-chaussée, étage, comble.

EMEVATIONS EXTERISURES

Elévations sans travées.

COMBLES BY CONTERMURES

Toit à longs pans non brisés, pignons couverts, couverture en ardoise.

DESPERABILITY ON DEPOSIT SPURS

Une pièce par niveau, cheminées superposées sur pignon Est, celle de l'étage très ornée (cf. photo).

IA Haute Marche DEMEURE

Maison

TABLE D'ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE

Façade Sud

68.35.1135 Z

Cheminee A. de. ch.

68-35-1137z

Cheminée à l'étage

68.35.1136 Z

LA HAUTE MARCHE - maison

Façade Sud

Cliché LE MAROIS

68.35.1135 Z




LA HAUTE MARCHE - maison

Cheminée

Cliché LE MAROIS


68.35.1137 Z



D.C. MAISONS-FERMES Maison

Fig. 3 Détail d'un piédroit de cheminée à l'étage.

CI. Le Marois, Inventaire général 68.35.1136 Z



Qualité ...enquêteur

Qualité

DOSSIER

Etabli le6-1.967

Par Le Marois

Revu le

Par

SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

JAVENE

En écart; maison et une dépendance en alignement; façade au Sud.

MATERIAU

Murs : granite et schiste, ouvertures : granite et bois.

PARTI GENERAL. PLAN. COUPES

Plan rectangulaire divisé par cloison en pan de bois, rez-de-chaussée et comble à surcroît.

ELEVATIONS PXVORTEURIS

Elévation sans travées, fenêtre à linteau en accolade et appui saillant mouluré (disparu).

COMBLES BY CONVERTURES

Toit à longs pans non brisés, pignons couverts, couverture en ardoise.

DISTRIBUTION INTERLEURE

Une pièce de part et d'autre de la cloison, fenêtre abrasée à bancs latéraux en granite, évier en granite, cheminée en pignon Ouest (cf. photo). 35

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

Vue générale Nord Ouest73.35.296 VFaçade Sud, vue générale73.35.297 VCheminée du rez-de-chaussée73.35.299 VCheminée de l'étage73.35.298 VMaison (2), vue générale73.35.300 V

JAVENE 35

LA HAYAIS - maison

Vue générale Nord-Ouest

Cliché ARTUR

73.35.296 V



LA HAYAIS - maison

Façade Sud

Cliché ARTUR

73.35.297 V



JAVENE 35

LA HAYAIS - maison

Rez de chaussée - cheminée

Cliché ARTUR

73.35.299 V




JAVENE 35

LA HAYAIS - maison

Etage - cheminée

Cliché ARTUR

73.35.298 ₹



LA HAYAIS - maison

Maison (2)

Cliché ARTUR

73.35.300 V



Le Louisais

35 01

	0	D	THUOTES		22.01
D.C. Maiser	- Jurs				
		M	iaison (Ng	nú) TA	0000686
LOCALISATION:					
REPÉRAGE CARTOGRAPHIÇ	OUE :				
Carte E. M. Echelle		Feuitle	Fougères	Lambert X	337 , 50
Cadastre Ancien : année					
Revisé : année		Section		Parcelle	
SITUATION DANS L'ÉDIFICI	Ε;				
PROPRIÉTAIRE : Nom				Oualité	
Adresse			••••		
DESTINATION ACTUELLE :	ferme				
PROTECTION MH.					
Inscrit le					
Classé le	•••••••				
DOSSIER					
Etabli le8	.1967				
Par Le Ma	rois			Qualité	enquêteur
Revu le					
Par				Qualité	

35

La Louisais DEMEURE

Maison

SITUATION ET CONPOSITION D'ENSEVELE

En écart.

Maison très remaniée conservant une porte en plein cintre et une fenêtre remployant des piédroits moulurés d'un tore.


JAVENE 35

LA LOUISAIS - maison

Façade antérieure - ouvertures

Cliché LE MAROIS

68.35.1035 Z



35	JAVENE	La Rebergère DEMEURE	35.01
D.C. 1	nousons-gener		iA00006862
		Maison (refu	a)
LOCALISAT	ION :		
LOCALISAT	1014 .		
REPÉRAGE	CARTOGRAPHIQUE:		
	km		
Carte E.	M. Echelle 1/50.000	Feuitle Fougères	Lambert X 339,50 Y 75,30
Cadastr	e Ancien : année	Section	Parcelle
0	Revisé : année	Section	Parcelle
SITUATION	DANS L'ÉDIFICE :		
PROPRIÉTA	IRE : Nom		Qualité
	Adresse		
DESTINATION	ON ACTUELLE :ferme		
PROTECTIO	DN MH.		
	Inscrit le		
	Classé le		
DOSSIER			
	Etabli le 8.1967		

Par Le Marois

Revu le

Par

Qualité Enquêteur

Qualité ...

LA Rebergère DEMEURE

Maison

35.01

SITUATION ET CONPOSITION D'ENSEMBLE

En écart.

Maison remaniée conservant une porte en plein cintre moulurée d'un tore et une fenêtre également moulurée.

Puits de plan circulaire devant la façade antérieure

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

Façade Sud, détail des ouvertures

68.35.1036 Z

Façade Sud avec puits


68.35.1037 Z

LA REBERGERE - maison

Façade Sud - ouvertures

Cliché LE MAROIS

68.35.1036 Z



LA REBERGERE - maison

Puits

Cliché LE MAROIS

68.35.1037 Z



35	JAVENE	La Rue Chevret DEMEURE	35.01
D · (2. Maisan-Jums	Maison (regine)	_iA00006868
LOCALISA	TION:		
	CARTOGRAPHIQUE :		
Carte E	E. M. Echelle1/50,000	FeuilleFougères	Lambert X 335,50 Y 73,70
Cadast	re Ancien : année	Section	Parcelle
	Revisé : année	Section	Parcelle
SITUATION	N DANS L'ÉDIFICE :		
PROPRIÉTA	AIRE : Nom		Oualité
	Adresse		
DESTINATI	ON ACTUELLE : ferme		
PROTECTIO	DN MH.		
	Inscrit le		
	Classé le		
DOSSIER			
	Etabli le 5.1967		
	Par Le Marois		Qualité enquêteur
	Revu le		

Qualité

Par

35

Maison

SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

En écart, maison et dépendances en alignement, façade au Sud.

MATERIAU

Granite.

PARTI GENERAL. PLAN. COUPE

Plan rectangulaire, rez-de-chaussée et comble à surcroît, habitable.

ELEVATIONS EXTERIEURES

Elévations à travées sans ordonnance, deux lucarnes passantes.

COMBLES ET COUVERTURES

Toit à longs pans, pignons couverts, couverture en ardoise.

DISTURBETURE INVERTIGUES

Une pièce par niveau.

DATATION

Première moitié XIX^e siècle

LA RUE CHEVRET - maison

Façade Sud

Cliché LE MAROIS

68.35.1025 Z



LE TUFFERAIS DEMEURE

35.01

0	(٠.	Monisers.	Quent
~				8

Par .

Maison (reprise) 1A00006862

Qualité ...

LOCALISATION :		
REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :		
km		
Carte E. M. Echelle	FeuilleFougères	Lambert X 335,20 73,70
Cadastre Ancien : année	Section	Parcelle
Revisé : année	Section	Parcelle
SITUATION DANS L'ÉDIFICE :		
PROPRIÉTAIRE : Nom		Oualité
Adresse		
DESTINATION ACTUELLE :ferme		
PROTECTION MH.		
Inscrit le		
Classé le		
DOSSIER		
Etabli le 8.1967		
Par LE Marois		Qualitéenquêteur
Revu le		

35

La Tufferais DEMEURE Maison

SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

En écart, deux maisons en alignement, façade à l'Est.

MATERIAU

Murs : schiste, granite. Ouvertures : granite, bois.

PARTI GENERAL. PLAN. COUPES

Chaque maison avec étable sous le même toit. Plan rectangulaire. Rez-de-chaussée et comble

COMBINES BY COMPARATURES

Toit à longs pans non brisés, pignons couverts, couverture en ardobe.

D) रङ्गपर वहाग्रप (र)(। प्रपूजार वहाग्रह

Chaque maison divisé par cloison et cheminée sur pignon Nord.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

Façade Est, partie droite

73.35.311 V

Façade Est, partie gauche

73.35.312 V

LA TUFFERAIS - maison

Façade Est - partie droite

Cliché ARTUR

73.35.311 V



LA TUFFERAIS - maison

Façade Est - partie gauche

Cliché ARTUR

73.35.312 V

