

Adresse : à la limite nord du village  
Aire d'étude : Fougères-Sud  
Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu  
Cadaastre : 1965 ZL 50  
Commune : Javené  
Coord. Lambert : 0336500 ; 1075200  
Copyright : © Inventaire général, 1969  
Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert  
Date bordereau : 1979  
Date d'enquête : 1969  
Date mise à jour : 1993/10/20  
Date Mistral : 1987 AVANT  
Date protection : édifice non protégé MH  
Date(s) : 1728  
Dénomination : presbytère  
Département : 35  
Dossier : individuel  
Etages : 1 étage carré  
Etat : restauré  
Etude : inventaire topographique  
Historique : Construit en 1728 ; inscription : 1728 E. PITTEV. REC  
Implantation : en village  
INSEE : 35137  
Justif. datation : porte la date  
Localisation : Bretagne ; 35 ; Javené  
Murs gros-oeuvre : granite ; schiste ; appareil mixte  
REFERENCE : IA00006865  
Région : Bretagne  
sauvegarde Ref. : 00006865  
Siècle : 2e quart 18e siècle  
Siècle bis : 18e s.  
Statut propriété : propriété privée  
Titre courant : Presbytère  
Toiture matériau : ardoise  
Zone Lambert : Lambert1

I- HISTORIQUE1- EDIFICE ANTERIEUR ./.2- CONTEXTE HISTORIQUE

1770. 12 juillet, dans un aveu rendu à la seigneurie de Bois le Houx par les Trésoriers de la fabrique il y a une longue description dont est tiré le schéma sous toutes réserves. François Baudoin est recteur (A.D. 35 4 2 1821).

3- RESTAURATIONS

1790. 24 novembre. Visite par François de la Touche, membre du directoire du district de Fougères avec Claude Brochet architecte et entrepreneur pour vérifier si Jullien Maigné recteur à fait les réparations estimées à 2101 l. 14s en 1787 lors de la résignation du Sr Renard.

1792. Richard, curé constitutionnel répare le pignon du midi avec bien des aléas car les troubles divisent le pays.

1803. Devenu secrétaire de la mairie, il propose de réaménager la grange en détruisant le reste.

1849. Murs jugés peu solides.

1920. Vente du vieux presbytère car un nouveau presbytère a été acheté en 1907.

Ancien presbytère

## II- DESCRIPTION

### 1- SITUATION

En bordure de la route entre Javené et Fougères, à l'extrémité Nord du bourg.

### 2- MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

Schiste et granite.  
Murs construits en petit appareil irrégulier de schiste.  
Encadrement des ouvertures et chaînages d'angle en granite.  
Dans les parties remaniées, brique et ciment, en façade postérieure.

### 3- PARTI GENERAL, PLAN, COUPES

#### A- PARTI GENERAL

Bâtiment aspecté à l'Est, de plan rectangulaire à un étage sous comble à deux versants. Tourelle d'escalier en façade postérieure, demi hors-oeuvre.

#### B- PLAN (cf. relevé graphique)

Plan rectangulaire.  
Tourelle dans l'angle formé par le bâtiment principal et l'étable en retour d'équerre à gauche de la façade postérieure.  
Hors oeuvre à quatre pans.

#### C- COUPES

-2-

Le bâtiment comprend un rez-de-chaussée, un étage et un comble.

### 4- ELEVATIONS EXTERIEURES

Façade antérieure Est, ordonnancement irrégulier : premier niveau, une porte et quatre fenêtres, deuxième niveau, 6 fenêtres, troisième

## Ancien Presbytère

niveau, trois lucarnes.

De gauche à droite de la façade :

## Premier niveau

Fenêtre à linteau monolithe avec petite accolade, piédroits et linteau moulurés en cavet,

porte à piédroits en cavet et linteau monolithe aux angles arrondis, portant l'inscription

1728

E. PITTEV.REC,

fenêtre surmontée d'un arc de décharge.

## Deuxième niveau

Fenêtre à appui saillant mouluré : écu martelé et moulure torsadée, l'ouverture de la travée axiale du deuxième niveau est obturée ainsi que la fenêtre de la lucarne.

## Troisième niveau

Lucarne axiale à large pignon : fenêtre obturée.

Façade postérieure Ouest très remaniée. Brique et ciment abondants. Tourelle d'escalier moderne.

Façades latérales aveugles ou ouvertures modernes.

5- COMBLES ET COUVERTURES

A- Toit à deux versants, couvert d'ardoise.

B- Charpente à fermes très remaniée; sur les entrails repose le plancher de l'étage; faux-entrails par endroits. Chevillage de bois.

6- DISTRIBUTION INTERIEURE

L'aménagement est modifié. Cf Annexe.

- Rez-de-chaussée : salle mur Sud, cheminée adossée appareillée en granite, linteau monolithe, consoles en talon.

- Accès à l'étage : escalier en bois récent dans la tourelle.


- Etage : cloisons modernes, faux-plafonds.

35. JAVENE

Bourg -


ANCIEN PRESBYTERE  
DEMEURE

35.01



Section B.  
de "du Bourg"  
- 1820 -


ANCIEN CADASTRE



{ Section ZL  
- 1965 -

ANNEXE

JAVENE  
Schéma. Presbytère  
en 1770.  
?



IA00006865

ILLUSTRATION GRAPHIQUE

- Plan

Pl. I Plan au sol..... 89.35.115 P

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES



1- Façade antérieure, vue	73.35.313 V
2- Façade antérieure, inscription	73.35.314 V
3- Façade antérieure, linteau et appui	73.35.315 V
4- Cheminée, rez-de-chaussée, pièce centrale	73.35.316 V
5- Façade postérieure : tour d'angle	73.35.317 V
6- Clochette, face	68.35.1172 Z
7- Clochette, revers	68.35.1173 Z

35 JAVENE

PRESBYTERE (ancien)

Pl. I Plan au sol

Cl. Inv. Artur/Lambart 89.35.115 P



JAVENE 35

BOURG - PREBYTERE

Façade Sud-Est

Cliché ARTUR

73.35.313 V




JAVENE 35

BOURG - PRESBYTERE

Façade Sud-Est - inscription

Cliché ARTUR

73.35.314 V



JAVENE 35

BOURG - PRESBYTERE

Façade Sud-Est - linteau et appui

Cliché ARTUR

73.35.315 V




JAVENE 35

BOURG - PRESBYTERE

Cheminée

Cliché ARTUR

73.35.316 V



JAVENE 35

BOURG - PRESBYTERE

Façade Nord-Ouest - tour d'angle

Cliché ARTUR

73.35.317 V

