

56

PLAUDREN

127

n° département  
KERGURION

commune

lieu-dit  
VANNES

adresse

GRAND CHAMP

canton

édifice ou ensemble contenant

MANOIR

dénomination et titre de l'oeuvre

Coordonnées. LAMBERTO X = 22016 Y = 32106

Cadastre année : section : parcelle :  
année : 1955 section : YD parcelle : 8

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1980-81 par TOSKER

SITUATION: ISOLE

PARTIES CONSTITUANTES: JARDIN, ETABLE, FOUR A PAIN, REMISE, PUIITS, ECURIES

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANITE, SCHISTE, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ETAGE CARRE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT, RUELLEE

ESCALIERS: ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER TOURNANT A RETOURS SANS JOUR

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: LOGIS: PARTIE CENTRALE 16E SIECLE; REMANIE AU 18E SIECLE (ESCALIER, ETAGE); PARTIES LATERALES DU LOGIS CONSTRUITES VERS 1750 PAR LE CHEVALIER DE LA CHOUE (PROPRIETAIRE DEPUIS 1749); ET REMANIEES 1ERE MOITIE 20E SIECLE; LA CHOUE DETRUIT TOUTES LES DEFENSES DU MANOIR VERS 1750; PILIERS DE L'ENTREE SUD DU JARDIN DATES 1753; MANOIR POSSEDE EN 1420 PAR GILLES D'AURAY

IV - DOCUMENTATION

Ogée - Dictionnaire historique... de Bretagne Nouv. éd. 1779.

Le Mené (J.M.) - Histoire .... des paroisses du diocèse de Vannes - Vannes 1891.

Ancien cadastre An XI section P. parcelle 40 (manoir) 47 (jardin) 41 (colombier).


Cadastre de 1850 ; section G2, parcelle 295.

Table des figures

PL. I Extrait cadastral 1955-77

Doc. I	Extrait cadastral An XI	81.56.890 XE
Fig. 1	Vue générale Sud	81.56.796 X
Fig. 2	Logis - partie centrale	81.56.797 X
Fig. 3	Logis - escalier	81.56.790 X
Fig. 4	Logis - partie centrale, cheminée du pignon Ouest	81.56.792 X
Fig. 5	Logis - partie centrale, cheminée du pignon Ouest, banc de droite	81.56.793 X
Fig. 6	Logis - partie centrale, rez-de-chaus- sée, pièce Ouest, angle Sud-Est - placard mural	81.56.794 X
Fig. 7	Logis - partie centrale, rez-de-chaus- sée - cheminée du pignon Est	81.56.791 X
Fig. 8	Logis - partie centrale, étage. Cheminée du pignon Ouest	81.56.789 X
Fig. 9	Logis - partie centrale, charpente	81.56.788 X
Fig. 10	Ecuries, élévation Ouest	81.56.795 X
Fig. 11	Rabine au Sud du château (détruite en 1980) - Reproduction.	81.56.798 X

56-PLAUDREN  
Cadastre 1977  
Section YD  
Echelle 1/2000è  
Pl. I



56 - PLAUDREN

KERGURION - Manoir

Extrait cadastral An XI

81.56.890 XE

Cliché ARTUR-LAMBART

Doc.1



56 - PLAUDREN  
KERGURION - Manoir  
Vue générale Sud  
81.56.796 X  
Cliché ARTUR-LAMBART  
Fig. 1



56 - PLAUDREN  
KERGURION - Manoir  
Logis - partie centrale  
81.56.797 X  
Cliché ARTUR-LAMBART  
Fig. 2



56 - PLAUDREN

KERGURION - Manoir

Logis - partie centrale, escalier

81.56.790 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 3



56 - PLAUDREN

KERGURION - Manoir

Logis - partie centrale, cheminée  
du pignon Ouest

81.56.792 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig.4



56 - PLAUDREN

KERGURION - Manoir

Logis - partie centrale, cheminée  
du pignon Ouest, banc de droite

81.56.793 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 5



56 - PLAUDREN

KERGURION - Manoir

Logis - partie centrale, rez-de-  
chaussée, pièce Ouest, angle

Sud-Est. Placard mural

81.56.794 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 6



56 - PLAUDREN

KERGURION - Manoir

Logis - partie centrale, rez-de-  
chaussée - cheminée du pignon Est

81.56.791 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 7



56 - PLAUDREN

KERGURION - Manoir

Logis - partie centrale, étage

Cheminée du pignon Ouest

81.56.789 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 8



56 - PLAUDREN

KERGURION - Manoir

Logis - partie centrale, charpente

81.56.788 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 9



56 - PLAUDREN  
KERGURION - Manoir  
Ecuries, élévation Ouest  
81.56.795 X  
Cliché ARTUR-LAMBART  
Fig. 10



56 - PLAUDREN

KERGURION - Manoir

Rabine au Sud du château (détruite  
en 1980)

Reproduction ARTUR-LAMBART

81.56.798 X

Fig. 11

