

56

PLAUDREN

128

n° département
KERSCOUP

commune

lieu-dit
VANNES

adresse

GRAND CHAMP

arrondissement

canton

édifice ou ensemble contenant

MANOIR

dénomination et titre de l'oeuvre

Coordonnées. LAMBERTO X = 22358 Y = 32431

Cadastre année : section : parcelle :
année : 1955 section : 2B parcelle : 210

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection A SIGNALER

État de conservation : RESTAURE

Établi en 1980-81 par TOSKER

SITUATION: ISOLE

PARTIES CONSTITUANTES: CHAPELLE, COLOMBIER, FOUR A PAIN, BERGERIE, COUR, PUIIS

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANITE, ENDUIT, MOELLON 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ETAGE CARRE

ELEVATION: ELEVATION ORDONNANCEE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, TOIT A LONGS PANS BRISES, CROUPE

ESCALIERS: ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER TOURNANT A RETOURS

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: LOGIS: PARTIE CENTRALE 17E SIECLE; PAVILLONS LATERAUX VRAISEMBLABLEMENT 18E SIECLE; FONDATIONS D'UNE TOURELLE D'ESCALIER OCTOGONALE DETRUITE SUR L'ELEVATION POSTERIEURE (PARTIE CENTRALE); CHAPELLE DETRUITE APRES 1945; CADRAN SOLAIRE GRAVE SUR L'ENDUIT DE L'ELEVATION POSTERIEURE (SUD)

I - DESCRIPTION

Parties constituantes : colombier couvert originellement en ardoise, puis en chaume. Couverture aujourd'hui en ruine.

distribution intérieure : escalier de distribution en bois à balustres plate, détruit en 1979. Cheminée de la partie centrale détruite lors de la transformation du salon en étable (vers 1950).

Rez-de-chaussée : cheminée pièce Est, pignon Est engagée, foyer surélevé h. du linteau au foyer : 150 cm. l. du linteau : 160 cm.

Etage : trois cheminées (autrefois lambrissées) placées au pignon Est, sur le refends Est côté Ouest et sur le refends Ouest côté Est.

(cheminées adossées, linteau monolithe, pieds droits simples).

IV - DOCUMENTATION

Cadastre An XI, section A2, parcelle 327 (château)328,329,330 (chapelle) 326 (colombier).

Cadastre de 1850, section C2, parcelle 324,325,322.

Le Mené (J.M.) Histoire féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes. - Vannes, 1889.


Table des figures

PL. I Extrait cadastral 1955-77.

Doc. 1	Extrait cadastral an XI	81.56.881	XE
Doc. 2	Extrait cadastral 1850	81.56.898	XE
Fig. 1	Vue aérienne Nord	82.56.165	VR
Fig. 2	Elévation antérieure Nord	81.56.745	X
Fig. 3	Elévation postérieure Sud	81.56.743	X
Fig. 4	Elévation postérieure Sud - cadran solaire	81.56.744	X
Fig. 5	Rez-de-chaussée, pignon Est - cheminée	81.56.739	X
Fig. 6	Charpente de la partie centrale	81.56.741	X
Fig. 7	Comble - Escalier menant autrefois à une pièce en pan de bois	81.56.740	X
Fig. 8	Huisserie ancienne	81.56.742	X
Fig. 9	Colombier : vue générale Sud	81.56.732	X
Fig.10	Colombier : détail de la porte	81.56.733	X
Fig.11	Colombier : intérieur, vue générale	81.56.735	X
Fig.12	Colombier : intérieur, détail	81.56.734	X

Fig. 13	Puits, vue générale	81.56.738 X
Fig. 14	Fournil, vue générale Sud	81.56.737 X
Fig. 15	Fournil, détail du four-à-pain	81.56.736 X
Fig. 16	Devant de coffre (XVII ^e siècle) (vestiges.)	81.56.746 X

56-PLAUDREN
Cadastre 1977
Section ZB
Echelle 1/2000è
Pl. I



56 - PLAUDREN


KERSCOUP - Manoir

Extrait cadastral en XI

81.56.881 XE

Cliché ARTUR-LAMBART

Dôc. 1



56 - PLAUDREN

KERSCOUP - Manoir

Extrait cadastral de 1850

81.56.898 XE

Cliché ARTUR-LAMBART

Doc. 2



56 - PLAUDREN

KERSCOUP

Manoir

Vue aérienne Nord

82.56.165 VR

Cliché 3° G.H.L.

Fig.1



56 - PLAUDREN

KERSCOUP - Manoir

Élévation antérieure Nord

81.56.745 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 2



56 - PLAUDREN
KERSCOUP - Manoir
Elévation postérieure Sud
81.56.743 X
Cliché ARTUR-LAMBART
Fig. 3



56 - PLAUDREN


KERSCOUP - Manoir

Elévation postérieure Sud, cadran
solaire enduit

81.56.744 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 4



56 - PLAUDREN

KERSCOUP - Manoir

Rez-de-chaussée, pignon Est,
cheminée

81.56.739 X

Cliché ARTUR- LAMBART

Fig. 5



56 - PLAUDREN


KERSCOUP - Manoir

Charpente de la partie centrale

81.56.741 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 6



56 - PLAUDREN

KERSCOUP

Manoir,

Comble - escalier menant autrefois
à une pièce en pan de bois

81.56.740 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig.7



56 - PLAUDREN

KERSCOUP - Manoir

Huisserie ancienne

81.56.742 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 8



56 - PLAUDREN

KERSCOUP - Manoir

Colombier; vue générale Sud

81.56.732 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 9



56 - PLAUDREN


KERSCOUP - Manoir

Colombier - détail de la porte

81.56.733 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 10



56 - PLAUDREN


KERSCOUP - Manoir

Colombier : intérieur, vue générale

81.56.735 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 11



56 - PLAUDREN

KERSCOUP - Manoir

Colombier : détail de l'intérieur

81.56.734 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 12



56 - PLAUDREN
KERSCOUP - Manoir
Puits, vue générale
81.56.738 X
Cliché ARTUR-LAMBART
Fig. 13



56 - PLAUDREN

KERSCOUP - Manoir

Fournil, vue générale Sud

81.56.737 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 14



56 - PLAUDREN

KERSCOUP - Manoir

Fournil, détail du four-à-pain

81.56.736 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 15



56 - PLAUDREN

KERSCOUP - Manoir

Devant de coffre (XVII^e siècle)

vestiges

81.56.746 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 16

