

56

BRANDIVY

134

n° département
TREMÉR

commune

lieu-dit
VANNES

adresse

GRAND CHAMP

arrondissement

canton

édifice ou ensemble contenant

MANOIR

dénomination et titre de l'oeuvre

Coordonnées. LAMBERTO X = 20549 Y = 32064

Cadastre année : section : parcelle :
année : 1980 section : 20 parcelle : 40

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1980-81 par TOSKER

SITUATION: EN ECART

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANULITE,MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE,ENDUIT PARTIEL 2)COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ETAGE CARRE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS,RUELLEE,PIGNON DECOUVERT

ESCALIERS: ESCALIER DANS OEUVRE,ESCALIER EN VIS SANS JOUR

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: 16E SIECLE

IV - DOCUMENTATION

Cadastre ancien 1862 section C2, parcelle 257

Le Guilloux (Abbé J.M.) - Brandivy. - Vannes 1890. p. 125-126.

Table des figures

Pl. 1	Extrait cadastral 1980	
Doc.1	Extrait cadastral 1862	81.56.365 X
Fig.1	Elévation antérieure	81.56.448 X
Fig.2	Elévation postérieure	81.56.448 X
Fig.3	Etage, pignon Est. Cheminée et fenêtre bouchées	81.56.450 X
Fig.4	Etage, escalier en vis (vestiges) (traces d'arrachement du mur de la tourelle d'escalier à droite).	81.56.449 X

Cadastre 1980

00101
(Sept. 1970)

Section **ZO**

Feuille

Echelle: 1/2000



DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

SERVICE DES AFFAIRES FONCIÈRES ET DOMANIALES
CADASTRE

DÉPARTEMENT
Morbihan

COMMUNE
BRANDIVY

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL



° d'ordre au registre de constatation des droits: 2187
 out du plan en
 Cache au
 Centre des Impôts
 LANNES
 6020
 54.14.35
 228
 13
 19

Extrait certifié conforme au plan cadastral
 - à la date ci-dessous (1).
 - à la date du 1^{er} janvier 19__ (1).
 A _____
 le _____
 L _____

56 - BRANDIVY
TREMER - Manoir
Extrait cadastral 1862
81.56.365 X
Cliché ARTUR-LAMBART
Doc. 1

A NORD



56 - BRANDIVY

TREMER - Manoir

Elévation antérieure

81.56.448 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 1



56 - BRANDIVY
TREMER - Manoir
Elévation postérieure
81.56.447 X
Cliché ARTUR-LAMBART
Fig. 2



56 - BRANDIVY

TREMER - Manoir

Etage, pignon Est. Cheminée et
fenêtre bouchées

81.56.450 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 3



56 - BRANDIVY

TREMER - Manoir

Etage, escalier en vis (vestiges)
(traces d'arrachement du mur de la
tourelle d'escalier à droite)

81.56.449 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig. 4

