

56

MEUCON

136

n° département

GUERN(LE)

commune

lieu-dit

VANNES

adresse

GRAND CHAMP

arrondissement

canton

édifice ou ensemble contenant

MANOIR

dénomination et titre de l'oeuvre

Coordonnées.

LAMBERTO

X = 21581

Y = 31415

Cadaastre

année :

section :

parcelle :

année : 1850

section : B1

parcelle : 156 1933 B1 110

Propriété :

PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

RESTAURE

Établi en

1980-81

par

TOSCAR

SITUATION: EN ECART

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANITE, ENDUIT 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ETAGE CARRE

ELEVATION: ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT, NOUE, TOIT POLYGONAL

ESCALIERS: ESCALIER DEMI HORS OEUVRE, ESCALIER EN VIS SANS JOUR

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: MANOIR ^{19E} 1^{er} SIECLE ² 2^e TRES REMANIE AUX 19E ET 20E SIECLES (ELEVATION ANTERIEURE ET POSTERIEURE SAUF TOUR D'ESCALIER), PENTE DU TOIT MODIFIEE

IV- DOCUMENTATION : Cadastre ancien 1838, section B1, parcelle 156.Table des figures

Pl.I. Extrait cadastral 1933

Fig.1.	Elévation antérieure Est, restaurée	Cl. 80.56.565 X
Fig.2.	Elévation antérieure, porte	Cl. 80.56.566 X
Fig.3.	Elévation postérieure Ouest, tour d'escalier	Cl. 80.56.568 X
Fig.4.	Etage, pièce Sud, cheminée	Cl. 80.56.572 X
Fig.5.	Etage, pièce Sud, cheminée : détail du piédroit droit	Cl. 80.56.573 X
Fig.6.	Etage, pièce Sud, fenêtre Est	Cl. 80.56.574 X
Fig.7.	Escalier, vue prise du comble	Cl. 80.56.571 X
Fig.8.	Escalier : portes d'accès au comble	Cl. 80.56.570 X
Fig.9.	Charpente de la tour	Cl. 80.56.569 X

DÉPARTEMENT
du Morbihan
COMMUNE
MEUCON


DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPOTS
SERVICE DES AFFAIRES FONCIÈRES ET DOMANIALES
CADASTRE

Cadastre 1933
(Sept. 1970)

Section B
1° Feuille

Echelle : 1/2000

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL



N° d'ordre au registre de constatation des droits: 2134
Sit du présent extrait: 5 F
Cachet du Service d'origine:



Extrait certifié conforme
au plan cadastral
- à la date ci-dessous (1).
- à la date du 1^{er} janvier 19__ (1).

A _____
le _____
L _____

56 - MEUCON

LE GUERN


Manoir,

élévation antérieure Est, restaurée

80.56.565 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig.1



56 - MEUCON

LE GUERN

Manoir,

élévation antérieure, porte

80.56.566 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig.2



56 - MEUCON

LE GUERN

Manoir,

élévation postérieure Ouest,

tour d'escalier

80.56.568 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig.3



56 - MEUCON

LE GUERN

Manoir,

étage, pièce Sud, cheminée

80.56.572 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig.4



56 - MEUCON

LE GUERN

Manoir

Etage, pièce Sud, cheminée : détail du
piédroit droit

80.56.573 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig.5



56 - MEUCON

LE GUERN

Manoir,

étage, pièce Sud, fenêtre Est

80.56.574 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig.6



56 - MEUCON

LE GUERN


Manoir

Escalier, vue prise du comble

80.56.571 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig.7



56 - MEUCON

LE GUERN


Manoir

Escalier : portes d'accès au comble

80.56.570 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig.8



56 - MEUCON

LE GUERN

Manoir,

charpente de la tour

80.56.569 X

Cliché ARTUR-LAMBART

Fig.9

