

56 CLEGUEREC
n° département commune
COLMARIC 1670
lieu-dit adresse
PONTIVY CLEGUEREC
arrondissement canton
édifice ou ensemble contenant
dénomination et titre de l'œuvre

1A 0000 9828

Coordonnées. LAMBERTO X = 19664 Y = 36069

Cadastre année : section : parcelle :
année : 1836 section : N1 parcelle : 394 A 396

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1983 par CHRISTEL DOUARD

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: ETABLE A VACHES, REMISE, COUR, PUIITS

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: SCHISTE, PIERRE DE TAILLE, GRANITE, MOELLON 2)
COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: ETAGE EN SURCROIT

ELEVATION: ELEVATION ORDONNANCEE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

ESCALIERS: ESCALIER INTERIEUR, ESCALIER DROIT

REPRESENTATION: SCULPTURE; ANGE, I. H. S.; NATURE MORTE FLEURS

TYPLOGIE: LOGIS JUMELES, LOGIS A UNE PIECE PAR ETAGE, PUIITS A BOULES

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: LOGIS DATE 1721; REMISE CONTEMPORAINE; PUIITS
DATE 1791, DECOR INTERESSANT

Table des illustrations

Pl. I Cadastre 1836.
- II - 1970.


N°s clichés

Fig. 1	(Annulée)		
Fig. 2	Alignement, vue générale Sud	83.56.1244 X	
- 3	- - - - - couleur (photothèque).....	83.56.1246 XA	
- 4	Logis (1721), façade Sud	83.56.1245 X	
- 5	Logis, détail des ouvertures, décor	83.56.1249 X	
- 6	- - - - - couleur (photothèque)..	83.56.1247 XA	
	" "	85.56.632 VA	
- 7	Logis, détail niche	83.56.1253 X	
- 8	Logis, détail décor	68.56.663 Z	
- 9	Grange (état en 1968).....	68.56.659 Z	
- 10	Grange, détail rampant	68.56.661 Z	
- 11	Grange (état en 1983).....	83.56.1251 X	
- 12	- - - - - couleur (photothèque).....	83.56.1248 XA	
- 13	Grange, détail pignon	83.56.1252 X	

56 Canton de Cléguérec


CLEGUEREC
COLMARIO
FERME

Pl. I



56 CANTON DE CLEGUEREC

CLEGUEREC
COLMARIO
FERME
Pl. II



56 CLEGUEREC Colmaro
FERME


FIG.2 Alignement, vue generale Sud

Cl.Inv.Lambart 83 56 1244 X.
Fig.3-83 56 1246 XA



56 CLEGUEREC Colmaric
FERME

FIG.4 Logis 1721, vue generale Sud
Cl.Inv.Lambart 83 56 1245 X.



56 CLEGUEREC Colmario
FERME

FIG.5 Logis : detail ouvertures,
decor
Cl.Inv.Lambart 83 56 1249 X.

56 CLEGUEREC Colmario
FERME

FIG.6 Logis : detail ouvertures,
decor
Cl.Inv.Lambart 83 56 1247 XA
85 56 632 VA

"couleur" - Disponible à la photothèque



56 CLEGUEREC Colmario
FERME

FIG.7 Logis, detail niche

Cl.Inv.Lambart 83 56 1253 X.



56 CLEGUEREC Colmaric
FERME


FIG.8 Logis, detail decor

Cl. Inventaire 68 56 663 Z



56 CLEGUEREC Colmaric
FERME

FIG.9 Grange (en 1968), vue generale
elevation Ouest
Cl.Inventaire 68 56 659 Z



56 CLEGUEREC Colmaric
FERME

FIG. 10 Grange, detail rampant

Cl. Inv. Lambart 68 56 661 Z



56 CLEGUEREC Colmaric
FERME

FIG. 11 Grange, etat actuel

Cl. Inv. Lambart 83 56 1251 X.

56 CLEGUEREC Colmaric
FERME

FIG. 12 Grange, etat actuel

Cl. Inv. Lambart 83 56 1248 XA
(photothèque)



56 CLEGUEREC Colmaric
FERME

FIG. 13 Grange, detail pignon

Cl. Inv. Lambart 83 56 1252 X.

