

56.....
n° département

MALGUENAC.....
commune

[]

GUILLY (CLES).....
lieu-dit

1727

PONTIVY.....
arrondissement

CLEGUEREC.....

canton

édifice ou ensemble contenant

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

140000,9885

Coordonnées. LAMBERTO X = 19934

Y = 35418

Cadastre année : section : parcelle :
 année : 1936 section : D1 parcelle : 227

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1983 par

SITUATION : EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES : COUR, LOGEMENT, ETABLE A VACHES, HANGAR

MATERIAUX : 1) GROS OEUVRE : GRANITE, PIERRE DE TAILLE, MOELLON 2) COUVERTURE : ARDOISE

STRUCTURE : 1 ETAGE CARRE

ELEVATION : ELEVATION ORDONNANCEE SANS TRAVEES

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

ESCALIERS : ESCALIER DE DISTRIBUTION EXTERIEUR, ESCALIER DROIT

HYPOLLOGIE : COUR OUVERTE, LOGIS A FONCTIONS MULTIPLES JUSTAPOSEES, PORTE HAUTE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS : LOGIS DATE 1654

Illustration

Cadastres (voir pl. I - Doc 1) 1ère ferme.

Fig. 1	Elévation Sud-Est.....	cliché n° 68.56.1198 Z
-	2 - - - détail	- 68.56 1199 Z
-	3 Elévation Ouest	- 68.56.1200 Z

56 MALGUENAC Guily
FERME

FIG.1 Elevation Sud-Est

C1. Inventaire 68 56 1198 Z



56 MALGUENAC Guily
FERME

FIG.2 Elevation Sud-Est, detail

C1. Inventaire 68 56 1199 Z



56 MALGUENAC Guily
FERME 1

FIG. 3 Elevation Ouest

C1. Inventaire 68 56 1200 Z

