

56 MALGUENAC
 n° département commune
 PERROS 1735
 lieu-dit adresse
 PONTIVY CLEGUEREC
 arrondissement canton
 édifice ou ensemble contenant
 dénomination et titre de l'oeuvre FERME
 18000 9893

Coordonnées. LAMBERTO X = 19687 Y = 35354

Cadastre année : section : parcelle :
 année : 1836 section : 62 parcelle : 588

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1983 par CHRISTEL DOUARD

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: COUR, FUIITS, ETABLE A VACHES, LOGEMENT

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANITE, PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ETAGE CARRE

ELEVATION: ELEVATION ORDONNANCEE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

ESCALIERS: ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER DE DISTRIBUTION EXTERIEUR

TPOLOGIE: COUR OUVERTE, PLAN ALLONGE, LOGIS JUMELES, PORTE HAUTE, LOGIS A FONCTIONS MULTIPLES SUPERPOSEES

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: LOGIS DATE 1680, LOGEMENT AVEC CADRAN SOLAIRE CONTEMPORAIN, ESCALIER DE DISTRIBUTION EXTERIEUR DETRUIT

Illustrations

		n°s clichés
Pl. I	Cadastre (1836).	
Fig. 1	Logis, élévation Sud	68.56.1201 Z
- 2	Logis 1680 : détails	68.56.1202 Z
- 3	Logis et étable	68.56.1203 Z
- 4	Pignon Ouest	68.56.1205 Z

56 Canton de CLEGUEREC

MALGUENAC
PERROS
FERME


Pl. I

G₂

1836

1/2500

N →



56 MALGUENAC Perros
FERME

FIG.1 Logis, elevation Sud

Cl. Inventaire 68 56 1201 Z



56 MALGUENAC Perros
FERME

FIG.2 Logis (1680), detail

Cl. Inventaire 68 56 1202 Z



56 MALGUENAC Perros
FERME

FIG.3 Logement et etable,
vue generale
Cl.Inventaire 68 56 1203 Z



56 MALGUENAC Perros
FERME

FIG.4 Pignon Ouest

Cl. Inventaire 68 56 1205 Z

