

11

.....
adresse

...1.7.64

..C.L.E.G.U.E.R.E.C

.....
canton

.....
édifice ou ensemble contenant.....
dénomination et titre de l'oeuvre

F. ERME

1A00009922

Coordonnées. **LAMBERTO**

X = 20662

Y = 35978

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1967

section : Z M

parcelle : 9

Propriété : **PRIVEE**

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en: 1983

par

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: COUR, ETABLE A VACHES, HANGAR

MATERIALS: 1) GROS OEUVRE: SCHISTE, PIERRE DE TAILLE, MOELLON 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: EN REZ DE CHAUSSEE

ELEVATION: ELEVATION ORDONNANCEE SANS TRAVEES

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, NOUE

ESCALIERS: ESCALIER DANS OEUVRE

TYPOLOGIE: COUR OUVERTE, LOGIS A FONCTIONS MULTIPLES JUXTAPOSEES

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: LOGIS DATE 1701, HANGAR A PILIERS EN BOIS SUR SOCLE EN GRANITE, DEUX RANGEES DE BOULINS INTEGREES DANS LA FACADE

Illustrations :

Pl. I Cadastre (1967).

Fig. 1 Logis, élévation Sud cliché n° 68.56.801 Z

-	2	-	détail décor	-	68.56.802 Z
---	---	---	--------------------	---	-------------

56 NEULLIAC

LE MOUSTOIR

FERME

Pl. I

Cad. 1967
ZH
1/2000



S'ON ZK
route du village

ZN

ZL

D. N° 165 de Cleguerec à Rohan

Le Moustoir

- 1 - étable
- 2 - Lofis
- 3 - étable
- 4 - hangar à orthostats

Pl. I

56 NEUILLAC Moustoir (Le)
FERME

FIG.1 Logis, elevation Sud

C1. Inventaire 68 56 801 Z



56 NEUILLAC Moustoir (Le)
FERME

FIG.2 Logis, detail decor

C1. Inventaire 68 56 802 Z

