

56 SEGLIEN
n° département commune
TREUZAR ERAS 1828
lieu-dit adresse
PONTIVY CLEGUEREC
arrondissement canton
édifice ou ensemble contenant
ECART
dénomination et titre de l'oeuvre

Coordonnées. LAMBERTO XC = 18934 XE = 18052

YN = 36055 YS = 36041

Cadastre année : section : parcelle :

année : section : parcelle :

Propriété : FRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1983 par DOUARD

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: MAISON, PUIITS, COUR, HANGAR, ETABLE A VACHES, REMISE, GRANGE, ECURIES

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANITE, PIERRE DE TAILLE, MOELLON 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ETAGE CARRE

ELEVATION: ELEVATION ORDONNANCEE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS

TYPLOGIE: LOGIS Jumeles, LOGIS A FONCTIONS MULTIPLES JUXTAPOSEES

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: ECART SITUE A PROXIMITE D'UNE RIVIERE COMPOSE DE CING FERMES AVEC LEURS DEFENDANCES AGRICOLLES DONT DEUX PUIITS; CONSERVATION D'UN HABITAT RURAL REGROUPE DATANT DE LA FIN DU 17E JUSQU'AU MILIEU DU 18E SIECLE; LOGIS DATES 1692, 1763, 1765. Construit pour la famille Le fur, riches paysans de Séglien au 18e siècle.

Table des illustrations		<u>n°s clichés</u>
Pl. I	Cadastre 1967.....	-
Fig. 1	Logis A : état en 1968	68.56.1173 Z
-	- état en 1983	83.56.1769 X
- 2	- détail linteau	83.56.1767 X
- 3	- détail fenêtre 1767	83.56.1768 X
- 4	Logis B : vue générale Sud-Ouest	83.56.1770 X
- 5	- - - Est	83.56.1771 X
- 6	- élévation Nord-Ouest	83.56.1772 X
- 7	- Puits, vue générale Est	83.56.1774 X
- 8	- - - Ouest	83.56.1773 X
-	Logis C - Pl. II, plan au sol	85.56.599 P
- 9	Logis C - vue générale	83.56.1775 X
- 10	- détail fenêtre 1763	83.56.1776 X
- 11	- Puits, vue générale Sud-Est	83.56.1777 X
- 12	- - face Sud	83.56.1778 X
- 13	- D - vue générale Sud	83.56.1779 X

56 Canton de Clagnères

SEGLIEN
TREUZAR BRAS
ECART

PL.I

d'exploitation

Ruisseau de

34

b

a

32

b

TREUSAR

33

27

26

TREUSAR - BRAS

25

C

D

18

17

19

21

20

22

A

B

23

Y

24

de

Treusar

28

29

Chemin

d'exploitation

V.C.


n° 112

1967
Z D
1/2000e

N

189.400

189.800



56 SEGLIEN Treuzar Bras
ECART

FIG.1 LOGIS A : état en 1968

Cl. Inv. DAGORN 68.56.1173 Z



56 SEGLIEN Treuzar Bras
ECART

FIG.1 Logis A : etat en 1983

Cl.Inv.Lambart 83 56 1769 X.



56 SEGLIEN Treuzar Bras
ECART

FIG.2 Logis A : detail linteau

Cl. Inv. Lambart 83 56 1767 X.



56 SEGLIEN Treuzar Bras
ECART

FIG.3 Logis A : detail fenetre 1767

Cl.Inv.Lambart 83 56 1768 X.



56 SEGLIEN Treuzar Bras
ECART

FIG.4 Logis B : vue generale
Sud-Ouest
Cl.Inv.Lambart 83 56 1770 X.



56 SEGLIEN Treuzar Bras
ECART

FIG.5 Logis B : vue generale
Sud-Est
Cl.Inv.Lambart 83 56 1771 X.



56 SEGLIEN Treuzar Bras
ECART

FIG.6 Logis B : elevation Nord-Ouest

Cl.Inv.Lambart 83 56 1772 X.




56 SEGLIEN Treuzar Bras
ECART

FIG.7 Logis B : Puits,
vue generale Est
Cl.Inv.Lambart 83 56 1774 X.



56 SEGLIEN Treuzar Bras
ECART

FIG.8 Logis B : Puits,
Face Ouest
Cl.Inv.Lambart 83 56 1773 X.




56 SEGLIEN Treuzar Bras

ECART - LOGIS C

PL.II Plan au sol

Dessin Boutroux

Cl. Inv. Lambart 85 56 599 P



Plan au sol

56 SEGLIEN Treuzar Bras
ECART

FIG.9 Logis C : vue generale


C1.Inv.Lambart 83 56 1775 X.



56 SEGLIEN Treuzar Bras
ECART

FIG.10 Logis C : detail fenetre 1763

Cl.Inv.Lambart 83 56 1776 X.



56 SEGLIEN Treuzar Bras
ECART

FIG.11 Logis C : puits,
vue generale Sud-Est
Cl.Inv.Lambart 83 56 1777 X.



56 SEGLIEN Treuzar Bras
ECART

FIG.12 Logis C : puits,
Face Sud
Cl. Inv. Lambart 83.56.1778 X



56 SEGLIEN Treuzar Bras
ECART

FIG. 13 Logis D : vue generale Sud

C1. Inv. Lambart 83 56 1779 X.

