

Département : 56

1849

Aire d'étude : MALESTROIT

Commune : MALESTROIT

Adresse : 6, 8 RUE DES PONTS

IA 00010007

Dénomination : MAISON

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0246810 Y = 0322880

Cadastre : 1479 AE 51, 54

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

HISTORIQUE

MAISON 15E OU 16E SIECLE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLE

COMPOSITION D'ENSEMBLE
Parties constituantes : PUIITS

MATERIAUX

Gros oeuvre : BOIS, GRANITE, SCHISTE, PAN DE BOIS, ENDUIT
Couverture : ARDOISE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 ETAGE CARRE

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT

-Puits remonté sur la place du Bouffay depuis l'enquête.

I - DESCRIPTION

1. Situation : en ville, intra-muros, petite cour derrière contenant un puits en pierre de taille de granite (cf. photo) de plan hexagonal, plinthe et margelle moulurée, h. 90 cm.
Décor : tête sculptée sur les angles de la margelle.
2. Matériau : schiste et pan de bois - murs-pignons, 1er niveau de l'élévation postérieure, soubassement de l'élévation antérieure en moëllons de schiste (moderne au 1er niveau de l'élévation antérieure). Par ailleurs pan de bois recouvert d'un enduit en élévation antérieure, remanié en élévation postérieure. Le premier niveau (façade antérieure) est constitué de poteaux et d'un pilier en maçonnerie, portant les poutres dont les abouts sont moulurés et portent la sablière de chambrée ; sous celle-ci entretoise et sablière de plancher ; ces pièces sont moulurées en sifflet ; même disposition au 2° niveau de sablières. On notera que les poteaux du 2° niveau ne sont pas placés au droit des poteaux du 1er niveau ; la structure intermédiaire du pan de bois n'est pas apparente.
3. Structure : plan rectangulaire allongé avec passage transversal au centre du bâtiment entre deux cloisons, l'une en pan de bois et torchis sur lattis, l'autre refaite en plâtre. De part et d'autre du passage, deux logements indépendants possédant chacun un accès direct (moderne) sur la rue. Etage carré et comble. Galerie et encorbellement sur la face postérieure (sur la partie droite).
4. Elévations extérieures : remaniées, surtout le premier niveau de l'élévation antérieure, trois fenêtres au 2° niveau.
5. Combles et couvertures : toit à longs pans en ardoise ; égout très saillant ; charpente non vue.

6. Distribution intérieure : deux logements indépendants de part et d'autre du couloir central. Du fait de la profondeur du bâtiment les poutres du plancher sont portées par une poutre longitudinale dans l'axe de l'édifice, elle même portée par des poteaux.

II- HISTORIQUE :

- Datation : XVI^e siècle, remaniée ; puits XVI^e siècle.

III- NOTE DE SYNTHÈSE : /

IV- DOCUMENTATION : /


TABLE DES ILLUSTRATIONS:

P1. 1	Extrait de cadastre	
Fig.1.	Elévation antérieure	84.56.868 V
Fig.2.	Puits	84.56.441 X
Fig.3.	Détail puits	84.56.442 X

56 MALESTROIT 6,8 rue des Ponts
MAISON

FIG.1 Elevation anterieure

Cl. Inv. Lambart 84 56 868 V



56 MALESTROIT 6, 8 rue des Ponts
MAISON

FIG.2 Puits

Cl. Inventaire 84 56 441 X.



56 MALESTROIT 6,8 rue des Ponts
MAISON

FIG.3 Puits : detail

Cl. Inventaire 84 56 442 X.

