

Département : 56

1881

Aire d'étude : MALESTROIT

Commune : SAINT GUYOMARD

Dénomination : MAISONS, FERMES

1A000/10039

---

Coordonnées : LAMBERT2 XO = 0234000 XE = 0240500 YN = 0322200 YS = 0317900

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

---

#### **HISTORIQUE**

EDIFICES DES 17E, 18E ET 19E SIECLES ; CHRONOGRAMMES : 1629, 1642, 1658, 1717, 1738, 1780, 1781, 1789, 1832.

#### **DESCRIPTION**

RECENSEMENT : ETUDIE : 1 REPERE : 6 BATI : 285

#### MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE, SCHISTE

Couverture : ARDOISE

56 - SAINT GUYOMARD Brignac

MAISONS-FERMES

Ferme 1

Fig. 5 Vue générale sud, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.186 Z



56 - SAINT GUYOMARD Brignac

MAISONS-FERMES

Ferme 2

Fig. 6 Vue générale sud, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.185 Z



56 - SAINT guyomard Brignac  
MAISONS-FERMES

Ferme 2

Fig. 7 Détail de la porte

Cl. Inv./ 89.56.184 Z



56 - SAINT GUYOMARD Delliac

MAISONS-FERMES

Ferme

Fig. 8 Vue générale sud, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.194 Z




56 - SAINT GUYOMARD Delliac

MAISONS-FERMES

Ferme

Fig. 9 Détail de la porte

Cl. Inv. 89.56.195 Z



56 - SAINT GUYOMARD Cormier (Le)

MAISONS-FERMES

Ferme 1

Fig 10 Vue générale sud, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.192 Z



56 - SAINT GUYOMARD Cormier (Le)

MAISONS-FERMES

Ferme 2

Fig. 11 Vue générale est, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.191.Z



56 - SAINT GUYOMARD Botquéré

MAISONS-FERMES

Maison

Fig. 12 Vue générale sud, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.187 Z



56 - SAINT GUYOMARD Ville Hermoin (La)  
MAISONS-FERMES

Ferme

Fig. 13 Vue générale sud, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.193 Z




56 - SAINT GUYOMARD Gicquelais (La)

MAISONS-FERMES

Ferme

Fig. 14 Vue générale sud, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.202 Z



## Paramètre de repérage (\*= sélection)

Toponyme	Matériaux	Structure	Datation	Divers
Botqué	schiste	Étage carré	1658	
Boiry *	granite	surcroit	1629	escalier en vi
Brignac 1	schiste, granite	surcroit	1780	
Brignac 2	schiste, bois granite	surcroit	18e s.	grange intégrée
Delliac	granite	surcroit	déb. 17e s.	pignon découvert
Gicquelais (La)	schiste, granite	surcroit	1717-1789	grange intégrée pignon découvert
Haut Boiry	granite enduit	étage carré	1781	Cadran solaire daté, pignon découvert
Lezonnais	schiste, granite	surcroit	18e s.	upper-cruck
Née (La)	schiste, granite	surcroit	1832	lucarne granite plein cintre
Village (au) (C3 864)	granite	étage carré	1642	
Village (au) (C3 844)	granite	étage carré	1738	Type ternaire


56 - SAINT GUYOMARD Gicquelais (La)

MAISONS-FERMES

Ferme

Fig. 15 Détail de la porte

Cl. Inv. 89.56.204 Z



56 - SAINT GUYOMARD Gicquelais (La)

MAISONS-FERMES

Ferme

Fig. 16 Porte de la grange

Cl. Inv. 89.56.203 Z



56 - SAINT GUYOMARD Haut Boiry

MAISONS-FERMES

Maison

Fig. 17 Vue générale sud, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.199 Z



56 - SAINT GUYOMARD Lezonnais

MAISONS-FERMES

Ferme

Fig. 18 Vue générale sud, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.200 Z



56 - SAINT GUYOMARD Lezonnais  
MAISONS-FERMES

Ferme

Fig. 19 Détail de la porte

Cl. Inv. 89.56.201 Z



56 - SAINT GUYOMARD Née (La)

MAISONS-FERMES

Maison

Fig. 20 Vue générale sud, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.196 Z




## Table des illustrations:

Pl. 1	Carte de repérage Ouest, extrait des cartes IGN 1974 échelle 1/25 000e	
Pl. 2	Carte de repérage Est, extrait des cartes IGN 1974 échelle 1/25 000e	
Fig.1	Maison 1, vue générale Nord, état en 1969	89.56.188 Z
Fig.2	maison 2, vue générale Sud, état en 1969	89.56.190 Z
Fig.3	Maison, vue générale du pignon Est, état en 1969	89.56.198 Z
Fig.4	Maison, vue générale Ouest, état en 1969	89.56.197 Z
Fig.5	Ferme 1, vue générale Sud, état en 1969	89.56.186 Z
Fig.6	Ferme 2, vue générale Sud, état en 1969	89.56.185 Z
Fig.7	Ferme 2, détail de la porte	89.56.184 Z
Fig.8	Ferme, vue générale Sud, état en 1969	89.56.194 Z
Fig.9	Ferme, détail de la porte	89.56.195 Z
Fig.10	Ferme 1, vue générale Sud, état en 1969	89.56.192 Z
Fig.11	Ferme 2, vue générale Est, état en 1969	89.56.191 Z
Fig.12	Maison, vue générale Sud, état en 1969	89.56.187 Z
Fig.13	Ferme, vue générale Sud, état en 1969	89.56.193 Z
Fig.14	Ferme, vue générale Sud, état en 1969	89.56.202 Z
Fig.15	Ferme, détail de la porte	89.56.204 Z
Fig.16	Ferme, porte de la grange	89.56.203 Z
Fig.17	Maison, vue générale Sud, état en 1969	89.56.199 Z
Fig.18	Ferme, vue générale Sud, état en 1969	89.56.200 Z
Fig.19	Ferme, détail de la porte	89.56.201 Z
Fig.20	Maison, vue générale Sud, état en 1969	89.56.196 Z


56 - SAINT-GUYOMARD  
 MAISONS-FERMES  
 Carte de repérage (Ouest)  
 Extrait des cartes IGN 1974  
 Malestroit 1-2, 5-6, Elven 3-4, 7-8  
 échelle 1/25 000e

● Repérage      ○ Sélection



56 - SAINT GUYOMARD  
MAISONS-FERMES  
Carte de repérage (Est)  
Extrait des cartes IGN 1974  
Malestroit 1-2, 5-6, échelle 1/25 000e  
Pl. 2

● Repérage      ⊙ Sélection



56 - SAINT GUYOMARD Saint Guyomard

MAISONS-FERMES

Maison 1

Fig. 1 Vue générale nord, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.188 Z




56 - SAINT GUYOMARD Saint Guyomard

MAISONS-FERMES

Maison 2

Fig. 2 Vue générale sud, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.190 Z



56 - SAINT GUYOMARD Boiry

MAISONS-FERMES

Maison

Fig. 3 Vue générale du pignon est,  
état en 1969

Cl. Inv. 89.56.198 Z



56 - SAINT GUYOMARD Boiry

MAISONS-FERMES

Maison

Fig. 4 Vue générale ouest, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.197 Z

