Département : 56

Aire d'étude : MALESTROIT

Commune

: RUFFIAC

IAOOULOOS!

1893

Dénomination : MAISONS, FERMES

Coordonnées: LAMBERT2 XO = 0250400 XE = 0257500 YN = 0326500 YS = 0318800

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

## HISTORIQUE

EDIFICES 17E, 18E, 19E SIECLE; CHRONOGRAMMES: 1682, 1810, 1839, 1840.

**DESCRIPTION** 

RECENSEMENT : ETUDIE : 2 REPERE : 8 BATI : 516

MATERIAUX

Gros oeuvre : SCHISTE, QUARTZITE

Couverture : ARDOISE

56 - RUFFIAC Ruffiac
MAISONS-FERMES
Maison 3
Fig. 5 Vue générale, état en 1969
C1. Inv. 89.56.155 Z



56 RUFFIAC Ruffiac MAISONS-FERMES Maison 3 FIG.6 Detail du lignolet, état en 1983 Cl. Inventaire 83 56 898 X.



56 RUFFIAC Ruffiac MAISONS-FERMES Maison3 FIG. 7 Detail du lignolet, état en 1983 Cl. Inventaire 83 56 899 X.



56 RUFFIAC Ruffiac MAISONS-FERMES Maison 3 FIG. 8 Detail du lignolet, état en 1983

Cl. Inventaire 83 56 900 X.



A lest total

56 - RUFFIAC Chêne Herbu (Le)
MAISONS-FERMES
Ferme
Fig. 9 Vue générale, état en 1969

Fig. 9 Vue générale, état en 1969 C1. Inv. 89.56.148 Z



56 - RUFFIAC Digoit MAISONS-FERMES

Ferme

Fig. 10 Vue générale est, état en 1969 Cl. Inv. 89.56.146 Z



56 - RUFFIAC Hiarnaie (La)
MAISONS-FERMES

Ferme

Fig. 11 Vue générale sud, état en 1969 Cl. Inv. 89.56.152 Z



56 - RUFFIAC Kerhal MAISONS>FERMES

Ferme

Fig. 12 Vue générale ouest, état en 1969 Cl. Inv.  $89.56.150~\rm Z$ 



56 - RUFFIAC Saint-Jean-des-Bois MAISONS-FERMES

Ferme

Fig. 13 Vue générale sud, état en 1969 C1. Inv. 89.56.159 Z




## Table des illustrations:

	Pl. 1	Carte de repérage Ouest, IGN 1974 échelle 1/25 000e		
	Pl. 2	Carte de repérage Est, IGN 1974 échelle 1/25 000e		
	Fig. 1	Maison 1, vue générale, état en 1969	89.56.156 Z	ľ
	Fig. 2	Maison 2, détail de la porte	89.56.158 Z	i
	Fig. 3	Maison 2, détail de la porte	89.56.174 Z	ı
	Fig. 4	Maison 2, vue générale, état en 1969	89.56.157 Z	j
	Fig. 5	Maison 3, vue générale, état en 1969	89.56.155 Z	j
	Fig. 6	Maison 3, détail du lignolet, état en 1983	83.56.898 X	
	Fig. 7	Maison 3, détail du lignolet, état en 1983	83.56.899 X	-
	Fig. 8	Maison 3, détail du lignolet, état en 1983	83.56.900 X	. /
	Fig. 9	Ferme, vue générale, état en 1969	89.56.148 Z	ı
	Fig. 10	Ferme, vue générale Est, état en 1969	89.56.146 Z	ı
	Fig. 11	Ferme, vue générale Sud, état en 1969	89.56.152 Z	
-144	Fig. 12	Ferme, vue générale Ouest, état en 1969	89.56.150 Z	ı
	Fig. 13	Ferme, vue générale Sud, état en 1969	89.56.159 Z	
	Fig. 14	Ferme, détail de la porte	89.56.160 Z	1
	Fig. 15	Ferme, vue générale, état en 1969	89.56.153 Z	ı
	Fig. 16	Vue générale Sud, état en 1969, ferme 1	89.56.162 Z	ı
	Fig. 17	Ferme 1, détail de la porte, état en 1969	89.56.164 Z	1
	Fig. 18	Ferme 2, vue générale Sud, état en 1969	89.56.163 Z	ı
	Fig. 19	Ferme, vue générale Sud-Ouest, état en 1969	89.56.147 Z	I
	Fig. 20	Ferme, vue générale, état en 1969	89.56.169 Z	
	Fig. 21	Ferme, détail de la lucarne	89.56.168 Z	

56 - RUFFIAC Saint-Jean-des-Bois MAISONS-FERMES

Ferme


Fig. 14 Détail de la porte C1. Inv. 89.56.160 Z



56 - RUFFIAC Souricaie (La)
MAISONS-FERMES

Ferme

Fig. 15 Vue générale, état en 1969 C1. Inv. 89.56.153 Z



MAISONS-FERMES
Ferme 1

56 - RUFFIAC Thiolaie (La)

Fig. 16 Vue générale sud, état en 1969 Cl. Inv. 89.56.162 Z



56 - RUFFIAC Thiolaie (La)
MAISONS-FERMES

Ferme 1

Fig. 17 Détail de la porte, état en 1969 Cl. Inv. 89.56.164 Z



56 - RUFFIAC Thiolaie (La)
MAISONS-FERMES

Ferme 2

Fig. 18 Vue générale sud, état en 1969 Cl. Inv. 89.56.163 Z



56 - RUFFIAC Valet MAISONS-FERMES

Ferme

Fig. 19 Vue générale sud-ouest, état em 1969

Cl. Inv. 89.56.147 Z



56 - RUFFIAC Ville Marie (La) MAISONS-FERMES

Ferme


Fig. 20 Vue générale, état en 1969 Cl. Inv. 89.56.169 Z



56 - RUFFIAC Ville Marie (La)
MAISONS-FERMES


Ferme


Fig. 21 Détail de lucarne C1. Inv. 89.56.168 Z



## Paramètres du repérage. (\*= sélection)

Toponyme	Matériaux	Structure	Datation	Divers
Beculeu *	schiste, quartzite	surcroit	1682	escalier en vis
Le Bignon	schiste	étage carré	17e siècle ?	escalier en vis
Bourgeix	schiste	étage carré	18e siècle ?	
Digoit	schiste	surcroit	1839	Porte linteau segmenté
La Hiarnaie *	schiste, quartz	surcroit	18e siècle	sans fenêtre
La Souricaie	Schiste, bois quartz	Surcroit	1810	Linteau bois segmenté
La Thiolaie	Schiste, bois	surcroit	1840	Deux f <b>e</b> nêtres égales, gerbières en bâtière
La Ville Marie	Schiste granite	surcroit	19e s <b>.</b>	Gerbière, fronton triangulaire, granite





56 - RUFFIAC Ruffiac
MAISONS-FERMES
Maison 1
Fig. 1 Vue générale, état en 1969
C1. Inv. 89.56.156 Z



56 - RUFFIAC Rúffiac
MAISONS-FERMES
Maison 2, parcelle 218
Fig. 2 Détail de la porte
C1. Inv. 89.56.158 Z



56 - RUFFIAC Ruffiac
MAISONS-FERMES
Maison 2, parcelle 218
Fig. 3 Détail de la porte
C1. Inv. 89.56.174 Z



56 - RUFFIAC Ruffiac
MAISONS-FERMES
Maison 2, parcelle 218
Fig. 4 Vue générale, état en 1969
C1. Inv. 89.56.157 Z

