

Département : 56

1895

Aire d'étude : MALESTROIT

Commune : RUFFIAC

Adresse : PRES DE RANGERA

IA 000 000 53

Dénomination : CROIX DE CHEMIN

---

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0254250 Y = 0322650

PROPRIETE PUBLIQUE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

---

#### **HISTORIQUE**

CROIX DE CHEMIN FIN 1ER QUART 18E SIECLE (PORTE LA DATE, 1719)..

#### **DESCRIPTION**

SITUATION : ISOLE

#### MATERIAUX

Gros oeuvre : SCHISTE

#### STRUCTURE

Dimensions (en cm) : H = 274 LA = 68

#### DECOR

Technique : SCULPTURE

Représentation : IHS, SYMBOLE CHRETIEN:COEUR, INSTRUMENT DE LA PASSION

SUJET : CLOU

TYPOLOGIE : CROIX GRECQUE, PATTEE, PALIS, SUR BASE

Croix de schéma circulaire régulier; chanfrein sur la seule face antérieure de la croix, revers plus grossier; le coeur est sculpté en léger relief: Croix très comparable à celle de La Hervaie, (même commune). Construite à la même date: Ces deux croix pourraient être du même auteur.


#### **Table des illustrations:**

Doc. 1 Relevé schématique

Fig. 1 Vue Sud

83.56.925 X

Doc. 1 Relevé schématique



56 RUFFIAC Pres de Rangera  
CROIX DE CHEMIN

FIG.1 Vue Sud

Cl. Inventaire 83 56 925 X.

