

Département : 56

1910

Aire d'étude : MALESTROIT

Commune : RUFFIAC

Lieu-dit : LE PRIEURE

IA 0000006Y

Dénomination : PRIEURE

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0256000 Y = 0323800

PROPRIETE PRIVEE

Etat de conservation : MAUVAIS ETAT

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

HISTORIQUE

ANCIEN LOGEMENT 15E SIECLE?, RUINE ; CHAPELLE RECONSTRUITE AU 20E SIECLE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN ECART

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : CHAPELLE, LOGEMENT

MATERIAUX

Gros oeuvre : SCHISTE, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE

Couverture : ARDOISE

STRUCTURE

Parti de plan : PLAN ALLONGE

Vaisseaux et étages : 1 VAISSEAU, 1 ETAGE CARRE

Couvrement : LAMBRIS DE COUVREMENT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT

Table des illustrations:

Fig. 1 Logis, vue générale Ouest, état en 1969	89.56.165 Z
Fig. 2 Ancien logis	83.56.902 X
Fig. 3 Ancien logis, fenêtre	83.56.903 X

56 - RUFFIAC Prieuré (Le)

PRIEURE

Fig. 1 Logis, vue générale ouest; état
en 1969

Cl. Inv. 89.56.165 Z



56 RUFFIAC Prieure (Le)
PRIEURE

FIG. 2 Ancien logis

Cl. Inventaire 83 56 902 X.



56 RUFFIAC Prieure (Le)
PRIEURE

FIG. 3 Ancien logis
Fenetre

Cl. Inventaire 83 56 903 X.

