

Département : 56

1916

Aire d'étude : MALESTROIT

Commune : SAINT NICOLAS DU TERTRE

Dénomination : MAISONS, FERMES

1A000 10074

Coordonnées : LAMBERT2 XO = 0257000 XE = 0261400 YN = 0322750 YS = 0317750

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

HISTORIQUE

MAISONS, FERMES 17E SIECLE, 18E SIECLE.

DESCRIPTION

RECENSEMENT : ETUDIE : 3 REPERE : 6 BATI : 205

MATERIAUX

Gros oeuvre : SCHISTE

Couverture : ARDOISE

TABLE DES ILLUSTRATIONS:

Pl. 1	Extrait de carte IGN 25000	
Fig. 1	Vue générale Est, état en 1969	89.56.212 Z
Fig. 2	Vue générale Nord, état en 1969	89.56.211 Z
Fig. 3	Détail des baies	89.56.210 Z

Paramètres du repérage. (*= sélection)

Toponyme	Matériaux	Structure	Datation	Divers
La Piboulaie 1	schiste	surcroit	18e siècle	
La Piboulaie 2	schiste	surcroit	18e siècle	
● Ruaudaie 1 *	schiste	surcroit	18e siècle	
La Ruaudaie 2 *	schiste	surcroit	17e siècle	
La Ruādaie 3 *	schiste	étage carré	17e siècle	
. La Chataigneraie	Schiste	étage carré	17e siècle	Pigeonnier bois éssarté, suspen- du en façade.

56 - SAINT NICOLAS DU TERTRE


MAISONS-FERMES

IGN 25 000

Pl. 1

● repérage

⊙ sélection




56 - SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE Châtaigneraie
MAISONS-FERMES

Ferme

Fig. 1 Vue générale est, état en 1969

C1. Inv. 89.56.212 Z



56 - SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE Ruandais (La)

MAISONS-FERMES

Maison de prêtre

Fig. 2 Vue générale nord, état en 1969

Cl. Inv. 89.56.211 Z



56 - SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE Ruandais (La)

MAISONS-FERMES

Maison de prêtre

Fig. 3 Détail des baies

Cl. Inv. 89.56.210 Z

