

Département : 56

1991

Aire d'étude : MALESTROIT

Commune : CARO

IA 00010149

Dénomination : MAISONS

Coordonnées : LAMBERT2 XO = 0245600 XE = 0255600 YN = 0330350 YS = 0325400

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

HISTORIQUE

MAISONS 17E SIECLE, 18E SIECLE.

DESCRIPTION

RECENSEMENT : ETUDIE : 2 REPERE : 3 BATI : 363

MATERIAUX

Gros oeuvre : SCHISTE, GRANITE

Couverture : ARDOISE

TABLE DES ILLUSTRATIONS:

- Pl. 1 Carte de repérage Ouest. Extrait de la carte IGN 1974, Malestroit 1-2, échelle 1/25 000.
- Pl. 2 Carte de repérage Sud. Extrait de la carte IGN 1974, Malestroit 3-4, échelle 1/25 000.
- Pl. 3 Carte de repérage Nord. Extrait de la carte IGN 1974, Ploërmel 7-8, échelle 1/25 000.
- Fig.1 Ferme, vue générale, état en 1969 89.56.35 Z
- Fig.2 Ferme, détail de la porte, état en 1969 89.56.34 Z

Paramètres du repérage. (*= sélection)

Toponyme	Matériaux	Structure	Datation	Divers
Le Bochon *	schiste	surcroit	18e siècle	
La Lorilaie *	schiste, granite	étage carré	17e siècle	pigeonnier
Villeneuve	schiste	surcroit	17e siècle ?	escalier en vis

56 - CARO

MAISONS-FERMES

Carte de repérage ouest

Extrait de la carte IGN 1974

Malestroit 1-2, échelle 1/25000e

Pl. I

● repéré

⊙ étudié



47° 52' 51"

53.20 gr

D 8 vers la Gacilly

D 168

D 107

D 168

D 168

D 168

D 168

D 168

D 168

D 168

D 168

D 168

D 168

D 168

D 168

5303

5302

5301

5300

5299

5298


5297

MALESTROIT 1-2

47°

50'

5297



56 CARO Villeneuve

MAISONS-FERMES

FERME

FIG.1 Vue générale

état en 1969

Cl. Inventaire

89 56 35 Z



56 CARO Villeneuve

MAISONS-FERMES

FERME

FIG.2 Détail de la porte

état en 1969

Cl.inventaire

89 56 34 Z

