

Département : 56

2000

Aire d'étude : MALESTROIT

Commune : CARO

Lieu-dit : LE BOIS GUILLAUME

IA00020158

Dénomination : **MANOIR**

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0251650 Y = 0330850

Cadastre : 1978 ZK 30

PROPRIETE PRIVEE

Etat de conservation : MAUVAIS ETAT

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

HISTORIQUE

MANOIR 2E MOITIE 16E SIECLE, TRES REMANIE.

DESCRIPTION

SITUATION : ISOLE

MATERIAUX

Gros oeuvre : SCHISTE, GRANITE, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE

Couverture : ARDOISE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 ETAGE CARRE

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT, TOIT EN PAVILLON

DISTRIBUTION : ESCALIER HORS OEUVRE, ESCALIER EN VIS SANS JOUR

TYPOLOGIE : PLAN MASSE, ANCIENNE COUR FERMEE, TOUR D'ESCALIER POSTERIEURE

TABLE DES ILLUSTRATIONS:

Pl. 1	Extrait de cadastre 1978 échelle 1/2000	
Doc.1	Croquis d'après le cadastre de 1827	
Fig.1	Vue du portail	84.56.103 X
Fig.2	Elévation Est: Vue générale	84.56.102 X
Fig.3	Elévation Est, détail de l'ancienne porte, état en 1969	89.56.14 Z
Fig.4	Elévation Ouest: Vue prise du Nord	84.56.104 X
Fig.5	Elévation Ouest: Vue prise du Sud, état en 19679	89.56.13 Z

56 CARO

Bois Guillaume (Le)

Manoir

Extrait cadastral 1978,
échelle 1/2000e ; ZK, 30.

Pl.I

Z M

25/600

25/600

communale

n.° 9

NORD



30
a

TERRES DU BOIS GUILLAUME 32
a


56 CARO

Bois Guillaume (Le)

Manoir

Croquis d'après le cadastre de 1827

Doc. 1



56 CARO Bois Guillaume (Le)
MANOIR

FIG.1 Vuedu portail

Cl. Inv. Lambart 84 56 103 X.



56 CARO Bois Guillaume (Le)
MANDIR

FIG. 2 Elévation est : vue générale

Cl. Inv. Lambart 84 56 102 X.



56 - CARO Bois Guillaume (1e)

MANOIR

FIG.3 Elévation est, détail de
l'ancienne porte état en 1969

Cl.Inventaire 89 56 14 Z



56 CARO Bois Guillaume (Le)
MANOIR

FIG. 4 Elévation ouest : vue prise du nord

Cl. Inv. Lambart 84 56 104 X.



56 - CARO Bois Guillaume (1e)

MANOIR

état en 1969

FIG.5 Elévation ouest : vue prise du Sud

Cl.Inventaire

89 56 13 Z

