

Département : 56

2010

Aire d'étude : MALESTROIT

Commune : CARO

Lieu-dit : LE CLEYO

IA 00000168

Dénomination : CHATEAU

Vocable : SAINT HUBERT

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0247550 Y = 0327010

Cadastre : 1978 B2 650

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

HISTORIQUE

CHATEAU 2E MOITIE 16E SIECLE PARTIELLEMENT CONSERVE ; RECONSTRUIT AU 20E SIECLE ; CHAPELLE DESAFFECTEE.

DESCRIPTION

SITUATION : ISOLE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituant : CHAPELLE

MATERIAUX

Gros oeuvre : SCHISTE, GRANITE, PIERRE DE TAILLE
Couverture : ARDOISE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 2 ETAGES CARRES

ELEVATIONS : ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, GROUPE, TOIT EN PAVILLON, TOIT POLYGONAL

DISTRIBUTION : ESCALIER DE DISTRIBUTION EXTERIEUR, ESCALIER EN FER A CHEVAL

TYPOLOGIE : PLAN MASSE, ELEMENTS DE DEFENSE

NOTE DE SYNTHESE:

La partie gauche du château du Cleyo manifeste, dès la deuxième moitié du XVI^e siècle, une recherche de symétrie, alors précoce en milieu rural de même que la situation des cuisines en sous-sol. L'ancienne entrée, dans l'axe, murée, est encore bien visible. La tourelle d'angle en surplomb, décorative et symbolique, avait son pendant à droite avant que le XIX^e siècle n'apporte dissymétrie et variété des volumes.

DOCUMENTATION:

I.G.M.R.A.F / Région Bretagne : Images du Patrimoine, canton de Malestroit, 1989, p.3.

56 CARO Cleyo (Le)

CHATEAU

Chapelle

FIG.6 Vue générale sud-ouest

Cl.inventaire Lambart

84 56 517 X



TABLE DES ILLUSTRATIONS:

Pl. 1	Extrait de cadastre 1978 échelle 1/2500	
Doc.1	Croquis d'après le cadastre de 1827	
Fig.1	Vue Nord-Est	84.56.514 X
Fig.2	Elévation Est	85.56.797 V
Fig.3	Vue Sud-Ouest	84.56.513 X V
Fig.4	Elévation Sud, détail de l'escalier	84.56.515 X
Fig.5	Chapelle, vue générale Nord-Ouest	84.56.516 X
Fig.6	Chapelle, vue générale Sud-Ouest	84.56.517 X


56 CARO

Cleyo (Le)

Château

Extrait cadastral 1978,
échelle 1/2500e ; B2, 650

Pl. I




56 CARO

Cleyo (Le)

château

croquis d'après le cadastre de 1827

Doc.1



56 CARD Cleyo (Le)
CHATEAU

FIG.1 Vue Nord-Est


Cl. Inv. Lambart 84 56 514 X.



56 CARO Cleyo (Le)
CHATEAU

FIG.2 Elevation Est

Cl. Inv. Lambart 85.56.797 V



56 CARD Cleyo (Le)
CHATEAU

FIG.3 Vue Sud-Ouest

Cl. Inv. Lambart 84 56 513 ~~X~~. V



56 CARO Cleyo (Le)
CHATEAU

FIG.4 Elevation Sud, detail escalier

Cl.Inv.Lambart 84 56 515 X.



56 CARO Cleyo (Le)

CHATEAU

Chapelle

FIG.5 Vue générale nord-ouest

Cl.inventaire Lambart

84 56 516 X

