

1/Ann 10348

56 GUELTAS
n° département commune
KERLOY 2191
lieu-dit adresse
PONTIVY PONTIVY
arrondissement canton
édifice ou ensemble contenant
CROIX DE CHEMIN
dénomination et titre de l'oeuvre

Coordonnées. LAMBERT2 X = 21823 Y = 35526

Cadastre année : section : parcelle :
année : 1934 section : E parcelle : 19

Propriété : DE LA COMMUNE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1966-75, 1985 par D.DUFIEF

SITUATION: EN ECART

MATIERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANITE

REPRESENTATION: SCULPTURE; SAINT, CHRIST EN CROIX, VIERGE A L'ENFANT; SAINT
JEAN ?, SAINTE MADELEINE ?

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: CROIX ANCIENNE 2E MOITIE 15E SIECLE; REMONTEE
EN 1931, DATE PORTEE, SUR LE SOUBASSEMENT ACTUEL


56 GUELTAS

KERLOI

CRÔIX DE CHEMIN

Cadastre 1983, ZP

Echelle 1/2000



ERMAPREZO

GUELTAS 56

KERLOY - Croix

Vue générale de la face antérieure

Cliché LEFORT

66.56.645 Z



SB GUELTAS

KER LOY

croix: ~~de chemin~~ face
antérieure, détail

74.56.259, cl.

Fig.



GUELTAS 56

KERLOY - Croix

Vue générale de la face postérieure

Cliché LEFORT

66.56.646 Z



56 GVELTAS

Kerloy

Croix : face postérieure, détail

74.56.258x, cl.

Fig.

