 	5	Ć	2.	 	٠.		٠.	

n° département		N C YA	L PUNITYY	
	NTIVY PL	ACE DE L'EGLISE	RUE DE L [®] OMBRE RUE JU	LIEN DE BELLO220
PONTIVY arrondissement			PONTIVY	n
édifice ou ensemble	contenant			
dénomination et titre	e de l'oeuvre	MAISON		
Coordonnées.	LAMBERT2	x0 = 21126	XE = 21129	
		YN = 35335	YS = 35310	
Cadastre	année :	section:	parcelle:	
	année: 1974	section : A B	parcelle: 195 A 197	
Propriété : P	RIVEE			
Destination act	uelle:			

Protection A SIGNALER

État de conservation: RESTAURE

Établi en 1966-75, 1968-5

D.DUFIEF

SIIUATION: EN VILLAGE

PARTIES_CONSTITUANTES: LOGEMENT, COUR, PUITS

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANITE, GRES, SCHISTE, APPAREIL MIXTE, PIERRE DE

TAILLE, MOELLON, ENDUIT PARTIEL 2) COUVERTURE: ARDOISE


<u>SIRUCIURE:</u> 1 ETAGE CARRE

<u> COUVERIURE:</u> TOIT A LONGS PANS, CROUPE, PIGNON DECOUVERT, FLECHE POLYGONALE

ESCALIERS: ESCALIER DEMI HORS DEUVRE, ESCALIER EN VIS


REPRESENTATION: SCULPTURE, PEINTURE

<u>HISIORIQUE_ET_CONCLUSIONS</u>: EDIFICE ACTUELLEMENT CONSTITUE DE 3 LOGIS EN EQUERRE, L'IMPLANTATION DE L'ESCALIER INDIQUE UNE 1ERE ETAPE DE CONSTRUCTION AU 16E CONCERNANT LE LOGIS SUD ET LE LOGIS D'ANGLE, LE 3E COMMUNIQUANT AVEC CE DERNIER, ETANT VENU S'APPUYER CONTRE LUI A UNE DATE LEGEREMENT POSTERIEURE; AMENAGEMENTS INTERIEURS AU 17E: DECOR PEINT A L'ETAGE DU LOGIS D'ANGLE; IMPORTANTES TRANSFORMATIONS AU 20E SIECLE. CONSECUTIVES A UN MORCELLEMENT DE LA PROPRIETE UNE SEULE PARCELLE EN 1847.3 AUJOURD HUI; LOGIS SUD RECONSTRUIT, SAUF LE REFEND NORD, ELEVATION OUEST DU LOGIS D'ANGLE REFAITE EN MACONNERIE EN REMPLACEMENT D'UNE PROBABLE ELEVATION EN PAN DE BOIS



REZ DE CHAUSSÉE

0 5 10m



COUPE VV' SUR ESCALIER



Promièrem misons me place delleglise, rue dell'Embre et rue Julien de Bellour Ele'vatur Guest 66.56.1020 V Fig. 1




BOURG - Maison B

détail de la corniche sur la façade Ouest

Cliché BRACHET

66.56.1021 V



BOURG - Maison B

Vue d'ensemble du pignon Nord

Cliché BRACHET

66.56.1022 V



BOURG - Maison B

Vue de l'angle Nord-Ouest

Cliché BRACHET

66.56.1023 V




BOURG - Maisons B et C

Tourelle d'escalier niveau supérieur

Cliché BRACHET

66.56.1025 V




BOURG - Maison B et C

angle Nord-Ouest de la cour intérieure

Cliché BRACHET

66.56.1024 V




BOURG - Maisons B et C

Tourelle d'escalier dans l'angle Nord-Ouest de la cour intérieure

Cliché BRACHET

66.56.1026 V



BOURG - Maison A et B

intérieur de la tourelle d'escalier : degrés descendant à la cave

Cliché BRACHET

66.56.995 V




BOURG - Maison A et B

tourelle d'escalier palier du rez-de-chaussée

Cliché BRACHET

66.56.996 ¥




BOURG - Maisons A et B

Tourelle d'escalier : palier du 1er étage

Cliché BRACHET

66.56.997 X




BOURG - Maisons A et B

Tourelle d'escalier : portes sur le palier du 1er étage

Cliché BRACHET

66.56.998 X




BOURG - Maison A et B

Tourelle d'escalier porte sur le palier du 1er étage

Cliché BRACHET

66.56.999 X




BOURG - Maison A et B

Tourelle d'escalier niveau du grenier

Cliché BRACHET

66.56.1000 X




BOURG - Maisons A et B

Tourelle d'escalier : revers des degrés

Cliché BRACHET

66.56.1001 X




BOURG - Maisons A et B

Tourelle d'escalier : degrès entre le rez-de-chaussée et l'étage

Cliché BRACHET

66.56.1002 X



BOURG - Maison B

Cheminée dans la chambre de l'étage contre le mur Nord

Cliché BRACHET

66.56.1003 V



BOURG - Maison B

Cheminée de l'étage - détail du panneaux supérieur

56

Cliché BRACHET

66.56.1004 V




BOURG - Maison C

Vue d'ensemble de la façade Nord

Cliché BRACHET

66.56.1005 V



56

BOURG - Maison C

Vue d'ensemble de la façade Sud sur cour

Cliché BRACHET

66.56.1006 V

