

56
n° département

PONTIVY
commune



KERLO D'EN BAS
lieu-dit

adresse

2278

PONTIVY
arrondissement

PONTIVY

canton

édifice ou ensemble contenant

FERME

dénomination et titre de l'oeuvre

Coordonnées. LAMBERT2

X = 20630

Y = 35205

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1971

section : F 2

parcelle : 134

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation : MENACE

Établi en 1966-75, 1985 D.DUFIEF

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: COUR

MATÉRIEAUX: 1)GROS OEUVRE: SCHISTE, GRES, GRANITE, APPAREIL MIXTE, MOELLON
SANS CHAÎNE EN PIERRE DE TAILLE 2)COUVERTURE: CHAUME

STRUCTURE: PLAN RÉGULIER, EN REZ DE CHAUSSEE

OUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT

TYPLOGIE: PLAN ALLONGE, LOGIS A FONCTIONS MULTIPLES SUPERPOSEES

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: VESTIGES D'UN EDIFICE 17E; REPRIS DANS SES
PARTIES HAUTES EN 1780; DATE SUR LA LUCARNE DE L'ELEVATION ANTERIEURE ET
TRACES DE MODIFICATION DE RAMPANTS DU PIGNON