

56

PONTIVY

n° département

commune

KERNAUD

lieu-dit

adresse

2279

PONTIVY

arrondissement

PONTIVY

canton

édifice ou ensemble contenant

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

Coordonnées. LAMBERT2

X = 20275

Y = 35740

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1971

section : A1

parcelle : 105

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation : MAUVAIS ETAT

Établi en 1966-75, 1985 D.DUFIEF

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: ETABLE

MATERIAUX: 1) GROS ŒUVRE: SCHISTE, GRANITE, MOELLON 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: PLAN REGULIER, 1 ETAGE CARRE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT

ESCALIERS: ESCALIER DEMI HORS ŒUVRE, ESCALIER EN VIS SANS JOUR

TYPOLOGIE: VARIANTE LOCALE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: DATATION 1ERE MOITIE 17E SIECLE SUR CRITERES TECHNIQUES ET STYLISTIQUES, AUCUNE MENTION DE PROPRIETAIRES NOBLES