

56

n° département

PONTIVY

commune

STIVAL

lieu-dit

adresse

2294

PONTIVY

arrondissement

PONTIVY

canton

edifice ou ensemble contenant

EGLISE DITE CHAPELLE

dénomination et titre de l'oeuvre

SAINT MERIADEC

Coordonnées. LAMBERT2

X = 20317

Y = 35630

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1975

section : AB

parcelle : 78

Propriété : DE LA COMMUNE

Destination actuelle :

Protection INSCRIT M.H. (1933)

État de conservation :

Établi en 1966-75, 1985

par

D. DUFIEF

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: ENCLOS, CALVAIRE

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANITE 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: PLAN EN CROIX LATINE, 1 VAISSEAU

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT, NOUE

COUVREMENT: LAMBRIS DE COUVREMENT

ESCALIERS: ESCALIER DEMI HORS OEUVRE, ESCALIER EN VIS

REPRESENTATION: SCULPTURE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: CHAPELLE SAINT MERIADEC DEVENUE EGLISE PAROISSIALE EN 1924 EN REMPLACEMENT DE L'EGLISE SAINT PIERRE EGALEMENT SITUÉE DANS L'ENCLOS, RECONSTRuite EN 1853 ET DEMOLIE EN 1924; EGLISE SAINT MERIADEC CONSTRUITE EN DEUX CAMPAGNES DANS LA 2E MOITIE DU 15E, 1ERE CAMPAGNE: NEF, 2E CAMPAGNE: MASSIF OCCIDENTAL, TRANSEPT, CHEVET; PORCHE SUD PORTANT LA DATE 1845; CHAPELLE DES FONTS AJOUTEE AU NORD DE LA NEF SANS DOUTE LORS DE LA RECONSTRUCTION DE L'EGLISE (1850, 1853); CALVAIRE: OEUVRE COMPOSITE DE LA 2E MOITIE 16E (SAINT MERIADEC) ET DU 4E QUART 17E OU 1ER QUART 18E (CRUCIFIXION)

56

n° département

PONTIVY

commune

STIVAL

lieu-dit

adresse

2293

PONTIVY

arrondissement

PONTIVY

canton

édifice ou ensemble contenant

ECART

dénomination et titre de l'ouvrage

Coordonnées. LAMBERT2

XO = 20275

XE = 20340

YN = 35660

YS = 35575

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriété: PRIVEE, DE LA COMMUNE

Destination actuelle :

Protection A SIGNALER

État de conservation :

Établi en 1966-75, 1985

D.DUFIEF

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: ENCLOS, EGLISE, CROIX MONUMENTALE, FONTAINE DE DEVOTION, MAISON

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANITE, SCHISTE, GRES 2) COUVERTURE: ARDOISE

REPRESENTATION: SCULPTURE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: L'ACTUELLE EGLISE SAINT MERIADEC AVAIT, JUSQU'EN 1924, LE RANG DE SIMPLE CHAPELLE ET COTOYAIT, DANS L'ENCLOS PAROISSIAL, L'EGLISE SAINT PIERRE (CF. CADASTRE DE 1846); CETTE DERNIERE, RECONSTRuite EN 1853, FUT DETRuite EN 1924 ET SAINT MERIADEC DEVINT EGLISE PAROISSIALE; EGLISE SAINT MERIADEC 2E MOITIE 15E; PORCHE PORTANT, LA DATE 1845; OUTRE LES EDIFICES ET EDICULES SELECTIONNES, LE PRESBYTERE ET 7 MAISONS ONT ETE REPERES, COMME REPRESENTATIFS DE L'HABITAT D'UN BOURG, DU 17E AU 19E SIECLE; PARMI CES MAISONS, DEUX PROBABLES ANCIENNES MAISONS DE PRETRES, DU 17E SIECLE (PARC 88 ET PARC 60 A (LOGIS SUD), CE DERNIER TRES REMANIE

INVENTAIRE GÉNÉRAL
DES MONUMENTS
ET DES RICHESSES ARTISTIQUES
DE LA FRANCE

MINISTÈRE D'ÉTAT
AFFAIRES CULTURELLES

NOTICE
DE REPÉRAGE

Commission Régionale
" BRETAGNE "

07.56.178.0000.000.33.06.01.00.0001

(Ne rien écrire dans cet intervalle réservé à l'immatriculation)

Commune Pontivy Lieu-dit Stival
Département Ille-et-Vilaine Monument église St Meriadeuc

SITUATION EXACTE

* 2,7 km NW de Pontivy
* Carte E. M. Pontivy 3568-2031
* Cadastre Ancien 1846 Section A Pontivy Parcelle 439
Récant _____ Section _____ Parcelle _____

PROPRIÉTAIRE ACTUEL

* Nom Commune de Pontivy
* Adresse _____

PROTECTION M - H

Inscrite à l'I.S. le 27-11-1983
Classé _____


NOTICE ÉTABLIE

le 25 juillet 66
par Cebrian Le Carver Qualité prospecteur

OBSERVATIONS



Classement



Propriétaire

DESCRIPTION EXTÉRIEURE

- 1) Situation
- 2) État actuel
- 3) Matériaux
- 4) Édifices comparables

Situation Centre du village en bordure de route, avec placître côté S et cloîtrées. (ancien cimetière).

État : Bon état.

Matériaux : bel appareil de granit. couverture d'ardoise.

Description : plan croix latine.
clocher-porche.
chevet plat.

— façade ouest clocher-porche à 2 étages. plaqué sur le mur-pignon ~~très peu débordant de chaque côté.~~

côté sud 1 tourelle d'angle fait avec le pignon percé d'1 porte rectangulaire et de 2 ptes ouvertures

côté N 1 fenêtre plein cintre.

façade 2 contreforts arrivant à mi-hauteur du clocher - et au-dessus les angles du clocher sont ~~à~~ pans coupés.
1 porte de façade (les 2 autres côtés sont fermés) : en arc brisé surmontée d'1 arc en accolade à crochets et terminée par 1 fleuron, et encadrée de 2 pinacles à crochets retombant sur 2 pilastres carrés. 2 voussures. d'1 des gorges 1 frise de feuillage grossier - 2 gargouilles de chaque côté des pinacles.
(la façade est soulignée d'1 moulure à hauteur d'appui.)
au dessus du mur est plat, percé d'1 pte ouverture rectangulaire inscrite ds 1 arcade plein cintre.

1 bandeau mouluré forme corniche sur les 4 côtés séparant du 2^e étage très court et percé d'1 fenêtre ~~rectangulaire~~ rectangulaire avec ~~bandeau~~ sur corbeau (ou ouverture sur les 4 côtés) - corniche moulurée.

Plâche octogonale à 8 pans terminant 1 toit crené à 8 pans égaux et portant aux angles 4 ptes clochers circulaires.

— intérieur du porche (à la fin).

— façade Sud porche et croisillon. sacristie débordante

mur de la nef - porche au centre : mur pignon à rampants appareillés en lits horizontaux terminés par 1 croix nue - percée d'1 porte en plein cintre léger ébrasée avec 1 date : 1845.
corniche par incurvation sur côtés - toit en bâtière. l'intérieur : dallé de granit. mur crépi plafond lambrissé ^{part} où droite 1 bénitier semi-circulaire encastré ds le mur.
la porte d'entrée : en arc brisé 2 voussures retombant sur des colonnettes engagées à bases prismatiques et chapiteaux d'inspiration sur 2 tiges.

DESCRIPTION INTÉRIEURE

1) Plan

2) Analyse

Plan : croix latine.
chevet plat.
clocher-porche.
fonts baptismaux face à la porte S.

Analyse :

Nef : couverte d'un lambris en berceau brisé, peint et saupoudré
de doubleaux retombant sur les sablières et les entraits (DM)
murs crépis.
sol dallé de granit et d'ardoise.

Mur ouest : 1 gde porte en arc surbaissé.

Mur sud : 1 porte plein cintre.

à droite : 1 fenêtre en arc brisé ébrasée, à meneau central
et remplage à trilobes.

à gauche : 1 fenêtre identique.

Mur Nord : 1 porte plein cintre côté chœur.


1 autre porte plein cintre, plus basse donne accès aux
fonts baptismaux = dalles. murs crépis - plafond lambris
peint comme la nef, en berceau se terminant en cul-de-four.
le mur de fond est percé d'1 fenêtre rectangulaire (mais
ouverture en plein cintre - vitrail DM)

la totale = 0,76 m. la cuve : pierre monolithe (granit) circulaire posée sur
diam = 0,63 m env. 1 socle monolithe à 8 pans, coins ébrasés → presque circulaire
sur 1 côté de la cuve, 1 piscine (m. bloc). semi circulaire
(diam = 0,63 m).

à l'angle, nef - croisillon S = 1 colonne ronde engagée (ne descend
pas jusqu'au sol) à cul-de-lampe.

Croisillon S : côté O et E aveugles.

Mur S percé d'1 gde verrière en arc brisé.
ébrasement par incurvation. Arête divisée l'ébraser en 2 jusqu'à
la retombée de l'arc.
2 meneaux. remplage en œuf renversé et trilobes.



Chœur : gde verrière légèrement ébrasée -
à 1 meneau - m. genre de remplage
que pour le croisillon S.
sol du chœur surélevé et rayonnant en 1/2 cercle.

Croisillon N. : aveugle. le long du mur O. 1 ban de pierre, bas.

façade S (suite)

extérieure

de chaque côté du porche 2 fenêtres en arc brisé ébrasé sur 1 pierre du chaînage 0 : 1 blason illisible.
corniche moulurée sous le toit (avec tournoiement en bas relief à droite du porche)

croisillon S

côté O. 1 porte ~~haute~~ en arc brisé mouluré surmontée d'1 accolade à crochets et fleuron - encadrée de 2 pinacles à crochets. juste au dessus 1 bandeau étroit coupe cette façade.
côté S mur pignon, 2 contreforts d'angle à 2 ressauts. bases moulurées.
gde fenêtre ébrasée par incurvation 1 arête - -

Sacristie rapportée ds l'angle du croisillon S et ~~du~~ chœur.

Chevet plat. à 2 contreforts d'angle (base moulurée. corniche. se terminant par 1 souche carrée : départ de pinacles?). rampant appareillés en lits horizontaux.
gde fenêtre ébrasée par incurvation
1 fenêtre de mansarde ds le toit côté S. - mur aveugle côté N.

~~mur Nord~~

croisillon N complètement aveugle -

mur N de la nef pt édicule ~~placé~~ rapporté par le mur terminé par 1 abside à 3 pans. → font baptismaux. le chevet est percé d'1 fenêtre en plein cintre ébrasé. corniche incurvée.
entre les font bapt. et le croisillon 1 porte, haute, plein cintre à l'angle face N - mur O, 2 contreforts talutés, en équerre - au dessus de la corniche 3 pierres sculptées formant socle dont l'une représente 1 chien -
ds l'angle font bapt mur N : 8 pierres tombales -

à l'intérieur du clocher - porche

étroit par rapport à la massivité extérieure.
on descend 1 marche on y entre - dalles de granit irrégulières couvert d'1 voûte d'ogive, gros arcs ogifs. large clé circulaire, plate. murs appareillés en granit.
la porte de la nef est en arc brisé à 3 voussures retombant sur des colonnettes ^{à base} prismatique et chapiteaux d' imposte.
on entre de plein pied ds l'église.


Illustrations

Fig. 1	Vue d'ensemble de la face Ouest de la tour du clocher.....	67.56.2601 V
- 2	Vue de situation prise du Nord-Ouest	67.56.2606 V
- 3	Vue de situation prise du Sud-Ouest	67.56.2600 V
- 4	Vue d'ensemble de la façade Sud	67.56.2602 V
- 5	Vue d'ensemble du chevet	67.56.2605 V
- 6	Porte bouchée sur la face Ouest du bras Sud du transept	67.56.2603 X
- 7	- - - - - vue rapprochée..	67.56.2604 X
- 8	Figures sculptée sur la corniche à l'extrémité Ouest du mur Nord de la nef	67.56.2607 X
- 9	Voûte du porche Sud	66.56.1405 V
- 10	Nef et chœur : Vue axiale Ouest/Est(<i>manque</i>).....	(66.56.1412 V)
- 11	Nef : vue d'ensemble du mur Ouest	67.56.2552 V
- 12	Nef : vue d'ensemble du mur Sud	67.56.2553 V
- 13	Nef : vue d'ensemble du mur Nord	67.56.2554 V
- 14	Chœur : Vue d'ensemble Ouest-Est	67.56.2557 V
- 15	Bras Nord du transept : vue axiale Sud-Nord.....	67.56.2555 V
- 16	Bras Sud du transept : vue axiale Nord-Sud	67.56.2556 V
- 17	Calvaire contre le mur Sud du bras Sud du transept	67.56.2597 V
- 18	- - - - - détail : Christ en croix	67.56.2598 X
- 19	- - - - - La Vierge et Saint Jean.	67.56.2599 X

COMMUNE de PONTIVY - EGLISE de STIVAL.


DÉDIÉE A ST MÉRIADEC

Pontivy — ROUTE NATIONALE 164.




Relève par l'Architecte
des M. H. le 22 7^{me} 1931


M. P. M.




Plan au sol



a



b



PONTIVY-STIVAL 56

EGLISE SAINT MERIADEC

Vue d'ensemble de la face Ouest de la tour
du clocher

Cliché BRACHET

67.56.2601 V

Fig. 2



PONTIVY-STIVAL 56

EGLISE SAINT MERIADEC

Vue de situation prise du Nord-Ouest

Cliché BRACHET

67.56.2606 V

Fig. 2



PONTIVY-STIVAL 56


EGLISE SAINT MERIADEC

Vue de situation prise du Sud-Ouest

Cliché BRACHET

67.56.2600 V

Fig 3



PONTIVY-STIVAL 56

EGLISE SAINT MERIADEC

Vue d'ensemble de la façade Sud

Cliché BRACHET


67.56.2602 V

Fig. 4



PONTIVY-STIVAL 56
EGLISE DE SAINT MERIADEC
Vue d'ensemble du chevet
Cliché BRACHET
67.56.2605 V

Fig. 5



PONTIVY-STIVAL 56

EGLISE DE SAINT MERIADEC

Porte bouchée sur la face Ouest du bras Sud
du transept

Cliché BRACHET

67.56.2603 X

Fig. 6



PONTIVY-STIVAL 56


EGLISE SAINT MERIADEC

Porte bouchée sur la face Ouest du bras Sud
du transept - vue rapprochée

Cliché BRACHET

67.56.2604 X

Fig. 7



PONTIVY-STIVAL 56

EGLISE SAINT MERIADEC

Figures sculptées sur la corniche à l'extrémité
Ouest du mur Nord de la nef

Cliché BRACHET

67.56.2607 X

Fig. 8




EGLISE SAINT MERIADEC

Voûte du porche Sud

Cliché PARIS

66.56.1405 V

Fig. 9



PONTIVY-STIVAL 56

EGLISE SAINT MERIADEC

Nef et chœur : vue axiale Ouest/Est

Cliché PARIS

66.56.1412 V

Fig. 10

PONTIVY-STIVAL 56


EGLISE SAINT MERIADEC

Nef - vue d'ensemble du mur Ouest

Cliché BRACHET

67.56.2552 V

Fig. 11



PONTIVY-STIVAL 56

EGLISE SAINT MERIADEC

Nef - vue d'ensemble du mur Sud

Cliché BRACHET

67.56.2553 V

Fig. 12



PONTIVY-STIVAL 56

EGLISE SAINT MERIADEC

Nef - vue d'ensemble du mur Nord

Cliché BRACHET

67.56.2554 V

Fig. 13



PONTIVY-STIVAL 56

EGLISE SAINT MERIADEC

Choeur - vue d'ensemble - Ouest/Est

Cliché BRACHET

67.56.2557 V

Fig. 14



PONTIVY-STIVAL 56

EGLISE SAINT MERIADEC

Bras Nord du transept - vue axiale Sud/Nord

Cliché BRACHET

67.56.2555 V

Fig. 15



STIVAL - EGLISE SAINT MERIADEC

Bras Sud du transept : vue axiale Nord-/Sud

Cliché BRACHET

67.56.2556 V

Fig. 16

