

1A00010/81

56

SOURN (LE)



n° département

commune

KERHULU

2327

lieu-dit

adresse

PONTIVY

PONTIVY

arrondissement

canton

edifice ou ensemble contenant

FERME

dénomination et titre de l'oeuvre

Coordonnées. LAMBERT2 X = 20067 Y = 35077

Cadastre année : section : parcelle :
année : 1971 section : ZP parcelle : F3 39

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation : MAUVAIS ETAT

Établi en 1966-75, 1985 par D.DUFIEF

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: ETABLE, LOGEMENT

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANITE 2)COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: PLAN REGULIER, 1 ETAGE CARRE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

ESCALIERS: ESCALIER DANS OEUVRE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: 1ER LOGIS AVEC ETABLE CONSTRUIT PROBABLEMENT
DANS LA 1ERE MOITIE DU 17E SIECLE; LA DATE 1724 A LA BASE DU PIGNON
POURRAIT INDiquer UNE REPRISe DE CELUI CI ET DE LA CHEMINEE; SECONd LOGIS
EN ALIGNEMENT AU NORD EST, CONSTRUIT EN 1784 (DATE SUR LA FENETRE EST DE
L'ETAGE)

07.56.246.0000.000.31.01.03.00.0001.

DESCRIPTION EXTERIEURE

1) SITUATION

Au bord d'un chemin sur une hauteur. Plus loin que Kerhuluc, situé tout près de la grand'route de Le Sourn à Merland. Le hameau s'étendait sur une colline. Les deux maisons décrites sont à l'endroit le plus élevé.

2) ETAT ACTUEL

Assez bien conservé.

3) MATERIAUX

Granite. Toit d'ardoises.

DESCRIPTION

Maison orientée à l'Ouest .

- Plan rectangulaire.
- Au centre, maison servant aujourd'hui de ferme avec sur sa gauche, des communs, moins élevés, et à sa droite un petit bâtiment en apentis.

MAISON CENTRALE

Moyen appareil de granite régulier à deux niveaux. (Rez-de-chaussée plus un étage).

Rez-de-chaussée : porte centrale, de chaque côté à fenêtre. Toutes les trois sont de forme rectangulaire. Linteaux monolithiques.

Au-dessus du linteau de la porte et de la fenêtre de gauche, pierres appareillées en arc de décharge.

07.56.246.0000.000.31.01.03.00.0001.

A l'étage : au-dessus de la porte centrale, une autre porte rectangulaire.

Piédroits harpés.

A gauche, petite ouverture rectangulaire bouchée au-dessus de la porte à l'étage, au centre inscription surmontée d'un blason, présenté par deux animeaux.

Autre maison, de l'autre côté du chemin, orientée au Sud, Sud-Est.

Ferme dont une partie sert de maison d'habitation. L'autre sert de communs.

La partie maison d'habitation est refaite.

Bâtiment à deux niveaux, (rez-de-chaussée plus premier étage).

Partie droite (maison d'habitation).

Rez-de-chaussée : une porte à linteau en arc surbaissé.

A droite : grande ouverture rectangulaire (refaite).

A l'étage, deux petites fenêtres à linteaux en arc surbaissé.

Celle de droite : une date sur le linteau = 1784.

Partie gauche = communs.

Rez-de-chaussée : une grande porte rectangulaire à linteau chanfreiné.

A droite, ouverture rectangulaire. Trace de meneau et encoches d'une traverse.

Appui mouluré.

Etage : deux fenêtres rectangulaires irrégulières chanfreinées, dont l'une (celle de droite) = traces de meneau et encoches de traverse. Appui mouluré. Plus à gauche : porte dont linteau appareil en arc en plein cintre. A droite de la porte une petite ouverture rectangulaire chanfreinée.

07.56.246.0000.000.31.01.03.00.0001.

Base talutée suivant la dénivellation du terrain.

Toit en bâtière. Corniche à incurvation.

Cheminées sur pignon Est : corniche de la cheminée moulurée plus boudin sur la souche.

Sur pignon Ouest : corniche de la cheminée en doucine. Boudin sur la souche mouluré.

Une cheminée moderne sur un mur de refend arrêtée en dents de scie.

PIGNONS

OUEST : à rampants en lits horizontaux. Mur aveugle, petit appareil régulier, chaînage d'angle harpé, corbeau à l'angle Sud-Ouest en saillie avec une date : 1724.

EST : un corbeau sculpté.

FACADE NORD-OUEST : Mur aveugle. Nombreuses reprises. Base du mur enfouie en partie (dénivellation du terrain).

Traces de trois ouvertures rectangulaires (partie gauche), au niveau du rez-de-chaussée ; ouvertures bouchées.

07.56.246.0000.000.31.01.03.00.0001.

DESCRIPTION INTERIEURE

PIGNON SUD

298 Rampants à chevrons s'appuyant sur des corbeaux sculptés. Chainage d'angle harpé.

Traces d'une petite ouverture rectangulaire bouchée.

Toit en bâtières (moderne).

FACADE NORD-EST : aveugle, trace de deux ouvertures rectangulaires (portes) pas au même niveau. (Un au premier niveau, l'autre entre les deux niveaux).

Appareil irrégulier médiocre avec reprises.

PIGNON NORD

Recouvert de crépi. Rampants sur corbeaux.

COMMUNS : appareil médiocre et irrégulier. Partie inférieure = ouvertures rectangulaires dont une porte centrale et trois fenêtres dont un linteau sculpté en accolade.

Partie supérieure = lucarnes modernes vraisemblablement réemploi.

Derrière ces communs, petit bâtiment en apentis.

Sel

LE SOURN 56

KERHULUC Parc 338

Maison II - vue d'ensemble de la façade Sud

Cliché VEILLARD

66.56.663 X



56

LE SOURN 56

KERHULUC

Maison II - vue d'ensemble de la partie Est
sur la façade Sud

Cliché VEILLARD

66.56.665 X



Del

LE SOURN 56

KERHULUC

Maison II - détail de l'angle Sud-Ouest

Cliché VEILLARD

66.56.664 X

*tire à l'envers
(cf. date)*

