

1A001040E

56  
n° département

SOURN (L E)  
commune



SAINT MICHEL  
lieu-dit

2329

PONTIVY  
arrondissement

PONTIVY  
canton

édifice ou ensemble contenant

EGLISE DITE CHAPELLE

dénomination et titre de l'oeuvre

SAINT MICHEL

Coordonnées. LAMBERT2 X = 20455 Y = 35120

Cadastre	année :	section :	parcelle :
	année : 1983	section : D3	parcelle : 861

Propriété : DE LA COMMUNE

Destination actuelle :

Protection A SIGNALER

État de conservation :

Établi en 1966-75, 1985 D. DUFIEF

SITUATION: EN ECART

PARTIES CONSTITUANTES: CIMETIERE, OSSUAIRE, CROIX MONUMENTALE

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANITE, PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: PLAN EN CROIX LATINE, 1 VAISSEAU

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, FLECHE EN MACONNERIE, TOIT EN BATIERE, PIGNON DECOUVERT

REPRESENTATION: SCULPTURE; BLASON; TROIS COQUILLES

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: EDIFICE COMPLETEMENT RECONSTRUIT AVEC REMPLOIS IN SITU DE L'EDIFICE ANCIEN DE LA 2E MOITIE 15E ET 16E SIECLES, TRAVAUX DIRIGES PAR M. BRISACIER CURE DE FONTENOY (ARCHIDIOCESE DE TOURS); BENITIER PORTANT LA DATE 1642, L'INSCRIPTION N L COINT ET UN BLASON A TROIS COQUILLES; L'ANCIENNE CHAPELLE COMPORTAIT UN OSSUAIRE ET ETAIT ENTOUREE D'UN CIMETIERE UTILISE JUSQU'EN 1808; LA CROIX QUI S'Y TROUVAIT PORTANT LA DATE 1626 ET UN BLASON A TROIS COQUILLES A ETE TRANSFEREE PRES DE L'EGLISE SAINT JULIEN EN 1870.

07.56.246.0000.000.33.04.01.00.0002.

DESCRIPTION EXTERIEURE

1) SITUATION

Sur une hauteur dans le village de Saint Michel.

2) ETAT ACTUEL

Bon état. Restauration très importante, façade Ouest et intérieur.

3) MATERIAUX

Granit, appareil moyen, ardoise.

DESCRIPTION

Croix latine. Clocher de façade à cheval sur le mur pignon. (Réfection totale au XIXe siècle). Toiture d'ardoise. Chevet plat.

- FACADE OUEST

Entièrement restaurée au XIXe siècle. Clocher à deux étages. Elancé mais disgracieux.

- FACADE SUD

Plaqué sur le mur de la nef, légèrement saillant, un porche (côté Ouest) toit à double pente dont la ligne de faitage est au niveau de la base du toit de la nef. Mur pignon appareillé en lits horizontaux percé d'un grand arc brisé mouluré. Deux pilastre d'angle débordants, surmontés de pinacles carrés, à ouvertures trilobées, surmontés d'arcs brisés pleins, terminés en fleurs de lys, plus flèche à crochets.

D. E. I.


SE LE FOURN

Saint-michel

Chapelle Saint-michel

Cadastre 1983, D3

Echelle 1/2000



LE SOURN 56

CHAPELLE ST MICHEL

Vue d'ensemble de la façade Sud

Cliché BRACHET

67.56.2614 X




LE SOURN 56

CHAPELLE ST MICHEL

Vue d'ensemble de la façade Nord de la nef et  
de la tour du clocher à l'Ouest

Cliché BRACHET

67.56.2612 V



LE SOURN 56

CHAPELLE ST MICHEL

Vue d'ensemble de la façade Nord

Cliché BRACHET

67.56.2611 V



LE SOURN 56

CHAPELLE ST MICHEL

Vue d'ensemble sur le chevet

Cliché BRACHET

67.56.2615 X




LE SOURN 56

CHAPELLE ST MICHEL

Porche sur la façade Sud : vue d'ensemble

Cliché BRACHET

67.56.2613 X




LE SOURN 56

CHAPELLE ST MICHEL

Nef et chœur - vue axiale Ouest/Est

Cliché BRACHET

67.56.2616 V




LE SOURN 56

CHAPELLE ST MICHEL


Vue d'ensemble du choeur et du bras Sud du transept

Cliché BRACHET

67.56.2617 V



Soum (Le)  
Chelle St Michel  
74.56.199V



Soum (le)  
Chelle ST. Michel  
74255.900v



Soum(Le)  
chelle St Michel

74.55-202x



Soum (Le)  
chelle S<sup>t</sup> Michel  
74.56.201x

